

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2024-0000280
관 리 번 호	
시 설 물 명	용천교
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체	:	서부내륙고속도로(주)
소유자	:	국토교통부
보관자	:	전화번호 : 044-864-0972

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명		노선		시설물분류					
					구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상		
BR2024-0000280			용천교		고속국도	고속국도 17호 선	1종시설물에 해당하지 않는 연장 100미터이상의 교량	2종	교량	유		
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)				관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분			
충청남도	청양군	비봉면 용천리 산 70-8		서부내륙고속도로 (주)	공공		민간	국토교통부	공공		민간	
					중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
										V		
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록			
2019년 12월 06일		2024년 12월 09일	2031년 12월 08일	유	무	무	무		용천교 1.jpg 용천교 2.jpg			
설계기간			설계자		공사기간		시공사		총공사비(백만원)			
2000-12-05 ~ 2019-12-31			(주)서영엔지니어링		2019-12-10 ~ 2024-12-09		활림건설(주)		3,058			
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무			
	대상		적용				미실시		미실시			
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관			
아니오	2019-12-10 ~ 2024-12-09		(주)한국종합기술(김용준)		서부내륙고속도로(주)		평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업		박영국			
기타 기본현황												
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자				
2024년 11월 28일		서부내륙고속도로(주) (인)			2024년 12월 05일			권세용				
비고												

2. 상세제원

시설물명		교량 시점위치(읍면동리까지 기입)			교량 종점위치(읍면동리까지 기입)			설계활하중	허용통행하중
용천교		충청남도 청양군 비봉면 용천리 산 70-8			충청남도 청양군 비봉면 456-7, 508-2			KL-510	52 ton
연장			폭(m)			차로수			내진 설계적용여부
길이(m)	경간수	최대	보도	차도	계	상행	하행	계	
105	3	35	0	14.4	14.4	2	2	4	적용
상부구조	경간구성		3@35 = 105						
	구분	경간형식			받침종류		신축이음종류		하부통과 제한높이(m)
	대표	PSC빔 교			탄성받침		강핑거조인트		14
	기타								
하부구조	구분	교각			교대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
		형식	기초형식		형식	기초형식			
	대표	π 형		직접기초		역T형		파일기초	국가지원지방도 96호선
	기타								
하천해상교량 해당여부		비해당		부착시설내용					
기타 상세제원									

전경사진



정 · 측면, 기타사진

