



04. 금남IC R-A표(하)


1. 표면 포장

[illegible]



KEY PLAN



SECTION




영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역	
영역	간월	불규칙 간월	● 배수구마형
	관타	열화, 미모	● 경이 부족
	오정	부식	● 배수관
	개운천리	침식	● 경이 부족
도	관타	토사 퇴적	● 배수관
	오정	침식	● 배수관
리	개운천리	침식	● 배수관
	관타	토사 퇴적	● 배수관
점검사항		기초 손상 : 경계석 설치 교호 보수 : 철재 정선 신규 상하 : 적석 설치	
도면번호		2022.12.01 ~ 2023.05.29	
영역사 (주) 태경이엔씨		의정부국토관리사무소	
1/23			

[illegible]

2. 신 쿽 이 음



No.	신규(N) 기존(P)	순 상 내 용	순 상 분 량				순 상 분 량 비고
			폭 (mm)	단위 (m)	분 량 (m)	단위 계 수	
1	신규	유리토시합력	17.00		17.00	m	1 17.00
2	신규	유리토시합력	17.00		17.00	m	1 17.00
3	신규	유리토시합력	17.00		17.00	m	1 17.00
4	신규	신축이음 누수	17.00		17.00	m	1 17.00
5	신규	신축이음 누수	17.00		17.00	m	1 17.00
6	신규	신축이음 누수	17.00		17.00	m	1 17.00
7	신규	신축이음 누수	1.00	0.10	0.10	m	1 0.10
8	신규	후타재박락	10.00	0.40	4.00	m	1 4.00
9	신규	후타재박락	10.00	0.50	5.00	m	1 5.00
10	신규	후타재박락	0.20	0.50	0.50	m	5 2.50
11	신규	관월(0.3mm(인))	0.20	0.50	0.50	m	6 3.00
12	신규	치수판 볼트탈락			1.00	EA	2 2.00
13	신규	치수판 볼트탈락			1.00	EA	1 1.00
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							



↑
순 천


KEY PLAN

SECTION





영 역 명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검영역			
구 경	경	불규칙 구역	배수구인입	감염기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
배 태	태	열화, 마모	토시합력	발 주 처	의정부북로관리사무소
모 경	경	부 식	철근노출	영 역 시	(주) 태 경 이 엔 제
재료분리	리	침 식	관월, 변형	도면번호	5/23
			기준 손상 : 결핵색 침식 신규 손상 : 적색 침식		




3. 바깥 환경



No. 기종(P)	산 상 내 용	두께 (mm)	산 상 외 형				산 상 외 형상	비고	
			길이 (mm)	너비 (mm)	중량 (단위)	개수			
1	기종		0.20	0.50	0.10	㎡	1	0.10	
2	기종		1.10		0.00	㎡		1	0.00
3	기종								
4	기종								
5	기종								
6	기종								
7	기종								
8	기종								
9	기종								
10	기종								
11	기종								
12	기종								
13	기종								
14	기종								
15	기종								
16	기종								
17	기종								
18	기종								
19	기종								
20	기종								
21	기종								
22	기종								
23	기종								
24	기종								
25	기종								
26	기종								
27	기종								
28	기종								
29	기종								
30	기종								
31	기종								
32	기종								
33	기종								
34	기종								
35	기종								
36	기종								
37	기종								
38	기종								
39	기종								
40	기종								
41	기종								
42	기종								
43	기종								
44	기종								
45	기종								






영역명		수도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역				
표지판	간접		불꽃차, 간접		마리, 파손	 배후구역탐 게임기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29 의정부구도관리사무소
	타		열화, 마모		도색, 열화	
	경		부식		훼손, 노후	
	제한판		정식		훼손, 변형	
간			제한판		훼손, 변형	기동손상 : 정밀안전 점검 보수 : 정비정선 시공 손상 : 복원정선
						점검반 6/23




No.	신규(N) 기존(P)	손상 내용	손상 현황				손상 분량	비고
			폭 (mm)	단면 (m)	분량 (m)	단위	계수	
1	기존	누수층적	0.80	50.00	40.00	m ²	1	40.00
2	기존	누수/박대	0.30	30.00	9.00	m ²	1	9.00
3	기존	배수관 이음부 부식	0.30		0.30	m	1	0.30
4	기존	철근부식	0.10	1.00	0.10	m ²	1	0.10
5	기존	철근부식	0.10	4.00	0.40	m ²	1	0.40
6	기존	박락/철근노출	0.20	0.50	0.10	m ²	1	0.10
7	기존	망상균열	0.80	1.00	0.80	m ²	1	0.80
8	기존	균열	1.70	15.00	25.50	m ²	1	25.50
9	기존	열화	1.70	1.00	1.70	m ²	1	1.70
10	기존	균열	1.70	7.00	11.90	m ²	1	11.90
11	기존	박락	0.10	0.40	0.04	m ²	1	0.04
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검영역			
영역	구원	불규칙 균열	박리, 파손	배수구마형	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배태	열화, 마모	토사침하	배수관 폐기부품	발주처 의정부북부관리사무소
	모정	부식	철근노출	기준 손상 : 경계색 표시	영역사 (주) 태경이앤씨
	재료분리	침식	파괴, 변형	기준 손상 : 적색 표시	도면번호 7/23


[illegible]

영역명		국도46호선 금남IC2교 등 6개소 정밀안전점검구역		
차도	간선	 불국사, 근정	 만리, 파산	 배후구역인  배후구역
	부대	 연화, 마당	 두사, 밀지	
	오거리	 부지	 청곡노출	
	정차	 정지	 좌회, 우회	
	제한속도			
기타	 배후구역인  배후구역			 배후구역인  배후구역
	 배후구역인  배후구역			 배후구역인  배후구역
점검기간		2022.12.01 ~ 2023.05.29		
발주처		의정부국토관리사무소		
용역사		(주)태경이앤씨		
도면번호		8/23		


4. 거터



KEY PLAN






SECTION




No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 분량				순상 분량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 분량 (m)	단위	개소
1	기존	균형(0.2m단면)	0.10	1.00	1.00	m	1
2	기존	양상균열		2.00	4.00	m	1
3	기존	균형(0.2m단면)	0.10	1.00	1.00	m	2
4	보수	박락	0.20	0.50	0.10	m	1
5	보수	박락	0.30	0.60	0.24	m	1
6	보수	박락	0.30	0.80	0.24	m	1
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역			
범례	구경	불규칙 균열	바라, 파손	배수구변형	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
	박태	열화, 마모	토사침적	배수관 불이류벽	발주처 의정부북로관리사무소
	모경	부식	철근노출	기존순상 : 경색색상선 금회 보수 : 청색 점선	유역사 (주) 태경이앤씨
	재료분리	침식	좌굴, 변형	신규순상 : 적색 색상선	도면번호 11/23

[illegible][illegible]


5. 가 로 보

출전




양면

KEY PLAN



SECTION




No.	산구(N) 기판(P)	순상 내용	순상 현황				순상 물량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 물량 (m)	단위 계수	
1	기준	균형(0.3mm[미만])	0.20	1.00	1.00	m	1.00
2	기준	균형(0.3mm[미만])	0.20	1.00	1.00	m	2.00
3	기준	박랑	0.30	0.90	0.27	m	0.27
4	기준	박랑	0.20	0.50	0.10	m	0.10
5	기준	박랑	0.20	0.40	0.08	m	0.16
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							


국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역

영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역			
구분	영역	불규칙 균열	박랑, 파손	배수구변형	과업기간
배면	배면	균열, 마모	토사함착	배수관 불이루됨	발주처
하면	하면	불규칙 균열	토사함착	배수관 불이루됨	영역사
전면	전면	균열, 마모	토사함착	배수관 불이루됨	(주)태경이앤씨
배면	배면	균열, 마모	토사함착	배수관 불이루됨	도면번호
하면	하면	균열, 마모	토사함착	배수관 불이루됨	15/23
전면	전면	균열, 마모	토사함착	배수관 불이루됨	

6. 표 대



< 평 면 도 >



< 전 면 >


< 좌 측 면 >

KEY PLAN

← 양 평

→ 좌 평

SECTION



No.	단위	순 상 내 용	순 상 물 량				순 상 물 량	비 고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위	계 수		
1	기준	기준 (0.3mm(인))	0.10	1.50	m	2	3.00	
2	보수	발생장차 보수	0.60	0.60	m	8	2.88	
3	기준	기준 (0.3mm(인))	0.20	1.20	m	1	1.20	
4	보수	기준 (0.3mm(인))	0.20	0.80	m	1	0.80	
5	기준	부식도장	0.10	0.10	m	2	0.02	
6	기준	기준 (0.3mm(인))	0.10	1.00	m	1	1.00	
7	기준	기준 (0.3mm(인))	0.10	1.20	m	1	1.20	
8	기준	누수분적	0.50	1.10	m	1	0.55	
9	기준	배관 및 양상구열	0.80	2.00	m	1	1.20	
10	기준	발생장차트 보수	1.20	0.20	m	2	0.48	
11	기준	발생장차트 보수	1.20	0.20	m	1	0.24	
12	기준	발생장차트 보수	0.10	0.10	m	2	0.20	
13	기준	기준 (0.3mm(인))	0.20	1.00	m	1	1.00	
14	보수	배관	2.50	0.40	m	1	1.00	
15	보수	배관부식	0.10	1.00	m	1	0.10	
16	기준	누수분적	0.20	0.24	m	1	0.24	
17	기준	기준 (0.3mm(인))	0.10	0.80	m	1	0.80	
18	신규	유도배수관 미설치	2.00	2.00	m	1	2.00	
19	신규	배관	1.20	0.20	m	1	0.24	
20	신규	발생장차트 보수 (0.3mm(인))	1.20	1.20	m	1	1.20	
21	신규	배관	1.20	0.20	m	1	0.24	
22	신규	기준 (0.3mm(인))	0.20	0.80	m	1	0.80	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검용역






과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29

발주처 의정부북부관리사무소

용역사 (주) 태 경 이 엔 제


도면번호 19/23

7. 표 각



No	신라(세기)(가)	순상 내용	높이 (mm)	순상 현황					순상 높이
				깊이 (mm)	면적 (㎡)	물량 (㎥)	단위	개수	
1	기존	영상균열	6.30	1.20	7.56	㎡	1	7.56	
2	기존	영상균열	6.30	1.20	7.56	㎡	1	7.56	
3	보수	보철물치 도장박리	0.20	1.00	0.20	㎡	24	4.80	
4	기존	보철물발 균열(0.3mm미만)	0.10	0.30	0.30	m	1	0.30	
5	기존	보철물크리트 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10	0.40	m	4	0.40	
6	기존	보철물발 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10	0.40	m	4	0.40	
7	기존	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40	0.40	m	1	0.40	
8	기존	영상균열	1.50	1.00	1.50	㎡	1	1.50	
9	기존	영상균열	0.10	3.00	4.50	㎡	1	4.50	
10	기존	균열(0.3mm미만)	0.10	0.40	0.40	m	1	0.40	
11	기존	보철물발 균열(0.3mm미만)	0.10	0.10	1.00	m	10	1.00	
12	기존	보철물크리트 박리	0.20	0.20	0.04	㎡	1	0.04	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

영역명						국도46호선 금남IC2교 등 6개소 정밀안전점검용역					
종류	 인도								기타사항 : 점검대상업 관련 부서 : 환경안전 신규 손상 : 국책예산	과제기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29	의정부국토관리사무소 발주처 공역사 (주)태경이앤씨 도면번호 20/22
											

[illegible]

영역명		수도46호천 근방(C2교 등 6개소)		정말안전정권용역	
포리	 단영	 배수구역	 발주처	2022.12.01 ~ 2023.05.29	의정부수도권관리사무소 (주)태경이앤씨
	 단영	 배수구역	 용역사		
	 단영	 배수구역	 용역사		
	 단영	 배수구역	 용역사		
 단영  단영  단영		 배수구역  배수구역  배수구역	 발주처  용역사  용역사		

