




06. 금남IC R-H교

1. 표면 포장




No.	산상 내용	산상 현황					신상 현황	비고
		표 (mm)	길이 (m)	너비 (m)	물량 단위	개소		
1	신규(N) 기준(P)							
1	기준	물리내외(단) 양설			1.00	EA	1	1.00
2	기준	물리내외(단) 양설			1.00	EA	1	1.00
3	기준	물리내외(단) 양설			1.00	EA	1	1.00
4	기준	간월(0.3mm)(단)	0.20	1.00	1.00	m	1	1.00
5	기준	간월(0.3mm)(상)	0.30	0.40	0.40	m	1	0.40
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								


KEY PLAN

SECTION


영역명		국도46호선 급반IC2교 등 6개소 정밀안전점검지역	
주요 구분	인명	교통·구속 간섭	배수구역형
			
차량 구분	대형	중형, 대모	특수목적
	중형	중형	중형이동
	소형	중형이동	중형이동
	차량관리	중형	중형이동
기타사항 : 점검역세권		과업기간	
		2022.12.01 ~ 2023.05.29	
		발주처	
		영남시	
		(주) 태경이앤씨	
		도면번호	
		2/41	



KEY PLAN:






SECTION

[illegible]


국도46호선 김남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검요역

[illegible]

2. 바깥관하면



[illegible]

No.	단위(N)	단위(P)	순 상 료 량				순 상 료 량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	단위 (m)	단위 (m)	
1	기존	데크플레이트 부식	0.10	3.00	0.30	m	1	0.30
2	기존	데크플레이트 부식	0.10	5.00	1.00	m	2	1.00
3	기존	데크플레이트 부식	0.10	1.00	0.10	m	1	0.10
4	기존	데크플레이트 부식	0.10	3.00	0.30	m	1	0.30
5	기존	데크플레이트 부식	0.10	1.50	0.15	m	1	0.15
6	기존	데크플레이트 부식	0.10	1.10	0.11	m	3	0.33
7	기존	데크플레이트 부식	0.10	5.00	0.50	m	3	1.50
8	기존	데크플레이트 부식	0.10	4.00	0.40	m	1	0.40
9	기존	데크플레이트 부식	0.10	1.50	0.15	m	1	0.15
10	기존	데크플레이트 부식	0.10	1.50	0.15	m	2	0.30
11	기존	배수관	0.30	20.00	6.00	m	1	6.00
12	기존	배수관 부식	0.10	1.50	0.15	m	1	0.15
13	기존	배수관 부식	1.00	1.00	1.00	m	1	1.00
14	기존	채움부리 및 철근노출	0.50	5.00	2.50	m	1	2.50
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								




KEY PLAN

SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역			
구	원	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구 주변	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
배	태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 불이주	발주처 의정부도로관리사무소
모	경	부식	철근노출	기존 손상 : 경색, 침하	공역시 (주) 태 경 이 엔 제
제	로	침식	좌굴, 변형	신규 손상 : 적색 침하	도면번호 8/41

3. 거더 외 부


[illegible]

KEY PLAN

SECTION

영역명		국도46호선 금남IC2교 등 6개소 정밀안전점검용역			
영역	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
구분	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형
	구분	 금지 구역	 불규칙 간격	 회전, 피승	 배수구역형


No.	단위 (N)	순상 내용	순상 분량				순상 분량	비고
			길이 (m)	단위 (m)	분량	단위	계수	
1	기준	도장박리	0.20	0.30	0.06	m	1	0.06
2	신규	부식	1.00	1.00	m	1	1.00	
3	신규	부식	2.00	0.50	1.00	m	1	1.00
4	신규	부식	2.00	0.20	0.40	m	1	0.40
5	신규	결함	0.10	1.00	0.10	m	1	0.10
6	신규	부식	2.00	0.50	1.00	m	1	1.00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								



KEY PLAN

SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역			
구분	구분	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구역	과업기간
배타	배타	배타	배타	배수구역	2022.12.01 ~ 2023.05.29
모정	모정	모정	모정	배수구역	발주처
정식	정식	정식	정식	배수구역	의정부북로관리사무소
정식	정식	정식	정식	배수구역	공역시 (주) 태경이앤씨
정식	정식	정식	정식	배수구역	도면번호
정식	정식	정식	정식	배수구역	10/41



No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 분량					순상 총량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위 분량	단위 m ²	개소 1	1.00
1	기존	부식		0.50	2.00	1.00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								


KEY PLAN

SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역			
구분	구분	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간
배타	배타	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처
모정	모정	부식	철근노출	기초손상 : 경계측선 금회 보수 : 철책 점진 신규 순상 : 적색 표시	공사 (주) 태 경 이 엔 제
재료관리	재료관리	침식	침식, 변형		도면번호
					12/41



4. 거더 내부




5

A1


P1




SECTION

[illegible]


영역명		국도6호선 금남IC2교 등 6개소 정밀안전점검용역			
영역	간행		불규칙 간행		배수구역형
	표지		열화, 마모		토사탐지
	오염				배수구형
	계온방터				배수구형
도면	정식				기초신설 : 점형개설
					명칭보수 : 형상개선
					신규신설 : 역석보설
과업기간		2022.12.01 ~ 2023.05.29			
발주처		영정부도관리사무소			
용역사		(주)태경이엔씨			
도면번호		13/41			

[illegible]


KEY PLAN:



SECTION



영역		주도46호전 급판(C 2급 등 6개소)		정밀안전점검영역	
포도	간월		불가죽 간월	● 배수구방형	과임기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
	타		열화, 마모	● 땀수관	
	영		토사타월	● 갈아떨어	
	정지		정지노출	● 정지노출	
관	계로판리		정지노출	● 정지노출	영역내 안전점검 영역내 안전점검 영역내 안전점검
	정지		정지노출	● 정지노출	




KEY PLAN:

SECTION

No	신공(%) 기준(%)	순상 내용	순상 현황						순상 총량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위 (㎡)	층량	단위	개소		
1	기준	누수층 역		0.50	0.50	0.25	㎡	1	0.25	
2	기준	누수층 역		0.10	0.50	0.05	㎡	1	0.05	
3	기준	누수층 역		0.10	0.50	0.05	㎡	1	0.05	
4	기준	강제배출		0.30			m	1	0.30	
5	기준	스플라이즈 배출면 0.4차단				1.00	EA	32	32.00	
6	기준	동시방역				1.00	EA	3	3.00	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										

영역명		국도46호선 금강IC 2교 등 6개소 정밀안전정검용역	
영역	간월		불규칙 간월
	파단		말뚝, 마모
	오정		토시타격
	정정차		철근노출
관리	계로관리		정정차
			차량정검
		● 배수구방형	
		● 배수관 갈아두둑	
		기초심상 : 정형석심	
		금회보수 : 형제정선 신규소방 : 직책소방	
과업기간		2022.12.01 ~ 2023.05.25	
발주처		영광국도관리사무소	
용역사 (주)태경이엔씨			
도면번호		15/41	

G2




KEY PLAN

SECTION

No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용		순상 현황				순상 물량	비고
		폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	종량 (m)	단위	계수		
1	기존	채수문적	0.10	0.50	0.05	m	1	0.05	
2	기존	채수문적	0.10	0.50	0.05	m	1	0.05	
3	기존	환기구 불트채널 불량			1.00	EA	4	4.00	
4	기존	스플라이스 실링재 미처리			1.00	EA	32	32.00	
5	기존	토사덮적			1.00	EA	2	2.00	
6	신규	토사덮적			1.00	EA	2	2.00	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역



용역명		용역시	
구원	불규칙 구원	발주처	의정부북부관리사무소
배치	배치, 배선	용역시	(주) 태경이앤씨
모형	모형, 모형	도면번호	17/41
정식	정식, 정식		

[illegible]


KEY PLAN

SECTION


영역명		국도6호선 금강IC 2교 등 6개소 정밀안전점검용역	
영역	간행		배수구방형
	불규칙 간행		● 배수구방형
	역리, 패스		● 배수구방형
	토시타역		● 배수구방형
도면	단면		● 배수구방형
	오면		● 배수구방형
	부지		● 배수구방형
	정지		● 배수구방형
기타	계량판리		● 배수구방형
	정지		● 배수구방형
	정지		● 배수구방형
	정지		● 배수구방형
기타사항 : 정밀안전점검		정밀안전점검용역	
신규공사 : 적색 신호		신규공사 : 적색 신호	
도면번호		도면번호	
19/41		19/41	




KEY PLAN:



SECTION




영역명	국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역
구분	 간월  단  영  계룡면리  불곡지 근방  정동, 이모  부사  정사  목리, 미소  토사터적  황근노출  강굴 비행
주요특성	● 배수역형 ○ 관아길 ○ 갈아들 기초시설 : 점検 시설 금리 모수 : 형제 정전 신규 손상 : 적색 칠상
관리기간	2022.12.01 ~ 2023.05.20
발주처	의정부광역시사무소
용역사	(주) 태경이엔씨
도면번호	20/41

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

[illegible]




No.	산곡(N) 기온(P)	손 실 내 용	厚 (mm)	손 실 현 상					손상 물량	비고
				깊이 (mm)	단위	물량	단위	개소		
1	기준	누수층적		0.50	0.50	0.25	m ³	1	0.25	
2	기준	누수층적		0.50	0.50	0.25	m ³	1	0.25	
3	기준	누수층적		0.50	0.50	0.25	m ³	1	0.25	
4	기준	누수층적		0.10	0.50	0.05	m ³	1	0.05	
5	기준	심해층 미확차				1.00	EA	10	10.00	
6	기준	관기구 물트지점 물량				1.00	EA	1	1.00	
7	기준	스플라이스설치부 미처리				1.00	EA	32	32.00	
8	기준	토사외리				1.00	EA	3	3.00	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										

KEY PLAN

SECTION

영역명							국도46호선 금남IC2교 등 6개소 정밀안전정검용역		
50	간행		불규칙 간행		변리, 파손		과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29	의정부국도관리사무소
	타발		열화, 마모		토사·타격물				
계	경		부식		철타고돌출		도면번호	22/41	(주)태경이앤씨
	차로면처리		잔여물		조립, 변형				
							기초조사 : 공역에 대한 공회 조사 : 현재 정전 사항 : 손상 : 무려 손상		

[illegible]


KEY PLAN:

SECTION

영역명	수도화호선 급강(C 2급) 등 6개소 정밀안전점검용역					
과목명	과탐기간 2022.12.01 ~ 2023.05.25					
인원	간행	불규칙 간행	벽리, 패스	배수구방형		
도면	단면	열화, 미모	토시타력	폐수관		
	오염	부식	절근노출	● 칼이아무늬		
재료관리	정량식	자중시험	기초실험 : 정량식 실험	금속 분석 : 용해 정진		
			신규 소양 : 적색 실험	도면번호	23/41	

5. 가 로 보


G1 ~ G2



KEY PLAN



SECTION




No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 물량 비고
			폭 (mm)	깊이 (m)	단면 종량 (m)	단위	계수	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역

영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역				
범례	구경	불규칙 구경	벽리, 파손	배수구마형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처	의정부북로관리사무소
	모경	부식	철근노출	기준순상 : 경향세 확인	영역사	(주) 태경이앤씨
	침식	침식	침몰, 변형	금회 보수 : 정색 정선	도면번호	25/41
	계로분리			신규 순상 : 적색 표시		


G1 ~ G2



KEY PLAN




SECTION



No.	신규(N)	기존(P)	순상량					순상 총량	비고
			폭 (mm)	깊이 (m)	단면 면적 (m ²)	단위	계수		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역				
범례		불규칙 구역	벽리, 파손	배수구면형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
		열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처	의정부북로관리사무소
		부식	철근노출	기둥손상 : 경향세 확인	공역시	(주) 태 경 이 엔 제
		침식	좌굴, 변형	금회 보수 : 철색 정선 신규 순상 : 적색 심선	도면번호	26/41

G1 ~ G2




No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 물량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위 물량 (m)	단위	계수	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

KEY PLAN




SECTION




영역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역								
범례		구경		불규칙 구역		벽리, 파손		배수구면형	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29	발주처 의정부국토관리사무소
		배태		열화, 마모		토사퇴적		배수관 물이누출		
		모경		부식		철근노출		기존순상 : 경향세 확인 보수 : 철책 정선		
		계로면터		침식		침몰, 변형		신규순상 : 적색 표시		
	도면번호 27/41									

G1 ~ G2




No.	신규(N)	순상 내용	순상 분량					순상 분량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 분량	단위	계소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

KEY PLAN




SECTION



공역명			국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역			
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처	의정부북로관리사무소
범 례	모 경	부 식	철근노출	기준순상 : 경향세상선	공역시	(주) 태 경 이 엔 제
	계로판리	침 식	좌굴, 변형	신규 순상 : 적색 상선	도면번호	28/41


G2 ~ G3



KEY PLAN




SECTION



No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 물량 비고
			폭 (mm)	깊이 (m)	단면 형상	단위	개소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역				
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처	의정부북로관리사무소
	모 경	부 식	철근노출	기준순상 : 경향세 확인	공역시	(주) 태 경 이 엔 제
	제 로 분리	침 식	좌굴, 변형	금회 보수 : 정색 정선 신규 순상 : 적색 표시	도면번호	29/41


G2 ~ G3



KEY PLAN




SECTION



No.	신규(N)	기존(P)	순상현황				순상 물량 비고
			폭 (mm)	깊이 (m)	단면 물량 (m)	단위 계수	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역			
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처 의정부북로관리사무소
	모 경	부 식	철근노출	기존순상 : 경향세 확인 금회 보수 : 철재 정선	공역시 (주) 태 경 이 엔 제
	제로분리	침식	좌굴, 변형	신규순상 : 적색 표시	도면번호 30/41

G2 ~ G3




No.	신규(N)	기존(P)	순상량					순상 총량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 면적 (m ²)	단위	계수		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

KEY PLAN





SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역				
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구면형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발주처	의정부북로관리사무소
	모 형	부식	철근노출	기준순상 : 경향세 확인	공역시	(주) 태 경 이 엔 제
	계 로 면 적	침식	좌굴, 변형	금회 보수 : 철재 정선 신규 순상 : 적색 표시	도면번호	31/41


G2 ~ G3



KEY PLAN







SECTION



No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 물량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 면적 (m ²)	단위	개소	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								

공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역				
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발 주 처	의정부북로관리사무소
	모 경	부 식	철근노출	기준순상 : 경계측 금회 보수 : 정색 점선	공 역 사 (주)	태 경 이 엔 제
	제로분리	침 식	좌굴, 변형	신규 순상 : 적색 점선	도면번호	32/41

6. 세 로 보



No. 구분(作)	순서 내용	순서 현황					신상 촬영	비고
		촬영 (mm)	같이 가다 (회)	다만 촬영	단위	개소		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								


아
나
오

국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검요역

50		51	
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		문 화 부 장
	문 화 부 장		


7. 캔틀레버 부보

RIGHT




No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 물량	비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단면 종량 (m)	단위	계수		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									

KEY PLAN





SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역				
범 례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구마형	과업기간	2022.12.01 ~ 2023.05.29
	벽 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 물이누출	발 주 처	의정부북로관리사무소
	모 경	부 식	활간노출	기초손상 : 경첩에 손상	공 역 사 (주)	태 경 이 엔 제
	재료분리	침 식	좌굴, 변형	금회 보수 : 철재 접선 신규 손상 : 적색 상선	도면번호	34/41



LEFT



No.	신규(N) 기존(P)	순상 내용	순상 현황					순상 동향	비고
			폭 (mm)	깊이 (mm)	단면 종방향	단위	계수		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									


KEY PLAN

SECTION




영역 명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역						
범례		영역		불규칙 구역		벽리, 파손		배수구 현황
		배태		열화, 미모		토사퇴적		활간노출
		모경		부식		침몰, 변형		기존순상 : 경향세 확인
		제로면리		침식		신규순상 : 정색 정선		금회 보수 : 정색 정선
		발주처		과업기간				
		(주) 태 경 이 엔 제		2022.12.01 ~ 2023.05.29				
		의정부북로관리사무소						
		도면번호		35/41				

RIGHT




No.	산구(N)	기관(P)	순상면량				순상면량 비고
			폭 (mm)	길이 (m)	단위 (m)	계수	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							

KEY PLAN





SECTION



공역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검공역			
범례	구 경	불규칙 구역	벽리, 파손	배수구면형	과업기간 2022.12.01 ~ 2023.05.29
	배 태	열화, 마모	토사퇴적	배수관 불이류벽	발주처 의정부북로관리사무소
	모 경	부 식	활간노출	기존순상 : 경향세 확인	공역시 (주) 태 경 이 엔 제
	제로면리	침 식	침몰, 변형	금회 보수 : 정색 정선 신구 순상 : 적색 심신	도면번호 36/41



8. 표 대

No.	단위	수량(N)	순상 내용	순상 분량				순상 분량	비고
				길이 (m)	단위 (m)	분량	단위	계소	
1	기존		표면오염	0.50	3.00	1.50	m ²	2	3.00
2	보수		방청장치 부식					1	1.00
3	보수		방청장치 부식			1.00	EA	1	1.00
4	기존		벽면	0.20	0.60	0.12	m ²	1	0.12
5	기존		미손	0.80	0.50	0.40	m ²	1	0.40
6	기존		미손	0.50	0.20	0.10	m ²	2	0.20
7	기존		미손	0.80	0.20	0.16	m ²	1	0.16
8	신규		충돌리	0.20	0.30	0.06	m ²	1	0.06
9	신규		보행판크리트 벽면	0.20	0.50	0.10	m ²	1	0.10
10	신규		벽면 및 철근노출	0.10	0.50	0.05	m ²	1	0.05
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									






KEY PLAN

SECTION



용역명		국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검용역			
구분	구분	불규칙 균열	벽면, 파손	배수구변형	과업기간
배타	배타	열화, 마모	토사퇴적	배수관 불이류벽	발주처
오염	부식	철근노출	기초손상 : 강철재 침식	금회 보수 : 철재 침식	용역시 (주) 태 경 이 엔 제
재료분리	침식	침몰, 변형	신규 손상 : 적색 침식	도면번호	38/41

9. 표 각


HA
FO01
12

작품명


2019


아카이브

KEY PLAN



SECTION

[illegible][illegible]



KEY PLAN		SECTION	
			
시공현장 시공책		정확도 중정확	
A1		A2	
F1		F2	
F3		F4	

영역명		재료명		재료비	
바닥	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트
	벽	벽	벽	벽	벽
	모	모	모	모	모
	정	정	정	정	정
레	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트	콘크리트
	벽	벽	벽	벽	벽
	모	모	모	모	모
	정	정	정	정	정

국도46호선 금남IC 2교 등 6개소 정밀안전점검구역		발주처		의정부교통관리사무소	
감정기간		2022.12.01 ~ 2023.05.29		도면번호	
영역사		(주) 태경이엔씨		41/41	