

## 시설물관리대장(교량)

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 시 설 물 번 호                                                    | BR2001-0000455 |
| 관 리 번 호                                                      | 제천교-10-2       |
| 시 설 물 명                                                      | 남조천교(춘천)       |
| 내 용                                                          |                |
| 1. 기본현황                                                      |                |
| 2. 상세제원                                                      |                |
| 3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력                                          |                |
| 4. 보수· 보강 이력                                                 |                |
| 5. 첨부: 1) 전경사진<br>2) 정· 측면,기타사진<br>3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료 |                |

|      |   |                     |
|------|---|---------------------|
| 관리주체 | : | 한국도로공사 제천지사         |
| 소유자  | : | 한국도로공사              |
| 보관자  | : | 전화번호 : 043-720-6941 |

## 1. 기본현황

|                                      |               |          |             |                         |               |              |             |           |            |
|--------------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 시설물 번호                               |               | 관리번호     | 시설물명        |                         | 노선            | 시설물종류        | 시설물종별       | 시설물구분     |            |
| BR2001-0000455                       |               | 제천교-10-2 | 남조천교(춘천)    |                         | 고속국도55호선      | 도로교량         | 1종          | 교량        |            |
| 위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소) |               |          | 관리주체        |                         |               | 관리주체구분       | 소유자         |           |            |
| 충청북도                                 | 단양군           | 대강면      | 당동리         | 한국도로공사 제천지사             |               |              | 공공          | 한국도로공사    |            |
| 준공일                                  | 하자담보책임만료일     |          | 상세제원        | 안전점검 및 정밀안전진단 이력        | 보수·보강 이력      | 관리주체의 설계도서보존 | 설계도서사본 공단제출 | 감리보고서     | 안전점검 종합보고서 |
| 2001년 12월 19일                        | 2011년 12월 19일 |          | 유           | 유                       | 무             | 대상-보존        | 대상-제출       | 비대상-미제출   | 비대상-미제출    |
| 설계기간                                 |               | 설계자      |             | 공사기간                    |               | 시공자          |             | 총공사비(백만원) |            |
| 1994-12-29 ~ 1995-12-27              |               | 서영기술단    |             | 1995-12-26 ~ 2001-12-19 |               | 동부건설(주)      |             | 0         |            |
| 영10조대상                               | 감리기간          |          | 감리자 (책임감리원) |                         | 공사발주자         |              | 공사명         |           | 공사감독·공사관리관 |
| 아니오                                  |               |          |             |                         | 한국도로공사        |              | 중앙고속도로 건설공사 |           | 김대진        |
| ▷ 기타 기본현황                            |               |          |             |                         |               |              |             |           |            |
| 작성일                                  |               | 작성자      |             |                         | 최종 수정일        |              | 최종 수정자      |           |            |
| 2001년 12월 19일                        |               | 방준영 인    |             |                         | 2003년 09월 17일 |              | 한국도로공사 제천지사 |           |            |
| ▷ 비고                                 |               |          |             |                         |               |              |             |           |            |

## 2. 상세제원

| 시설물명      |        |          | 교량시점위치<br>(읍면동리까지 기입) |       | 교량종점위치<br>(읍면동리까지 기입) |     | 설계활하중             |   | 허용통행하중       |
|-----------|--------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|-----|-------------------|---|--------------|
| 남조천교(춘천)  |        |          | 충청북도 단양군 대강면 당동리      |       | 충청북도 단양군 대강면 당동리      |     | DB-24/DL-24       |   | 43.2 ton     |
| 연 장       |        |          | 폭                     |       |                       | 차로수 |                   |   | 내진설계 적용여부    |
| 길이(m)     | 경간수    | 최대경간장(m) | 보도(m)                 | 차도(m) | 계(m)                  | 상행  | 하행                | 계 |              |
| 380       | 8      | 50       |                       | 12    | 12                    |     | 2                 | 2 | 적용           |
| 상부구조      | 경간구성   |          | 40+6@50+40            |       |                       |     |                   |   |              |
|           | 주경간 형식 |          | 부경간 형식                |       | 받침 종류                 |     | 신축이음 종류           |   | 하부 통과제한높이(m) |
|           |        |          |                       |       | 포트받침                  |     |                   |   |              |
| 하부구조      | 교 각    |          |                       |       | 교 대                   |     | 교차노선<br>(또는 교차하천) |   | 교차하천 최고수심(m) |
|           | 형 식    |          | 갯 수                   | 기초형식  | 형 식                   |     |                   |   |              |
|           | 벽식(WL) |          |                       | 직접기초  | 역T형                   |     |                   |   |              |
|           |        |          |                       |       |                       |     |                   |   |              |
| ▷ 기타 상세제원 |        | 당동리      |                       |       |                       |     |                   |   |              |

| 전경 사진 | 정· 측면,기타사진 |
|-------|------------|
|       |            |