

시설물관리대장(교량)

시 설 물 번 호	BR2001-0000373
관 리 번 호	도공(상주)교량-20
시 설 물 명	봉곡1교(내서)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수· 보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 정· 측면,기타사진 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체 : 한국도로공사 상주지사

소 유 자 : 한국도로공사 전화번호 : 054-530-8342

보 관 자 : _____

1. 기본현황

시설물 번호		관리번호		시설물명		노선		시설물종류		시설물종별		시설물구분						
BR2001-0000373		도공(상주)교량 -20		봉곡1교(내서)		고속국도45호선		도로교량		1종		교량						
위치 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)					관리주체				관리주체구분		소유자							
경상북도		구미시		선산읍		봉곡리		한국도로공사 상주지사				공공		한국도로공사				
준공일		하자담보책임만료일			상세제원		안전점검 및 정밀안전진단 이력		보수·보강 이력		관리주체의 설계도서보존		설계도서사본 공단제출		감리보고서		안전점검 종합보고서	
2001년 12월 04일		2011년 12월 05일			유		유		무		대상-보존		대상-제출		비대상-미제출		비대상-미제출	
설계기간				설계자			공사기간				시공자				총공사비(백만원)			
1992-04-30 ~ 1993-04-13				(주)한국종합기술개발			1996-10-09 ~ 2001-12-04				풍림산업(주)				4,448			
영10조대상		감리기간			감리자 (책임감리원)			공사발주자			공사명					공사감독· 공사관리관		
아니오		1996-10-09 ~ 2001-12-04			한국건설관리공사(박병중)			한국도로공사			중부내륙고속도로 건설공사					박병중		
▷ 기타 기본현황																		
작성일				작성자				최종 수정일				최종 수정자						
2001년 12월 04일				이종은 인				2003년 02월 12일				한국도로공사 상주지사						
▷ 비고																		

2. 상세제원

시설물명			교량시점위치 (읍면동리까지 기입)		교량종점위치 (읍면동리까지 기입)		설계활하중		허용통행하중
봉곡1교(내서)			경상북도 구미시 선산을 봉곡리		경상북도 구미시 선산을 봉곡리		DB-24/DL-24		43.2 ton
연 장			폭			차로수			내진설계 적용여부
길이(m)	경간수	최대경간장(m)	보도(m)	차도(m)	계(m)	상행	하행	계	
160	3	60		24	24	2	2	4	적용
상부구조	경간구성		1@50+1@60+1@50						
	주경간 형식		부경간 형식		받침 종류		신축이음 종류		하부 통과제한높이(m)
	강박스거더교(STB)				포트받침				10.0
하부구조	교 각				교 대		교차노선 (또는 교차하천)		교차하천 최고수심(m)
	형 식		갯 수	기초형식	형 식				
	T형교각식(T)			말뚝기초	역T형		지방도 916호		
▷ 기타 상세제원		봉곡리							

전경 사진	정· 측면,기타사진