


15. | 양주치촉

1. 양주~지축 #1

외관조사 사진첩

			
내용	시점측 전경	내용	우측 벽체 전경
			
내용	좌측 벽체 전경	내용	종점측 전경
			
내용	관로구	내용	상부슬래브
	관로구누수		상태양호

외관조사 사진첩



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

맨홀 외부
상태양호



내용

받침대
상태양호



내용

지지대
상태양호



내용

출입전 산소 농도 측정



내용

비파괴 작업사진