

제 4 장

외관조사망도

손상 개소_서종변전소 RC 옹벽



	계	균열(CW=0.3mm미만)	균열(CW=0.3mm이상)	이격	백태	유실	오염	침식	박리	박락	재료분리	철근노출	파손	마모	배수공 막힘	설령재 마모 및 탈락	배부름	세굴	기타
개소	25	14	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
총물량		28.042	0.000	0	2.03	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

손상물량집계표_서종변전소 RC 옹벽

[illegible]



관리기관	과업명	시공사	점검기관	점검책임기술자	구조물명	도면명	도면번호
한국전력공사	서중 변전소 응벽 정밀안전점검	관보토건(주)	설비진단처	김 지 호	154kV 서중변전소 RC응벽	배면 응벽	02



손상물량표

[illegible]

21 50

	공명		양상균열		자음분리
	간접적 폭발		부서, 녹발생		박막, 파손
	누수		백태		도서훼손
	보양식 균열		민첩, 공중		좌굴, 변형
	충격 노출		세굴, 전사		기타

관리기관	과업명	시공사	점검기관	점검책임기술자	구조물명	도면명	도면번호
한국전력공사	서종 변전소 용부 정밀안전점검	관보토건(주)	설비진단처	김 지 호	154kV 서종변전소 RC용부	우측 용부	03