



전 경

시설물명: 서중변전소 RC옹벽



사진번호	1	위치	-
내 용	배면 옹벽 전경		

사진번호	2	위치	-
내 용	우측 옹벽 전경		



사진번호	3	위치	-
내 용	좌측 옹벽 전경		

사진번호	4	위치	-
내 용	배면 옹벽 전경(지상2층)		







사진번호	5	위치	-
내 용	배면 옹벽 전경(지하2층)		

사진번호	6	위치	-
내 용	배수로 전경		


외관조사

시설물명: 서중변전소 RC옹벽

									
사진번호	7	위치	-F1	Sta.5.0m	사진번호	8	위치	-F1	Sta.9.0m
내 용	균열		Cw=0.1mm, L=4.0m		내 용	백태		A=0.1m×1.0m	
									
사진번호	9	위치	-F1	Sta.13.0m	사진번호	10	위치	-F1	Sta.18.0m
내 용	균열		Cw=0.1mm, L=2.5m		내 용	백태		A=0.2m×1.0m	
									
사진번호	11	위치	-F1	Sta.18.0m	사진번호	12	위치	-F1	Sta.20.0m
내 용	균열		Cw=0.1mm, L=4.0m		내 용	균열		Cw=0.1mm, L=2.5m	

외관조사

시설물명: 서중변전소 RC옹벽

									
사진번호	13	위치	-F1	Sta.23.0m	사진번호	14	위치	-F1	Sta.26.0m
내 용	균열		Cw=0.1mm, L=4.0m		내 용	균열		Cw=0.1mm, L=2.0m	
									
사진번호	15	위치	-F1	Sta.31.0m	사진번호	16	위치	-F1	Sta.37.0m
내 용	재료분리		Cw=0.1mm, L=4.0m		내 용	균열		Cw=0.1mm, L=1.5m	
									
사진번호	17	위치	-F1	Sta.38.0m	사진번호	18	위치	F2	Sta.19.0m
내 용	균열		Cw=0.1mm, L=4.0m		내 용	균열		Cw=0.2mm, L=4.0m	

외관조사

시설물명: 서중변전소 RC옹벽



사진번호	19	위치	F2	Sta.25.0m
내 용	균열		Cw=0.2mm, L=4.0m	

사진번호	20	위치	F2	Sta.29.0m
내 용	균열		Cw=0.2mm, L=4.0m	



사진번호	21	위치	F2	Sta.33.0m
내 용	균열		Cw=0.2mm, L=4.0m	

사진번호	22	위치	F2	Sta.37.0m
내 용	균열		Cw=0.2mm, L=4.0m	