


별내인출 외관조사망도





손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	미세망상균열	2.0	13.0	1	㎡	26.00	
2	균열	0.1	2.8	1	m	2.80	
3	박락	0.1	0.1	1	㎡	0.01	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공중	문 역 영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 영역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	문 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 역 호 별 내 인 출 - 1

별내인출 외관조사망도





손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	전선마감부 누수			1	EA	1.00	
2	균열	0.1	1.2	2	m	2.40	
3	백태	0.1	0.1	1	㎡	0.01	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

균열	망상균열	재료분리	편형, 공통	동역사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 2

별내인출 외관조사망도





손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.5	1	m	2.50	
2	시공이음부균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN





범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공중	문 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	문 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	문 역 사 별 내 인 출 - 3

별내인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	미세망상균열	2.0	20.0	1	m ²	40.00	cw=0.1
2	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 4



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	미세망상균열	2.0	20.0	1	m	40.00	cw=0.1
2	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3	균열부백태	0.5	1.2	1	m	1.20	
4	균열	0.3	2.2	1	m	2.20	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				단위	손상 물량	비 고
	폭	길이	개소	손상내용			
CW 0.2	균열	망상균열	재료분리	편형, 공공			동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배대	통역사 케이아이엠(주)			정경원자 2023.06
이물침투적격치불합격	철근노출	청식	배관 폐관	광도변조			별 내 인 출 - 5
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타				

별내인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	미세망상균열	2.0	20.0	1	m ²	40.00	cw=0.1
2	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
4	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
5	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
6	백태	0.1	0.8	1	m ²	0.08	
7	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
8	백태	0.2	0.8	1	m ²	0.16	
9	백태	0.2	0.6	1	m ²	0.12	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	문 역 사 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용 역 사 케이아이엠(주)
이물침투적 적지물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정 령 발 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 역 호 별 내 인 출 - 6



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	0.8	5.0	1	m ²	4.00	
2	망상균열	2.0	20.0	1	m ²	40.00	cw=0.1
3	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
4	균열	0.3	2.2	1	m	2.50	
5	백태	0.2	1.0	1	m ²	0.20	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	0.8	5.0	1	m ²	4.00	
2	망상균열	2.0	20.0	1	m ²	40.00	cw=0.1
3	균열	0.3	2.5	1	m	2.50	
4	균열	0.3	2.2	1	m	2.50	
5	백태	0.2	1.0	1	m ²	0.20	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

공역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역


용역사
케이아이엠(주)

점검일자
2023.06

망도번호
별 내 인 출 - 7



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수	0.3	1.8	1	m ²	0.54	
2	보수부균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수	0.3	1.8	1	m ²	0.54	
2	보수부균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

공정명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역


용역사
케이아이엠(주)

점검일자
2023.06

방도번호
별 내 인 출 - 8



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
2	시공이음부백태	0.2	2.1	1	m ²	0.42	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	균열	m	2.20	
2	시공이음부백태	시공이음부, 이격	m ²	0.42	
3	이물침투적 적지물침투	철근노출			
4	사석이완 사석탈락	세굴			
5	방수	방수			
6	배관	배관			
7	기타	기타			

2023년 경기북부 송전전력구,
 맨홀 정밀안전점검 결과
 2023.06
 별 내 인 출 - 9



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	0.3	1	m	0.30	
2	균열부백태	0.2	1.0	1	m	1.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	균열	방사균열	재료분리	편청, 공청
2	박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	배관
3	이물질의 부착, 낙하물	철근노출	청식	배관	배관
4	사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	기타

2023년 경기북부 송전전력구,
 맨홀 정밀안전점검 결과
 2023.06
 별 내 인 출 - 11



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표





번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

별내인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	보수부재균열	0.1	1.8	1	m	1.80	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 13

별내인출 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	1.2	1	m	1.20	
2	누수		1.0	1	m	1.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 14



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
2	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
3	균열부백태	0.1	2.2	1	m	2.20	
4	균열	0.2	2.2	2	m	4.40	
5	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황	단위	손상 물량	비 고
1	균열	0.2	2.2	1	m
2	균열부백태	0.1	2.2	1	m
3	균열부백태	0.1	2.2	1	m
4	균열	0.2	2.2	2	m
5	균열	0.2	2.2	1	m
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



범 례	손상현황				비 고
	손상내용	손상현황	손상물량	비 고	
CW 0.2	균열	양상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 침몰안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)	용역사
이물침투적격치불합격	철근노출	청식	배관 파손	경정원자	2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호	별 내 인 출 - 16



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상물량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	1.6	1	m	1.60	
2	균열부백태	0.1	0.4	1	m	0.40	
3	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
4	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
5	체수			1	EA	1.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상물량	비고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	1.6	1	m	1.60	
2	균열부백태	0.1	0.4	1	m	0.40	
3	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
4	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
5	체수			1	EA	1.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

공역명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역


용역사
케이아이엠(주)

점검일자
2023.06

망도번호
별내인출 - 17

환풍기



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	하부물고임			1	EA	1.00	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적착지물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 18



별내인출 외관조사망도

손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백태	0.1	0.1	1	m	0.10	
2	균열부백태	0.1	0.6	1	m	0.60	
3	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
4	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.1	0.1	1	m	0.10	
2	균열부백태	0.1	0.6	1	m	0.60	
3	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
4	균열	0.2	2.8	1	m	2.80	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


공정명
2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역

용역사
케이아이엠(주)

점검일자
2023.06

망도번호
별 내 인 출 - 19

별내인출 외관조사망도





손상현황표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열부백대	0.1	0.3	1	m	0.30	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균열	망상균열	재료분리	편형, 공형	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 영역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	배관	용역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 별 내 인 출 - 20