


지도 SS 환기구 외관조사망도

(환기구 #1)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	환기구출입문파손			1	EA	1.00	
2	철근노출	0.1	1.0	1	m ²	0.10	
3	철근노출	0.1	0.3	1	m ²	0.03	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	철근노출	0.2	0.3	1	m ²	0.06	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례


□ 0.2	균열	▲ 방향균열	■ 재료분리	⚙️ 편창, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 배출 정밀안전점검 용역
■ 박리, 박락 파손	■ 시공이음분리, 층분리,이격	■ 누수, 습윤부	■ 벽태	용역시 케이아이엠(주)	
■ 이물질퇴적 적지물회적	■ 철근노출	■ 침식	■ 배관 파관	점검일자 2023.06	
■ 사석이완 사석탈락	■ 세굴	■ 강재부식	■ 기타	망도번호 지도 SS 환기구 - 1	

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


KEY PLAN

五 五



지도 SS 환기구 외관조사망도

(환기구 #3)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열/백태	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
2	채수	2.0	24.0	1	m ²	48.00	
3	백태	0.3	2.0	1	m ²	0.60	
4	시공이음부 누수		2.0	1	m	2.00	
5	철근노출	0.5	1.2	1	m ²	0.60	
6	철근노출	0.2	0.2	2	m ²	0.08	
7	철근노출	0.3	0.2	1	m ²	0.06	
8	철근노출	0.4	0.4	1	m ²	0.16	
9	백태	0.3	2.0	1	m ²	0.60	
10	누수			8	EA	8.00	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN

표
례

균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역 용역시 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 지도 SS 환기구 - 3
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투, 적지물침투	철근노출	철식	배관 파손	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

지도 SS 환기구 외관조사망도

(환기구 #4)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	철근노출	0.3	1.5	1	m ²	0.45	
2	철근노출	0.3	0.3	1	m ²	0.09	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 지도 SS 환기구 - 4
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투, 적치불량	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	