



(환기구 #1)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

범
례

CW 0.2 균열	양상균열	재료분리	편차, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 청밀안전점검구역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	청식	배관 패관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 호수S/S 인출 환기구 - 1

(환기구 #1)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
2	백태	0.4	0.3	1	m ²	0.12	
3	바닥균열	0.2	4.1	1	m	4.10	
4	바닥균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							







※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

범
례

CW 0.2 균열	양상균열	재료분리	편청, 공청	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 면출 청밀안전점검구역
벽리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	백태	동역사 케이아이엠(주)
이물침투적 적치물퇴적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영호 호수S/S 인출 환기구 - 2


(환기구 #2)



슬래브



바닥





손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음부 백태	0.1	9.2	1	m	0.92	
2	균열	0.3	3.0	1	m	3.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

* 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

CW 0.2 균 열	망상균열	재료분리	편청, 공동	동역영 2023년 경기북부 송전전력구, 연을 청밀안전점검 결과
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	동역영 케이아이엠(주)
이물침투적 축치물침투적	철근노출	청식	배관 폐관	정경원 자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	광도영 호수S/S 인출 환기구 - 3