

1. 동화제 7배수문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



주요 손상 사진



2. 반정제 1배수문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



주요손상사진



주요손상사진



3. 상두제 1배수문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



주요손상사진



4. 상두제3배수문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진




주요 손상 사진




5. 어은우제2배수갑문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



주요손상사진



5. 어은우제2배수갑문

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



7.지안우10배수암거

전 경 및 부 위 별 사 진



전 경 및 부 위 별 사 진



주요손상사진

