

# 제 출 문

화성시장 귀하

귀 시와 계약 체결한 『2019년 하반기 지방하천 배수문 정밀점검 용역』을 성실히 수행하고 그 결과를 본 보고서에 수록하여 부속자료와 함께 제출합니다.

2020년 01월 일

경기도 화성시 봉담읍 시청로 1393-6  
주식회사 성 본  
대표이사 박성만 (인)

## 참 여 기 술 진 명 단

| 분 류     | 성 명   | 직 급  | 자격사항  | 발급번호                    | 서 명 |
|---------|-------|------|-------|-------------------------|-----|
| 총괄책임기술자 | 박 성 만 | 대표이사 | 특급기술자 | G00133176<br>(00010022) |     |
| 참여기술자   | 정 태 화 | 이사   | 특급기술자 | G00286763<br>(#0324972) |     |
|         | 민 건 화 | 과장   | 초급기술자 | G00352201<br>(#0245855) |     |
|         | 김 은 순 | 과장   | 초급기술자 | 1997-서울<br>-14430       |     |

## 시설물별 위치도 및 전경사진



| 번호 | 명 칭       | 하천명  | 위치                 | 종 별 | 비 고 |
|----|-----------|------|--------------------|-----|-----|
| 1  | 동화제7배수통문  | 동화천  | 화성시 매송면 숙곡리 485-2  | 2중  | 수문  |
| 2  | 반정제1배수문   | 원천리천 | 화성시 반정동 25-24      | 2중  | 수문  |
| 3  | 상두1배수문    | 관리천  | 화성시 향남읍 상두리 595    | 2중  | 수문  |
| 4  | 상두제3배수암거  | 관리천  | 화성시 향남읍 상두리 588-1  | 2중  | 수문  |
| 5  | 어은우2배수갑문  | 어은천  | 화성시 우정읍 운평리 147    | 2중  | 수문  |
| 6  | 어은우4배수암거  | 어은천  | 화성시 장안면 사곡리 19-6   | 2중  | 수문  |
| 7  | 자안우10배수암거 | 자안천  | 화성시 팔탄면 하저리 990-32 | 2중  | 수문  |