

사 진 대 지

현장명 : 서울제물포 2공구

하자보수공사

디 엘 이 앤 씨 (주)

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	안전교육
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	TBM 실시 - 터널외부
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	TBM 실시 - 터널내부
공 정	작업 전

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	교통통제 -본선
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	교통통제 - VMS 표출
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널
공 종	교통통제 -Ramp 구간 전면차단
공 정	작업 전

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 1 ~ 10
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 1 ~ 10
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 1 ~ 10
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1,2,3 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1,2,3 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1,2,3 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20
공 종	누수
공 정	작업 후



사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 파손 공.종 작업전No.4 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	파손	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	파손								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 파손 공.종 작업중No.4 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	파손	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	파손								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 파손 공.종 작업후○No.4 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20	공 종	파손	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 11 ~ 20								
공 종	파손								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 백태 공.종 작업전No.1 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 백태 공.종 작업중No.1 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 백태 공.종 작업후No.1 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 21 ~ 30								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM41~50	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM41~50	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM41~50	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 전





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 시공미흡 공.종 작업전No.1 위.치 NATM81~90	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90	공 종	시공미흡	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 시공미흡 공.종 작업중No.1 위.치 NATM81~90	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90	공 종	시공미흡	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 시공미흡 공.종 작업후No.1 위.치 NATM81~90	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90	공 종	시공미흡	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 90								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 91
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 91
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 81 ~ 91
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 100 ~ 110
공 종	백태
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 100 ~ 110
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 100 ~ 110
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	백태
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.5 위.치 NATM141~150	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.5 위.치 NATM141~150	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.5 위.치 NATM141~150	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수 백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수 백태
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 백태
공 종 작업전no3
위 치 NATM141~150

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	백태
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 백태
공 종 작업중no3
위 치 NATM141~150

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	백태
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 백태
공 종 작업후no3
위 치 NATM141~150

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	백태
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 141 ~ 150
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 151 ~ 160
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 전





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 중





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	백태
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM171~180	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM171~180	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM171~180	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 171 ~ 180								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.4 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.4 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.4 위.치 NATM181~190	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 181 ~ 190
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM201~210	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM201~210	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM201~210	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 201 ~ 210								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중






공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM241~250	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM241~250	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM241~250	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 241 ~ 250								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM251~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM251~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM255~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM251~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM251~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM255~260	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 261 ~ 270
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 261 ~ 270
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 261 ~ 270
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NATM 291 ~ 300
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공 종 작업전no83
위 치 여의도no18

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.18
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공 종 작업중no83
위 치 여의도no18

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.18
공 종	누수
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공 종 작업후no83
위 치 여의도no18

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.18
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.38
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.38
공 종	누수
공 정	작업 중





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 NO.38
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업전No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업중No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업후No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업전No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업중No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 누수 공.종 작업후No. 위.치 R-A풍토슬래브 천단부 S43	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 S43 천단부								
공 종	누수								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 전





공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 Ramp-A 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 진행중 공.종 작업전No.101 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업중No.101 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업후No.101 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 진행중 공.종 작업전No.102 위. 치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업중No.102 위. 치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업후No.102 위. 치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열 진행중 공.종 작업전No.103 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업중No.103 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(여의도) 작업명 균열진행중 공.종 작업후No.103 위.치 2공구 풍도 상부 천단부	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 여의도 방향 풍도슬래브 상부								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 21 ~ 30
공 종	누수 백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 21 ~ 30
공 종	누수 백태
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 21 ~ 30
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수 백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수 백태
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수 백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 41 ~ 50
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 51 ~ 60
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 51 ~ 60
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 51 ~ 60
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 61 ~ 70
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 파손 공.종 작업전No.1 위.치 NATM71~80	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80	공 종	파손	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80								
공 종	파손								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 파손 공.종 작업중No.1 위.치 NATM71~80	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80	공 종	파손	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80								
공 종	파손								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 파손 공.종 작업후No.1 위.치 NATM71~80	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>파손</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80	공 종	파손	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 71 ~ 80								
공 종	파손								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 81 ~ 90
공 종	파손
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 <table border="1" data-bbox="108 705 343 813"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업전No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM91~100</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업전No.2	위.치	NATM91~100	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업전No.2																
위.치	NATM91~100																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 전																
 <table border="1" data-bbox="108 1332 343 1440"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업중No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM91~100</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업중No.2	위.치	NATM91~100	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업중No.2																
위.치	NATM91~100																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 중																
 <table border="1" data-bbox="108 1960 343 2067"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업후No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM91~100</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업후No.2	위.치	NATM91~100	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업후No.2																
위.치	NATM91~100																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 후																

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 시공미흡 공.종 작업전No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	시공미흡	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 시공미흡 공.종 작업중No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	시공미흡	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 시공미흡 공.종 작업후No.1 위.치 NATM91~100	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>시공미흡</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100	공 종	시공미흡	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 91 ~ 100								
공 종	시공미흡								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 백태 공.종 작업전No.1 위.치 NATM101~110	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 백태 공.종 작업중No.1 위.치 NATM101~110	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 백태 공.종 작업후No.1 위.치 NATM101~110	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 101 ~ 110								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업전No.5 위.치 NATM121~130	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업중No.5 위.치 NATM121~130	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업후No.5 위.치 NATM121~130	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 121 ~ 130								
공 종	누수								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 131 ~ 140
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 131 ~ 140
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 131 ~ 140
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 161 ~ 170
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업전no2
위 치 NATM171~180

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업중no2
위 치 NATM171~180

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업후no2
위 치 NATM171~180

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 171 ~ 180
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM191~200	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 191 ~ 200								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 201 ~ 210
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 덮개파손
공 종 작업전no1
위 치 NATM211~220

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 211 ~ 220
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 덮개파손
공 종 작업중no1
위 치 NATM211~220

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 211 ~ 220
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 덮개파손
공 종 작업후no1
위 치 NATM211~220

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 211 ~ 220
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.1 위.치 NATM231~240	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM231~240	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM231~240	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 231 ~ 240
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 241 ~ 250
공 종	덮개파손
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	덮개파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	덮개파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 251 ~ 260
공 종	덮개파손
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후


사 진 대 지

 <table border="1" data-bbox="108 705 343 813"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업전 No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM271~280</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업전 No.2	위.치	NATM271~280	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업전 No.2																
위.치	NATM271~280																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 전																
 <table border="1" data-bbox="108 1332 343 1440"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업중No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM271~280</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업중No.2	위.치	NATM271~280	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업중No.2																
위.치	NATM271~280																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 중																
 <table border="1" data-bbox="108 1960 343 2067"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업후No.2</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM271~280</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업후No.2	위.치	NATM271~280	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업후No.2																
위.치	NATM271~280																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 후																


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.3 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.3 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.3 위.치 NATM271~280	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 271 ~ 280								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.2 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								




사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.3 위. 치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.3 위. 치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.3 위. 치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.4 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.4 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.4 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.5 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.5 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.5 위.치 NATM281~290	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 <table border="1" data-bbox="108 705 343 813"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업전 No.6</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM281~290</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업전 No.6	위.치	NATM281~290	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업전 No.6																
위.치	NATM281~290																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 전																
 <table border="1" data-bbox="108 1332 343 1440"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업중No.6</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM281~290</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업중No.6	위.치	NATM281~290	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업중No.6																
위.치	NATM281~290																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 중																
 <table border="1" data-bbox="108 1960 343 2067"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업후No.6</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM281~290</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천)	작업명	균열	공.종	작업후No.6	위.치	NATM281~290	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
현장명	신월여의지하차도(인천)																
작업명	균열																
공.종	작업후No.6																
위.치	NATM281~290																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 후																

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290
공 종	덮개 파손
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290
공 종	덮개 파손
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 281 ~ 290
공 종	덮개 파손
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								




사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.2 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.3 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.3 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.3 위.치 NATM291~300	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 291 ~ 300								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.1 위. 치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위. 치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위. 치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.2 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310
공 종	균열 0.3mm 이상
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업전 No.4 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업중No.4 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 균열 공.종 작업후No.4 위.치 NATM301~310	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 301 ~ 310								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업전No.1 위.치 NATM311~320	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업중No.1 위.치 NATM311~320	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천) 작업명 누수 공.종 작업후No.1 위.치 NATM311~320	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 NATM 311 ~ 320								
공 종	누수								
공 정	작업 후								


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.1
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.1
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	조인트 누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	조인트 누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	조인트 누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.3
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.11
공 종	마감불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.11
공 종	마감불량
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.11
공 종	마감불량
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.19
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.19
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.19
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업전no89
위 치 본선no21

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	조인트 누수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업중no89
위 치 본선no21


공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	조인트 누수
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 누수
공 종 작업후no89
위 치 본선no21

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	조인트 누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	마감불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	마감불량
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.21
공 종	마감불량
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.25
공 종	마감불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.25
공 종	마감불량
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.25
공 종	마감불량
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.27
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.27
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.27
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.53
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.53
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.53
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.71
공 종	수축재 미시공
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.71
공 종	수축재 미시공
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 No.71
공 종	수축재 미시공
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 풍도슬래브 S44
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 풍도슬래브 S44
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 풍도슬래브 S44
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 R-B 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 R-B 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 R-B 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 본선 인천 방향 소화수전
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도
작업명 공사 자재 미철수
공.종 작업전No.63
위.치 RAMP-C 집수정

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C
공 종	자재 미철수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도
작업명 공사 자재 미철수
공.종 작업중No.63
위.치 RAMP-C 집수정


공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C
공 종	자재 미철수
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도
작업명 공사 자재 미철수
공.종 작업후No.63
위.치 RAMP-C 집수정

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C
공 종	자재 미철수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	표지판 설치불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	표지판 설치불량
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C NATM 71 ~ 75
공 종	표지판 설치불량
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C 대인피난갱
공 종	덮개불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C 대인피난갱
공 종	덮개불량
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-C 대인피난갱
공 종	덮개불량
공 정	작업 후


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천 RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위.치 NATM11~20	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 11 ~ 20								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								


사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천 RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업전No.1 위. 치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업중No.1 위. 치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업후No.1 위. 치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천 RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업전No.2 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업중No.2 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업후No.2 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 <table border="1" data-bbox="108 705 408 813"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천 RAMP-D)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업전No.3</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM21~30</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천 RAMP-D)	작업명	균열	공.종	작업전No.3	위.치	NATM21~30	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
현장명	신월여의지하차도(인천 RAMP-D)																
작업명	균열																
공.종	작업전No.3																
위.치	NATM21~30																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 전																
 <table border="1" data-bbox="108 1332 408 1440"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천RAMP-D)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업중No.3</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM21~30</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천RAMP-D)	작업명	균열	공.종	작업중No.3	위.치	NATM21~30	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
현장명	신월여의지하차도(인천RAMP-D)																
작업명	균열																
공.종	작업중No.3																
위.치	NATM21~30																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 중																
 <table border="1" data-bbox="108 1960 408 2067"> <tr> <td>현장명</td> <td>신월여의지하차도(인천RAMP-D)</td> </tr> <tr> <td>작업명</td> <td>균열</td> </tr> <tr> <td>공.종</td> <td>작업후No.3</td> </tr> <tr> <td>위.치</td> <td>NATM21~30</td> </tr> </table>	현장명	신월여의지하차도(인천RAMP-D)	작업명	균열	공.종	작업후No.3	위.치	NATM21~30	<table border="1"> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
현장명	신월여의지하차도(인천RAMP-D)																
작업명	균열																
공.종	작업후No.3																
위.치	NATM21~30																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30																
공 종	균열 0.3mm 이상																
공 정	작업 후																

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도(인천 RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업전No.4 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업중No.4 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도(인천RAMP-D) 작업명 균열 공.종 작업후No.4 위.치 NATM21~30	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 BOX구간 변단면누수
공.종 작업전No.98
위.치 여의도D램프

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 BOX구간 변단면누수
공.종 작업중No.98
위.치 여의도D램프

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 중




현장명 신월여의지하차도(인천)
작업명 BOX구간 변단면누수
공.종 작업후No.98
위.치 여의도D램프

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D NATM 21 ~ 30
공 종	유도배수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D
공 종	타일탈락
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 Ramp-D 대인피난갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	자재 미철수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	자재 미철수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	자재 미철수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업전No.53 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업중No.53 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업후No.53 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업전No.54 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업중No.54 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 균열 공.종 작업후No.54 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>균열 0.3mm 이상</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	균열 0.3mm 이상	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	균열 0.3mm 이상								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	그레이팅 미시공
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	그레이팅 미시공
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	그레이팅 미시공
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업전No.55 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업중No.55 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업후No.55 위.치 2수직구 펌프실 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	누수								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	배수불량
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	배수불량
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2
공 종	배수불량
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 재료분리 공.종 작업전No.120 위.치 수직구 풍도 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>재료분리</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	재료분리	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	재료분리								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 재료분리 공.종 작업중No.120 위.치 수직구 풍도 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>재료분리</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	재료분리	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	재료분리								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 재료분리 공.종 작업후No.120 위.치 수직구 풍도 벽면	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 수직구#2</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>재료분리</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2	공 종	재료분리	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 수직구#2								
공 종	재료분리								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 연직갱 연결 횡갱
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1
공 종	백태
공 정	작업 후



사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업전No.2-3 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업중No.2-3 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업후No.2-3 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업전No.2-4 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업중No.2-4 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업후No.2-4 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업전No.2-6 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업중No.2-6 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업후No.2-6 위.치 유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지

 <table> <tr><td>현장명</td><td>신월여의지하차도</td></tr> <tr><td>작업명</td><td>백태</td></tr> <tr><td>공.종</td><td>작업전No.2-7</td></tr> <tr><td>위.치</td><td>유도갱1</td></tr> </table>	현장명	신월여의지하차도	작업명	백태	공.종	작업전No.2-7	위.치	유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 전
현장명	신월여의지하차도																
작업명	백태																
공.종	작업전No.2-7																
위.치	유도갱1																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1																
공 종	백태																
공 정	작업 전																
 <table> <tr><td>현장명</td><td>신월여의지하차도</td></tr> <tr><td>작업명</td><td>백태</td></tr> <tr><td>공.종</td><td>작업중No.2-7</td></tr> <tr><td>위.치</td><td>유도갱1</td></tr> </table>	현장명	신월여의지하차도	작업명	백태	공.종	작업중No.2-7	위.치	유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 중
현장명	신월여의지하차도																
작업명	백태																
공.종	작업중No.2-7																
위.치	유도갱1																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1																
공 종	백태																
공 정	작업 중																
 <table> <tr><td>현장명</td><td>신월여의지하차도</td></tr> <tr><td>작업명</td><td>백태</td></tr> <tr><td>공.종</td><td>작업후No.2-7</td></tr> <tr><td>위.치</td><td>유도갱1</td></tr> </table>	현장명	신월여의지하차도	작업명	백태	공.종	작업후No.2-7	위.치	유도갱1	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 유도갱1</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1	공 종	백태	공 정	작업 후
현장명	신월여의지하차도																
작업명	백태																
공.종	작업후No.2-7																
위.치	유도갱1																
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사																
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱1																
공 종	백태																
공 정	작업 후																

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 누수
공 종 작업전no1-2
위 치 유도갱2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 누수
공 종 작업중no1-2
위 치 유도갱2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 중




현장명 신월여의지하차도(여의도)
작업명 누수
공 종 작업후no1-2
위 치 유도갱2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱2
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도궤2
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 유도갱3
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명	신월여의지하차도(여의도)
작업명	누수
공 종	작업전no1-2
위 치	측류팬터실1-1

공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명	신월여의지하차도(여의도)
작업명	누수
공 종	작업중no1-2
위 치	측류팬터실1-1

공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



현장명	신월여의지하차도(여의도)
작업명	누수
공 종	작업후no1-2
위 치	측류팬실1-1

공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명	신월여의지하차도
작업명	누수
공.종	작업전No.1-2
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명	신월여의지하차도
작업명	누수
공.종	작업중No.1-2
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



현장명	신월여의지하차도
작업명	누수
공.종	작업후No.1-2
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공.종 작업전No.1-1
위. 치 측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공.종 작업중No.1-1
위. 치 측류팬실1-2


공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



현장명 신월여의지하차도
작업명 누수
공.종 작업후No.1-1
위. 치 측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



현장명	신월여의지하차도
작업명	백태
공.종	작업전No.7
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



현장명	신월여의지하차도
작업명	백태
공.종	작업중No.7
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중




현장명	신월여의지하차도
작업명	백태
공.종	작업후No.7
위.치	측류팬실1-2

공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 축조공사 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업전No.1-3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	누수	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	누수								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업중No.1-3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	누수	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	누수								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 누수 공.종 작업후No.1-3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>누수</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	누수	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	누수								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실
공 종	백태
공 정	작업 후

사 진 대 지

 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업전No.3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 전</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	백태	공 정	작업 전
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	백태								
공 정	작업 전								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업중No.3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 중</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	백태	공 정	작업 중
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	백태								
공 정	작업 중								
 현장명 신월여의지하차도 작업명 백태 공.종 작업후No.3 위.치 측류팬실2-2	<table> <tr> <td>공사명</td><td>서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사</td></tr> <tr> <td>위 치</td><td>신월여의터널 여의도방향 측류팬실</td></tr> <tr> <td>공 종</td><td>백태</td></tr> <tr> <td>공 정</td><td>작업 후</td></tr> </table>	공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사	위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실	공 종	백태	공 정	작업 후
공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사								
위 치	신월여의터널 여의도방향 측류팬실								
공 종	백태								
공 정	작업 후								

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 환기탑B4
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 환기탑B4
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 환기탑B4
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 여의도 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후


사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	누수
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 중




공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 후

사 진 대 지



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 전



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 중



공사명	서울제물포 2공구 신월여의터널 보수공사
위 치	신월여의터널 인천 방향 전기실
공 종	바닥균열
공 정	작업 후