
비파괴 시험 사진첩



위 치	세풍대교 A1
설 명	작업전 교육사진




위 치	세풍대교 A2
설 명	작업후 교육사진



위 치	세풍대교 A1
설 명	엔빌테스트




위 치	세풍대교 A1
설 명	엔빌테스트 값 확인



위 치	S1-1 내부 LW
설 명	그라인딩 전경



위 치	S1-1 내부 LW
설 명	압축강도 시험




위 치	S2-2 내부 RW
설 명	그라인딩 전경




위 치	S2-2 내부 RW
설 명	압축강도 시험




위 치	S3-3 내부 UF
설 명	그라인딩 전경




위 치	S3-3 내부 UF
설 명	압축강도 시험




위 치	S4 내부 LW
설 명	그라인딩 전경




위 치	S4 내부 LW
설 명	압축강도 시험



위 치	S5 내부 RW
설 명	그라인딩 전경



위 치	S5 내부 RW
설 명	압축강도 시험




위 치	S6(1) 내부 LF
설 명	그라인딩 전경



위 치	S6(1) 내부 LF
설 명	압축강도 시험



위 치	S6(1) 내부 LW - [건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	S6(1) 내부 LW - [건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	S6(1) 내부 LW - [건전부]
설 명	균열깊이 측정



위 치	S6(1) 내부 LW - [비건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	S6(1) 내부 LW - [건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	S6(1) 내부 LW - [건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	S6(1) 내부 LW - [비건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	S6(1) 내부 LW - [비건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	S6(1) 내부 LW - [비건전부]
설 명	균열깊이 측정



위 치	S6(1) 내부 RW
설 명	그라인딩 전경




위 치	S6(1) 내부 RW
설 명	압축강도 시험




위 치	S6(1) 내부 RW - [비건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	S6(1) 내부 RW - [비건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	S6(1) 내부 RW - [비건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정




위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	그라인딩 전경




위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	압축강도 시험




위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	S6(2) 내부 UF - [비건전부]
설 명	탄산화 보수 현황



위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	압축강도 시험




위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	S6(2) 내부 UF - [건전부]
설 명	탄산화 보수 현황



위 치	S7(1) 내부 LW
설 명	그라인딩 전경



위 치	S7(1) 내부 LW
설 명	압축강도 시험



위 치	S7(1) 내부 UF
설 명	그라인딩 전경



위 치	S7(1) 내부 UF
설 명	압축강도 시험



위 치	S8 내부 UF - [비건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	S8 내부 UF - [비건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	S8 내부 UF - (비건전부)
설 명	균열깊이 측정



위 치	S8 내부 UF - (건전부)
설 명	그라인딩 전경



위 치	S8 내부 UF - (건전부)
설 명	압축강도 시험




위 치	S8 내부 UF - (건전부)
설 명	균열깊이 측정



위 치	PY3 내부 R4(3) - (비건전부)
설 명	그라인딩 전경



위 치	PY3 내부 R4(3) - (비건전부)
설 명	압축강도 시험



위 치	PY3 내부 R4(3) - [비건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	PY3 내부 R4(3) - [비건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	PY3 내부 R4(3) - [비건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	PY3 내부 R4(3) - [비건전부]
설 명	균열깊이 측정



위 치	PY3 내부 R4(1) - [건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	PY3 내부 R4(1) - [건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	PY3 내부 R4(1) - [건전부]
설 명	탄산화 드릴링




위 치	PY3 내부 R4(1) - [건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정




위 치	PY3 내부 R4(1) - [건전부]
설 명	철근탐사 시험



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	탄산화 보수 현황



위 치	PY2 내부 R3(4) - [비건전부]
설 명	철근탐사 시험




위 치	PY2 내부 R16(8) - [비건전부]
설 명	균열깊이 측정



위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	탄산화 드릴링



위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	탄산화 깊이 측정



위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	철근탐사 시험




위 치	PY1 내부 R1(2) - [건전부]
설 명	균열깊이 측정



위 치	P4 내부 R1(3) - [비건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	P4 내부 R1(3) - [비건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	P4 내부 R4(3) - [건전부]
설 명	그라인딩 전경



위 치	P4 내부 R4(3) - [건전부]
설 명	압축강도 시험



위 치	A1 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	A1 전면
설 명	압축강도 시험



위 치	P1 기둥 하부
설 명	그라인딩 전경



위 치	P1 기둥 하부
설 명	압축강도 시험



위 치	P1 코핑부 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	P1 코핑부 전면
설 명	압축강도 시험



위 치	P2 코핑부 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	P2 코핑부 전면
설 명	압축강도 시험



위 치	P3 코핑부 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	P3 코핑부 전면
설 명	압축강도 시험



위 치	P4 코핑부 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	P4 코핑부 전면
설 명	압축강도 시험



위 치	P5 코핑부 배면
설 명	그라인딩 전경



위 치	P5 코핑부 배면
설 명	압축강도 시험



위 치	A2 전면
설 명	그라인딩 전경



위 치	A2 전면
설 명	압축강도 시험