


4. 내구성조사

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
내부RW		내부 바닥판UF	
위 치	상부구조(S1)	위 치	상부구조(S2)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
내부RW		내부RW	
위 치	상부구조(S3)	위 치	상부구조(S3)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
내부RW		내부LW	
위 치	상부구조(S4)	위 치	상부구조(S5)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
내부RW		내부RW	
위 치	상부구조(S6)	위 치	상부구조(S6)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
내부RW			
위 치	상부구조(S7)	위 치	상부구조(CB21~22)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	상부구조(CB26~27)	위 치	상부구조(CB26~27)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험


교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(CB38~39)	위 치	상부구조(CB74~75)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	상부구조(CB92~93)	위 치	상부구조(CB92~93)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	상부구조(CB95~96)	위 치	상부구조(S8)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(S9)	위 치	상부구조(S10)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	상부구조(S10)	위 치	상부구조(S11)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	상부구조(S12)	위 치	상부구조(S13)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(S13)	위 치	상부구조(S14)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(A1)	위 치	하부구조(A2)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(PY1-하)	위 치	하부구조(PY1-중)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
주탑 상			
위 치	하부구조(PY1-상)	위 치	하부구조(PY2-하)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
	주탑 상		
위 치	하부구조(PY2-중)	위 치	하부구조(PY2-상)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(P1)	위 치	하부구조(P2)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	탄산화 측정

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	하부구조(P3)	위 치	하부구조(P7)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(P7)	위 치	하부구조(P8)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(P8)	위 치	하부구조(P12)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	하부구조(P13)	위 치	하부구조(P14)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	반발경도 시험
			
위 치	하부구조(P14)	위 치	상부구조(CB59~60)
사진설명	반발경도 시험	사진설명	탄산화 측정
			
위 치	상부구조(CB59~60)	위 치	상부구조(S3)
사진설명	탄산화 측정	사진설명	탄산화 측정

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(S3)	위 치	상부구조(S13)
사진설명	탄산화 측정	사진설명	탄산화 측정
			
위 치	상부구조(S13)	위 치	하부구조(PY1)
사진설명	탄산화 측정	사진설명	탄산화 측정
			
위 치	하부구조(PY1)	위 치	하부구조(P7)
사진설명	탄산화 측정	사진설명	탄산화 측정

교 랑 명	철산대교	부 재 명	내구성조사
			
위 치	하부구조(P7)	위 치	하부구조(A2)
사진설명	탄산화 측정	사진설명	탄산화 측정
			
위 치	상부구조(CB92~93)	위 치	상부구조(CB26~27)
사진설명	균열깊이 측정	사진설명	균열깊이 측정
			
위 치	상부구조(S3)	위 치	상부구조(S6)
사진설명	균열깊이 측정	사진설명	균열깊이 측정

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(S13)	위 치	하부구조(A2)
사진설명	균열깊이 측정	사진설명	균열깊이 측정
			
위 치	상부구조(CB59~60)	위 치	상부구조(S3)
사진설명	탄산화 피복두께 측정	사진설명	탄산화 피복두께 측정
			
위 치	상부구조(S13)	위 치	하부구조(PY1)
사진설명	탄산화 피복두께 측정	사진설명	탄산화 피복두께 측정

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	하부구조(P7)	위 치	하부구조(A2)
사진설명	탄산화 피복두께 측정	사진설명	탄산화 피복두께 측정
			
위 치	상부구조(CB92~93)	위 치	상부구조(CB26~27)
사진설명	균열깊이 피복두께 측정	사진설명	균열깊이 피복두께 측정
			
위 치	상부구조(S3)	위 치	상부구조(S6)
사진설명	균열깊이 피복두께 측정	사진설명	균열깊이 피복두께 측정

교량명	철산대교	부재명	내구성조사
			
위 치	상부구조(S13)	위 치	하부구조(A2)
사진설명	균열깊이 피복두께 측정	사진설명	균열깊이 피복두께 측정