

양주 - 지축 #01

후


510

① 관로구누수
1EA

좌측벽체

우측벽체


KEY PLAN




범례



균
편차
누
철
강



망
박
백
침
작



	재
	시 층
	퇴
	배
	식

	00	01	02
--	----	----	----

2023년 경기북부 송전전력구,
맨홀 정밀안전점검 용역

발주처	한국전력공사 경기북부본부
-----	---------------

용역사	케이아이엠(주)
-----	----------

도면번호

1

손상물량표

[illegible]