


신가평 미금 환기구 외관조사망도

(수직구 #1)



좌 전 우 배

손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물침하 적치물침하	철근노출	침식	배관 파괴	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 환기구 - 1

신가평 미금 환기구 외관조사망도

(환기구 #1)



1층 슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




표
례

 균열	 양상균열	 재료분리	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
 박리, 박락, 파손	 시공이음분리, 층분리, 이격	 누수, 습윤부	 백태	
 이물침투, 적치물침투	 철근노출	 철식	 배관 파관	용역시 케이아이엠(주)
 사석이완, 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	점검일자 2023.06
				망도번호 신가평 미금 환기구 - 2

신가평 미금 환기구 외관조사망도


(환기구 #1)



B1층 슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN






표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역 용역사 케이아이엠(주) 점검일자 2023.06 망도번호 신가평 미금 환기구 - 3
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	
이물침투, 적치물침투	철근노출	침식	배관 파관	
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	

신가평 미금 환기구 외관조사망도



(환기구 #2)



슬래브



바닥



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



표
례

균열	양상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질퇴적, 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완, 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신가평 미금 환기구 - 4