





문산송전선로지중화 환기구 외관조사망도

손상 현황 표


(환기구 #1)



④ 망상균열 $6.1 \times 3.4 \text{ cw} = 0.1$




⑤



⑦



⑥



8

○ ⑤ 사다리볼트 체결볼량 1EA

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	시공이음 균열부백태	0.2	8.0	1	m	8.00	
2	균열부백태	0.1	0.3	1	m	0.30	
3	균열부백태	0.1	0.8	1	m	0.80	
4	망상균열	6.1	3.4	1	m²	20.74	cw=0.1
5	사다리꼴트체결불량			1	EA	1.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY PLAN

50	51
----	----

 CW0.2 칸 열	 양상칸열	 재료블럭	 편칭, 양동	용역명 2023년 경기북부 송전전력국 맨홀 정밀안전점검 용역
 막리, 벽력 판	 시공이음블럭, 축블럭, 이격	 누수, 습음부	 벽면	용역사 케이아이엔(주)
 이음결합점 적지음결합점	 철근노출	 청석	 배관 배관	점검일차 2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	점검번호 양산송전선로지중화 환기구 - 1

문산송전선로지중화 환기구 외관조사망도

(환기구 #2)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	0.1	0.5	1	m ²	0.05	
2	균열부백태	0.1	0.2	1	m	0.20	
3	균열부백태	0.1	0.6	1	m	0.60	
4	균열부백태	0.1	0.4	1	m	0.40	
5	망상균열	3.5	3.9	1	m ²	13.65	cw=0.1
6	사다리볼트 체결볼량			2	EA	2.00	
7	채수	3.5	3.9	1	m ²	13.65	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN

표
례

0.2 콘 열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역시 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적지물퇴적	철근노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 문산송전선로지중화 환기구 - 2

(환기구 #3)



손상 현황 표

번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	누수		0.8	1	m	0.80	
2	망상균열	3.3	6.1	1	m ²	20.13	cw=0.1
3	채수			1	EA	1.00	
4	사다리볼트체결볼량			1	EA	1.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



표
례

균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구, 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락, 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽태	용역사 케이아이엠(주)
이물질외적 적치물외적	침하노출	침식	배관 파관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망 도 번호 문산송전선로지중화 환기구 - 3