


신파주분기 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	파손	0.1	0.1	1	m ²	0.01	
2	조인트 균열	0.2	6.0	1	m	6.00	
3	조인트박리	0.1	6.0	1	m ²	0.60	
4	망상균열	3.0	1.0	1	m ²	3.00	
5	균열	0.2	10.5	2	m	21.00	
6	백태	0.3	0.3	1	m ²	0.09	
7	망상균열	3.0	2.0	1	m ²	6.00	
8	망상균열	9.0	1.5	1	m ²	13.50	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 1



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
2	망상균열	1.5	1.5	1	m ²	2.25	
3	망상균열	4.5	2.0	1	m ²	9.00	
4	누수		1.0	1	m	1.00	
5	망상균열	7.5	2.0	1	m ²	15.00	
6	누수		2.0	1	m	2.00	
7	망상균열	4.5	2.0	1	m ²	9.00	
8	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리,이격	누수, 습윤부	백대	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 2



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	백태	0.1	1.5	1	m ²	0.15	
3	조명미점등			1	EA	1.00	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 3



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 4



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리, 이격	누수, 습윤부	백대	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 5



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 6



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
3	균열	0.2	1.0	2	m	2.00	
4	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
5	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 7



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	2	m	4.00	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 8



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	체수	2.0	2.0	1	m ²	4.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 9

신파주분기 외관조사망도


손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	3.0	1	m	3.00	
3	조명미점등			1	EA	1.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	백태	0.1	0.2	1	m ²	0.02	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 10

신파주분기 외관조사망도



손상 현황 표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	균열	0.2	1.5	2	m	3.00	
7	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
8	백태	0.2	1.0	1	m ²	0.20	
9	백태	0.1	0.9	1	m ²	0.09	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN




범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편청, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 11

신파주분기 외관조사망도


손상현황표



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 수량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
7	보수부박리	0.1	3.0	1	m ²	0.30	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백대	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 12



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6	백태	0.4	1.5	1	m ²	0.60	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 13



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	1.0	1	m	1.00	
3	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례



CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백대	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 14



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
2	망상균열	2.0	30.0	1	m²	60.00	cw=0.1
3	균열	0.1	2.0	1	m	2.00	
4	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
5	균열	0.2	2.0	1	m	2.00	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 15



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열부백태	0.2	2.0	1	m	2.00	
3	균열	0.2	1.5	1	m	1.50	
4	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타


용역명
2023년 경기북부 송전전력구
맨홀 정밀안전점검 용역
용역사
케이아이엠(주)
점검일자
2023.06
망도번호
신파주분기 - 16



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	망상균열	2.0	30.0	1	m ²	60.00	cw=0.1
2	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
3	균열	0.2	2.2	1	m	2.20	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							


※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례


CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 충분리,이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 17



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	백태	1.0	1.5	1	m²	1.50	
2	백태	0.4	1.0	1	m²	0.40	
3	백태	0.6	1.0	1	m²	0.60	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.


KEY
PLAN



범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	백태	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 - 18


(환기구 #1)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.




KEY
PLAN





범
례

CW{0.2} 균열	망상균열	재료분리	편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
박리, 박락 파손	시공이음분리, 층분리, 이격	누수, 습윤부	벽대	용역사 케이아이엠(주)
이물질퇴적 적치물퇴적	철근노출	침식	배관 폐관	점검일자 2023.06
사석이완 사석탈락	세굴	강재부식	기타	망도번호 신파주분기 환기구 - 1

(수직구 #2)




(환기구 #2)



번호	손상내용	손상현황			단위	손상 물량	비 고
		폭	길이	개소			
1	균열	0.3	1.2	1	m	1.20	
2	균열	0.3	4.0	1	m	4.00	
3	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
4	백태	0.2	0.2	1	m ²	0.04	
5	백태	0.1	0.1	2	m ²	0.02	
6	균열부백태	0.3	7.0	1	m	7.00	
7	균열부백태	0.2	3.5	1	m	3.50	
8	망상균열	2.2	3.9	1	m ²	8.58	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

※ 손상의 폭과 길이 단위는 m이며, 단 균열은 폭 단위 mm 임.

KEY
PLAN



범
례

 균열	 망상균열	 재료분리	 편칭, 공동	용역명 2023년 경기북부 송전전력구 맨홀 정밀안전점검 용역
 박리, 박락 파손	 시공이음분리, 충돌이격	 누수, 습윤부	 백태	용역사 케이아이엠(주)
 이물질퇴적 적치물퇴적	 철근노출	 침식	 배관 폐관	점검일자 2023.06
 사석이완 사석탈락	 세굴	 강재부식	 기타	망도번호 신파주분기 환기구 - 2