시설물명 : 별내지구

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	진건~별내#1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2	진건~별내#2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3	진건~별내#3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4	진건~별내#4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
5	진건~별내#5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
6	진건~별내#6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.03
7	진건~별내#7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
8	별내-도봉#1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
9	별내-도봉#2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	진건~별내#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	진건~별내#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	진건~별내#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	진건~별내#4	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
5	진건~별내#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	진건~별내#6	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a
7	진건~별내#7	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
8	별내-도봉#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
9	별내-도봉#2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a