시설물명 : 진건분기

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	덕소-진건, #S/S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	진건-별내, BY PASS #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	진건-별내#1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	진건-별내#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	덕소-진건, #S/S	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	진건-별내, BY PASS #1	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	진건-별내#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
4	진건-별내#2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a