시설물명 : 남면~백석

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	By Pass 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	By Pass 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	남면～백석#1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
4	남면～백석#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	남면～백석#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	남면～백석#4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09
7	남면～백석#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	남면～백석#6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	남면～백석#7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	남면～백석#8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	남면～백석#9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
12	남면～백석#10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
13	남면～백석#11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
14	남면～백석#12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
15	남면～백석#13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
16	남면～백석#14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
17	남면～백석#15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
18	남면～백석#16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
19	활락 #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
20	활락 #2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
21	활락 #3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
22	활락 #4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
23	활락 #5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

시설물명 : 남면~백석

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	By Pass 1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
2	By Pass 2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
3	남면～백석#1	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
4	남면～백석#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
5	남면～백석#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	남면～백석#4	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
7	남면～백석#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
8	남면～백석#6	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
9	남면～백석#7	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
10	남면～백석#8	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
11	남면～백석#9	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
12	남면～백석#10	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
13	남면～백석#11	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
14	남면～백석#12	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
15	남면～백석#13	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
16	남면～백석#14	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
17	남면～백석#15	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
18	남면～백석#16	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
19	활락 #1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
20	활락 #2	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
21	활락 #3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
22	활락 #4	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
23	활락 #5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a