시설물명 : 일산~호수

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	일산～호수#16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	일산～호수#17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	일산～호수#18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	일산～호수#19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5	일산～호수#20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	일산～호수#21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
7	일산～호수#22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8	일산～호수#23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9	일산～호수#24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10	일산～호수#25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
11	일산～호수#26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.09

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	층분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	일산～호수#16	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
2	일산～호수#17	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	일산～호수#18	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
4	일산～호수#19	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
5	일산～호수#20	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	일산～호수#21	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
7	일산～호수#22	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
8	일산～호수#23	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
9	일산～호수#24	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
10	일산～호수#25	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
11	일산～호수#26	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a