

시설물명 : 덕이~호수

1단계:맨홀 결함점수 산정

구조물		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						결함 점수 합계	구조물 결함지수
No	위치				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화		
1	덕이~호수#1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.08
2	덕이~호수#2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	덕이~호수#3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.08
4	덕이~호수#4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.03
5	덕이~호수#5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6	덕이~호수#6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

2단계:맨홀 상태평가등급 산정

Span		균열	누수	파손 및 손상	재질열화						상태평가 결과
No	형식				박리	충분리 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	
1	덕이~호수#1	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
2	덕이~호수#2	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
3	덕이~호수#3	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
4	덕이~호수#4	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a
5	덕이~호수#5	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
6	덕이~호수#6	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a