

별내인출 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및 손 상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
통로#1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.029
통로#1-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.029
통로#2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
본선	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0.118
통로#3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000
통로#4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.088
평 균	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.059

Station(m)	균열	누수	파손 및 손 상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
통로#1	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
통로#1-1	a	a	a	a	a	b	a	a	a	a
통로#2	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
본선	b	b	a	a	a	b	a	a	a	a
통로#3	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
통로#4	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
평 균	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a

항목	균열	누수	파손 및 손 상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

결함지수	0.059
상태평가 결과	a