

신덕은분기 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결합점수 합계	결합지수
0-20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00		6	0.176
20-40	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4	0.118
40-60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	3	0.088
60-80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		4	0.118
80-100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.000
100-120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0	0.000
120-140	4.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01		4	0.118
140-160	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.118
160-180	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		4	0.118
180-200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0	0.000
200-220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0	0.000
220-243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		0	0.000
환기구#1	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00		4	0.118
환기구#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.000
평 균	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.071

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0-20	c	a	a	a	b	a	a	a		b
20-40	b	a	a	a	a	a	a	a		a
40-60	b	a	a	a	a	a	a	b	a	a
60-80	b	a	a	a	a	b	a	a		a
80-100	a	a	a	a	b	a	a	a	a	a
100-120	a	a	a	a	a	a	a	b		a
120-140	b	a	a	a	b	a	a	b		a
140-160	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
160-180	b	a	a	a	a	a	a	b		a
180-200	a	a	a	a	a	a	a	b	a	a
200-220	a	a	a	a	a	a	a	b		a
220-243	a	a	a	a	a	b	a	b		a
환기구#1	b	a	a	a	a	b	a	a		a
환기구#2	a	a	a	a	a	a	a	a		a
평 균	a	a	a	a	a	a	a	a	a	FALSE

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결합점수	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4

결합지수	0.071
상태평가 결과	a