

신파주-송포인출 전력구

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	4	0.118
30~60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.118
60~90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.088
90~100.5	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	0.088
맨홀	4.00	2.00	0.00	0.00	0.01	1.00	0.00	0.00		7	0.206
환기구#1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01		3	0.088
평 균	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.118

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~30	b	a	a	a	a	b	a	a	a	a
30~60	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
60~90	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
90~100.5	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
맨홀	b	c	a	a	b	c	a	a		b
환기구#1	b	a	a	a	a	b	a	b		a
평 균	b	a	a	a	a	a	a	a	a	b

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	3.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	4.0

결함지수	0.118
상태평가 결과	a