

고양분기

Station(m)	균열	누수	파손 및 손 상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	결함점수 합계	결함지수
0~20	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
20~40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	8	0.235
40~60	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	8	0.235
60~80	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
80~100	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0.118
100~120	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
120~140	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
140~160	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
160~180	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
180~200	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
200~220	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
220~240	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0.118
240~260	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
260~280	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3	0.088
280~300	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	3	0.088
300~320	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0.118
320~340	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
340~360	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
360~380	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	5	0.147
380~400	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	5	0.147
400~420	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	x	4	0.118
420~440	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	x	10	0.294
440~460	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	5	0.147
460~480	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0.118
480~500	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
500~519	4.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	x	4	0.118
평 균	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.138

Station(m)	균열	누수	파손 및 손 상	박리	층분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
0~20	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
20~40	c	a	a	a	a	a	a	a	x	b
40~60	c	b	a	a	a	b	a	a	x	b
60~80	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
80~100	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
100~120	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
120~140	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
140~160	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
160~180	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
180~200	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a
200~220	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
220~240	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
240~260	b	a	a	a	a	b	a	a	x	a
260~280	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
280~300	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
300~320	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
320~340	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a
340~360	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a
360~380	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a

Station(m)	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	상태평가 결과
380~400	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a
400~420	b	b	a	a	a	b	a	a	x	a
420~440	c	c	a	a	a	c	a	a	x	b
440~460	b	b	a	a	a	a	a	a	x	a
460~480	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a
480~500	b	a	a	a	a	a	a	a	x	a
500~519	b	a	a	b	a	a	a	a	x	a
평 균	b	a	a	a	a	a	a	a	a	a

항목	균열	누수	파손 및 손상	박리	충분리 및 박락	백태	재료 분리	철근 노출	탄산화	합계
결함 점수	4.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7

결함지수	0.138
상태평가 결과	a