



내곡터널(상행선) 피난연결통로

손 상 물 량 표

40 SPAN 피난연락통로



79 SPAN 피난연락통로




보고서 박리
0.1x1.5,


—	신규손상
- - -	기존손상
- - -	보수손상
- - -	미보수손상

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



범	2
---	---

	균 열		망상균열		재료분리
	틀뜸		바리, 바락, 파손		표면열화
	누수		백 태		토사퇴적
	철근노출		침식, 침하		배수구 막
	부식, 녹 발생		좌굴, 변형		기타

발 주 처	성남시 수정구청
용 역 명	2025년 하반기 내국터널(상행선) 정밀안전점검 용역
도 면 명	피난연결통로
도 면 번호	27