


06 우정조암배수지




⑦ 철근노출(T=10)
0.25X0.2, 24EA
(T=10)

범례

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	백태	0.5	0.5	0.25	1	m²	기존
2	철근노출	0.25	1.0	0.50	2	m²	기존
3	철근노출	0.25	0.2	0.10	2	m²	기존
4	철근노출	0.25	0.3	0.30	4	m²	기존
5	재료분리	0.5	1.5	0.75	1	m²	기존
6	재료분리	2.0	3.0	6.00	1	m²	기존
7	철근노출	0.25	0.2	1.20	24	m²	기존
8	철근노출	0.25	0.2	0.15	3	m²	기존
9	도장박리	0.2	0.1	0.02	1	m²	기존
10	철근노출	0.1	0.5	0.05	1	m²	기존
11	철근노출	1.5	2.0	3.00	1	m²	기존
12	재료분리	1.5	1.5	2.25	1	m²	기존
13	도장박리	0.4	0.3	0.12	1	m²	기존
14	재료분리	2.0	10.0	20.00	1	m²	기존
15	재료분리	1.0	1.5	1.50	1	m²	기존
16	철근노출	0.25	0.8	0.40	2	m²	기존
17	차수불량	-	-	1.00	1	EA	기존
18	철근노출	0.25	1.0	0.25	1	m²	기존
19	도장박리	0.1	0.2	0.02	1	m²	기존
20	철근노출	0.25	1.5	0.38	1	m²	신규
21	철근노출	0.25	1.0	0.25	1	m²	신규
22	도장박리	0.6	0.2	0.12	1	m²	신규
23	철근노출	0.25	0.5	0.13	1	m²	신규
24	도장박리	0.2	0.5	0.10	1	m²	신규
25	도장박리	0.3	0.2	0.06	1	m²	신규

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 1지 상부슬래브






시업자/제1기공사

김충희

SCALE NONE

DATE 2024. 05.

DRAWING NO. 01




범례

	근철		양상근철		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 균열		기포
	돌돌		누수, 습윤		벽대		철근보강		벽
	이물결합면		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	도장기포	5.6	4.0	22.40	1	m²	기존
2	도장기포	4.6	4.0	18.40	1	m²	기존
3	도장기포	5.6	4.0	22.40	1	m²	기존
4	녹	-	-	1.00	1	EA	삭제
5	도장기포	0.8	14.6	11.68	1	m²	기존
6	사다리부식	-	2.0	2.00	1	m	기존
7	도장기포	4.6	3.0	13.80	1	m²	기존
8	도장기포	3.0	3.0	9.00	1	m²	기존
9	도장기포	2.0	14.6	29.20	1	m²	기존
10	도장박리	1.7	1.7	2.89	1	m²	기존
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 1지 벽체

시업책임 기술자



김충희

SCALE NONE

DATE 2024. 05.



DRAWING NO. 02

B-2



a b c d

B-3




a b c d

범례

단위: cm, mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	철근노출	0.25	0.2	0.05	3	m²	기존
2	철근노출	0.25	0.1	0.03	1	m²	기존
3	철근노출	0.25	1.0	0.25	1	m²	기존
4	철근노출	0.25	1.5	0.38	1	m²	기존
5	재료분리	2.0	2.0	4.00	1	m²	기존
6	철근노출	0.25	0.2	0.30	6	m²	기존
7	철근노출	0.25	0.5	0.13	1	m²	기존
8	철근노출	0.25	0.1	0.05	2	m²	기존
9	철근노출	0.1	0.5	0.20	4	m²	기존
10	재료분리	2.0	2.0	4.00	1	m²	기존
11	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m²	기존
12	철근노출	0.25	0.1	0.03	1	m²	기존
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 1지 기둥


시업제원 기승자

김충희

SCALE NONE

DATE 2024. 05.


DRAWING NO. 04



범례


	근열		양상근열		파손		재료분리		침하
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	물품		누수, 습윤		백태		확대노출		토
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm



손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	백태	0.5	0.5	0.25	1	m²	기존
2	도장기포	10.0	6.0	60.00	1	m²	기존
3	차수불량	-	-	1.00	1	EA	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



범례

	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 팽창		변형, 좌굴		기포
	돌돌		누수, 습윤		백태		확대노출		복
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타



단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm



손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	도장박리	0.1	0.1	0.01	m²	1	기존
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

B-2



a b c d

B-3




a b c d

범례

단위: cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	도장박리	0.8	0.5	0.40	1	m ²	신규
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 2지 기둥


시업책임 기술자

김충희

SCALE NONE

DATE 2024. 05.

DRAWING NO. 08




범례

	근철		양상근철		파손		재료분리		벽화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌돌		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외곽		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	토사퇴적	4.0	2.6	10.40	1	m ²	기존
2	백태	0.1	2.7	0.27	1	m ²	보수
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

화성시 맑은물사업소


주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

우정조암배수지 - 유입밸브실

김충희

SCALE	NONE
DATE	2024. 02.
DRAWING NO.	10




범례

	근철		망상근철		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌돌		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외적		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	볼트부식	-	-	16.00	16	EA	기존
2	채수	4.0	2.6	10.40	1	m'	기존
3	관부식	-	-	3.00	3	EA	기존
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조압배수지 - 유입 유량계실


시업책임 기술자

김충희

SCALE NONE


DATE 2024. 05.

DRAWING NO. 12




범례									
	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		녹
	이물질퇴적		채수		마감재손상		보수부		기타
단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm									

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	사면침식	1.0	26.0	26.00	1	m ²	기존
2	배수로파손	0.1	3.0	0.30	1	m ²	기존
3	배수로파손	0.1	0.3	0.03	1	m ²	기존
4	포장균열	-	1.5	1.50	1	m	기존
5	포장균열	-	2.0	2.00	1	m	기존
6	이물질퇴적	-	25.0	25.00	1	m	보수
7	포장균열	-	2.2	2.20	1	m	기존
8	포장균열	-	2.0	2.00	1	m	기존
9	포장균열	-	2.3	2.30	1	m	기존
10	포장균열	-	4.0	4.00	1	m	기존
11	포장파손(모르타르)	5.5	1.0	5.50	1	m ²	기존
12	이물질퇴적	-	6.0	6.00	1	m	보수
13	토사퇴적	-	26.0	26.00	1	m	기존
14	포장균열	-	2.0	2.00	1	m	삭제
15	백태	1.5	1.5	2.25	1	m ²	삭제
16	이물질퇴적	-	6.0	6.00	1	m	삭제
17	이물질퇴적	-	2.0	2.0	1	m	보수
18	배수로파손	0.5	0.3	0.15	1	m ²	신규
19	배수로파손	1.0	0.6	0.60	1	m ²	신규
20	배수로파손	1.0	0.6	1.20	2	m ²	신규
21	배수로파손	0.1	0.1	0.01	1	m ²	신규
22							
23							
24							
25							




범례

① 균열	② 균열	③ 균열	④ 균열	⑤ 재료분리	⑥ 열화
⑦ 도장박리	⑧ 부식	⑨ 박리, 박락	⑩ 변형, 좌굴	⑪ 기포	⑫ 녹
⑬ 들뜸	⑭ 누수, 습윤	⑮ 배대	⑯ 철근노출	⑰ 배수부	⑱ 기타
⑲ 이물질포획	⑳ 채수	㉑ 마감재손상	㉒ 보수부	㉓ 기타	

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	균열	0.2	1.0	1.00	1	m	기존
2	균열	0.2	1.6	1.60	1	m	기존
3	균열	0.2	3.5	3.50	1	m	기존
4	균열(ColdJoint)	-	10.0	10.0	1	m	기존
5	재료분리	0.2	0.2	0.04	1	m'	기존
6	균열	0.1	1.2	1.20	1	m	기존
7	들뜸	0.5	0.3	0.15	1	m	기존
8	균열	0.2	0.8	0.80	1	m	기존
9	균열	0.5	3.0	3.00	1	m	기존
10	균열	0.1	1.2	1.20	1	m	기존
11	균열	0.2	1.5	1.50	1	m	기존
12	균열	0.2	1.0	1.00	1	m	기존
13	균열	0.2	1.5	2.50	1	m	기존
14	균열	0.2	1.4	1.40	1	m	기존
15	균열	0.2	1.8	1.80	1	m	기존
16	균열	0.2	2.0	2.00	1	m	기존
17	균열	0.2	3.0	3.00	1	m	기존
18	균열	0.2	2.5	2.50	1	m	기존
19	균열	0.2	2.9	2.90	1	m	기존
20	재료분리	0.1	0.1	0.05	5	m'	기존
21	균열	0.1	1.2	1.20	1	m	기존
22	재료분리	0.7	0.7	0.49	1	m'	기존
23	균열	0.2	1.8	1.80	1	m	기존
24	재료분리	0.5	0.5	0.25	1	m'	기존
25	철근노출	0.3	0.3	0.09	1	m'	기존

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 옹벽





시업책임 기술자

김충희

SCALE NONE


DATE 2024. 05.

DRAWING NO. 15-1




범례	
	균열
	도장박리
	누수
	CCTV실
	배관
	배터리
	배수
	상부슬래브
	바닥슬래브
	기타

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	균열	0.1	0.7	0.70	1	m	기존
2	균열	0.4	1.5	1.50	1	m	보수
3	균열	0.4	2.6	2.60	1	m	보수
4	도장박리	4.6	0.3	1.38	1	m ²	기존
5	도장박리	2.5	2.3	5.75	1	m ²	기존
6	도장박리	1.0	0.2	0.20	1	m ²	보수
7	균열	0.5	3.4	3.40	1	m	기존
8	균열	0.2	0.4	0.40	1	m	보수
9	균열	0.2	0.4	0.40	1	m	기존
10	균열	0.2	3.2	3.20	1	m	보수
11	균열	0.1	1.5	1.50	1	m	보수
12	균열	0.1	1.5	1.50	1	m	신규
13	균열	0.2	1.1	1.10	1	m	보수
14	균열	0.1	0.6	0.60	1	m	보수
15	도장박리	1.0	0.2	0.20	1	m ²	신규
16	균열	0.1	0.5	0.50	1	m	신규
17	도장박리	2.7	4.6	12.42	1	m ²	보수
18	철근노출	0.25	0.3	0.08	1	m ²	보수
19	철근노출	0.25	0.4	0.10	1	m ²	보수
20	철근노출	0.25	0.3	0.08	1	m ²	보수
21	철근노출	0.25	0.2	0.05	1	m ²	보수
22	철근노출	0.25	0.4	0.10	1	m ²	보수
23	철근노출	0.25	0.4	0.10	1	m ²	보수
24	균열	0.1	0.3	0.30	1	m	기존
25	균열	0.1	0.3	0.30	1	m	기존



범례									
	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌출		누수, 습윤		백태		물근노출		벽
	이물질결외력		채수		마감재손상		보수부		기타
단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm									


KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	누수흔적	0.1	2.0	0.20	1	m ²	보수
2	누수흔적	0.4	0.3	0.12	1	m ²	보수
3	누수흔적	0.1	2.0	0.20	1	m ²	보수
4	누수흔적	0.1	3.0	0.30	1	m ²	보수
5	균열	0.4	1.4	1.40	1	m	보수
6	균열	1.0	0.2	0.20	1	m	보수
7	균열	0.5	3.4	3.40	1	m	보수
8	도장박리	2.3	0.2	0.46	1	m ²	보수
9	균열	0.5	0.2	0.20	1	m	보수
10	균열	0.1	0.2	0.20	1	m	보수
11	균열	0.1	0.2	0.20	1	m	보수
12	균열	1.0	2.1	2.10	1	m	보수
13	균열	1.0	0.4	0.40	1	m	보수
14	균열	0.3	0.6	0.60	1	m	기존
15	균열	0.3	0.3	0.30	1	m	기존
16	균열	0.1	0.7	0.70	1	m	기존
17	균열	0.5	2.1	2.10	1	m	기존
18	균열	0.6	1.4	1.40	1	m	기존
19	균열	0.3	0.7	0.70	1	m	기존
20	균열	0.1	0.7	0.70	1	m	기존
21	균열	0.1	0.9	0.90	1	m	기존
22	타일파손	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기존
23	망상균열	0.1	0.4	0.40	1	m ²	기존
24	타일균열	0.1	1.4	1.40	1	m	기존
25	타일균열	0.1	1.0	1.00	1	m	기존


1




2



3



4




범례

	균열		망상균열		파손		재료분리		열화
	도장박리		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기포
	돌출		누수, 습윤		백태		철근노출		벽
	이물결외력		채수		마감재손상		보수부		기타

단 위 cw= mm, L= m, A= m X m, T= mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

우정조암배수지 - 기타건축물 외부

시업자명 기승자

김충희

SCALE

NONE



DATE

2024. 05.

DRAWING NO.

18

육상




범례

	콘크리트		철근		균열		재료분리		부식
	도장박리		철근		균열		재료분리		부식
	철근		균열		재료분리		부식		철근
	철근		균열		재료분리		부식		철근
	철근		균열		재료분리		부식		철근

단 위: cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
1	철근노출	0.25	0.7	0.18	1	m ²	보수
2	철근노출	0.25	1.2	0.30	1	m ²	보수
3	철근노출	0.25	0.2	0.05	1	m ²	보수
4	균열	0.1	0.5	0.5	1	m	보수
5	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
6	철근노출	0.25	0.6	0.15	1	m ²	보수
7	철근노출	0.25	0.3	0.08	1	m ²	보수
8	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
9	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
10	철근노출	0.25	0.3	0.08	1	m ²	보수
11	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
12	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
13	철근노출	0.25	0.8	0.20	1	m ²	보수
14	철근노출	0.25	0.6	0.15	1	m ²	보수
15	철근노출	0.25	0.5	0.13	1	m ²	보수
16	철근노출	0.25	0.2	0.05	1	m ²	보수
17	철근노출	0.25	0.3	0.15	2	m ²	보수
18	철근노출	0.25	1.2	0.30	1	m ²	보수
19	철근노출	0.25	0.3	0.08	1	m ²	보수
20	균열	0.2	1.0	1.0	1	m	보수
21	철근노출	0.25	0.5	0.13	1	m ²	보수
22	도장박리	1.2	7.4	8.88	1	m ²	보수
23							
24							
25							

화성시 맑은물사업소


주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

우정조암배수지 - 기타건축물 외부

김충희

SCALE: NONE
 DATE: 2024. 05.
 DRAWING NO.: 19




범례

균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
돌돌	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외력	채수	마감재손상	보수부	기타


단위: cw=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm

KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내용	손상규모					비고
		폭	길이	수량	개소	단위	
26	균열	0.2	2.0	2.00	1	m	기존
27	재료분리	0.4	1.2	0.48	1	m'	기존
28	재료분리	0.3	1.0	0.30	1	m'	기존
29	균열	0.2	3.5	3.50	1	m	기존
30	균열	0.2	2.5	2.50	1	m	기존
31	균열	0.2	2.6	2.60	1	m	기존
32	균열	0.1	1.0	3.00	3	m	기존
33	재료분리	0.5	0.5	0.25	1	m'	기존
34	균열	0.2	1.5	3.00	2	m	기존
35	균열	0.2	1.8	1.80	1	m	기존
36	균열	0.1	0.3	1.20	4	m	기존
37	균열	0.1	1.8	1.80	1	m	기존
38	균열	0.1	0.7	0.70	1	m	기존
39	균열	0.2	1.5	1.50	1	m	기존
40	균열	0.3	3.1	3.10	1	m	기존
41	균열	0.1	1.0	5.00	5	m	기존
42	파손	0.1	0.1	0.01	1	m'	기존
43	전도	-	33.0	33.00	1	m	기존
44	재료분리	0.7	0.7	0.49	1	m'	신규
45							
46							
47							
48							
49							
50							



범례	
	콘크리트
	철근
	벽돌
	단열재
	바닥재
	천장재
	벽면재
	지붕재
	배수
	환기
	조명
	난방
	냉방
	화재예방
	보안
	기타

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손상 규모					비고
		폭	길이	물량	개소	단위	
26	누수흔적	1.2	0.1	0.12	1	m ²	보수
27	균열	0.1	0.3	0.30	1	m	보수
28	균열	0.1	0.4	0.40	1	m	보수
29	균열	0.5	2.5	2.50	1	m	보수
30	균열	0.1	1.3	1.30	1	m	보수
31	누수흔적	1.5	0.6	0.90	1	m ²	보수
32	균열	0.1	2.0	2.00	1	m	신규
33	도장박리	1.2	1.2	1.44	1	m ²	신규
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							

화성시 맑은물사업소






주식회사 금오시설안전

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

우정조암배수지 - 기타건축물(전기실 및 CCTV) 내부

김충희


SCALE NONE
DATE 2024. 05.
DRAWING NO. 16-2



범례

균열	망상균열	파손	재료분리	열화
도장박리	부식	박리, 박락	변형, 좌굴	기포
물품	누수, 습윤	백태	철근노출	벽
이물결외적	채수	마감재손상	보수부	기타

단 위 cw=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모					비 고
		폭	길 이	물 량	개 소	단 위	
26	누수흔적	1.0	1.5	1.50	1	m²	신규
27	도장박리	0.5	1.5	0.75	1	m²	신규
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							