


시설물 개요



시설물명	남양5배수지(기존)
위치	경기도 화성시 남양읍 남양성지로 245-30
준공년도	1987년 01월 01일
규 모	B8.0m×L12.1m×H4.0m×2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.09.11 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	25.5℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 22.6 ~ 24.8 / 유출밸브실 : 24.5
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	동탄석우배수지
위치	경기도 화성시 석우동 45-1번지
준공년도	2008년 09월 29일
규 모	B65.0m × L50.0m × H5.0m × 2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.11.07 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	5.8℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 27.4 ~ 27.5 / 유출밸브실 : 27.0
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	봉담상리배수지
위치	경기도 화성시 봉담읍 상리 464-40번지
준공년도	1998년 01월 01일
규 모	B9.6m×L24.6m×H4.6m×2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.10.31 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	16.5℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 24.4 ~ 26.7 / 유출밸브실 : 24.8
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	서신광평배수지
위치	경기도 화성시 서신면 광평리 298-12번지
준공년도	2009년 07월 01일
규 모	1지 : 15.5m x 23.5m x 4.7m / 2지 : 15.5m x 23.5 x 4.7m

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.09.22 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	20.5℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 27.4 ~ 27.9 / 통합유출밸브실 : 27.3
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	우정조암배수지
위치	경기도 화성시 우정읍 조암리 146-2번지
준공년도	1992년 01월 01일
규 모	B11.6m×L14.6m×H4.5m×2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.09.14 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	23.4℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 23.5 ~ 24.7 / 유출밸브실 : 24.2 ~ 25.5
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	장안사랑배수지
위치	경기도 화성시 장안면 사랑리 3-22번지
준공년도	1998년 01월 01일
규 모	B9.6m×L24.6m×H4.5m×2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.10.18 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	15.7℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 25.2 ~ 27.4 / 유출밸브실 : 24.2
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요



시설물명	전곡장외배수지
위치	경기도 화성시 서신면 장외리 631번지
준공년도	2015년 04월 30일
규 모	B18.0m × L28.0m × H5.3m × 2지

측정 DATA

1. 시험일자 및 시간	2023.11.08 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	8.4℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 27.4 ~ 27.7 / 유출밸브실 : 24.1
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항 없음

시설물 개요	
 	
시설물명	향남발안배수지(구)
위치	경기도 화성시 향남읍 발안남로 15번길 14-21
준공년도	1984년 01월 01일
규 모	B7.3m×L7.5m×H4.9m×2지

측정 DATA	
1. 시험일자 및 시간	2023.09.12 (09:00~17:00)
2. 시험 영역의 위치	보고서 참조
3. 시험 위치 표면상태	기건상태
4. 시험시 온도	25.7℃
5. 콘크리트 재령일	3000일 이상
6. 콘크리트 내부의 함수상태 (습윤상태, 표면건조상태, 기건상태 등)	표면건조
7. 반발경도 측정기 종류	NR형
8. 반발경도 측정기 타격방향	밸브실 벽체 : 0°
9. 시험 부위별 반발경도의 평균 값	유입밸브실 : 25.6 / 유출밸브실 : 24.5~25.7
10. 버린 반발경도의 값 및 위치	특이사항없/음