

남양5배수지[기존]



밸브실 외관조사



배수지 외관조사



배수지 제원측정



부재 손상 제원측정



배수지 1지 내부 전경




배수지 1지 상부슬래브 백태



배수지 1지 상부슬래브 철근노출



배수지 1지 상부슬래브 철근노출

	
배수지 1지 벽체 도장기포	배수지 1지 벽체 녹
	
배수지 1지 하부슬래브 도장기포	배수지 1지 기둥 백태
	
배수지 1지 기둥 몰탈들뜸	배수지 1지 외부입구 몰탈파손
	
배수지 2지 내부 전경	배수지 2지 상부슬래브 철근노출

	
배수지 2지 상부슬래브 백태	배수지 2지 벽체 도장기포
	
배수지 2지 벽체 녹	배수지 2지 하부슬래브 도장기포
	
배수지 2지 기둥 백태	배수지 2지 외부입구 균열(0.3mm이상)
	
유출밸브실 벽체 백태	유출밸브실 상부슬래브 철근노출

	
유출밸브실 상부슬래브 거꾸집 미제거	유출밸브실 벽체 몰탈 망상균열
	
유량계실 상부슬래브 철근노출	유량계실 상부슬래브 철근노출
	
수위계실 외부 도장박리	수위계실 외부 철근노출
	
수위계실 내부 균열(0.3mm미만)	수위계실 내부 도장박리



배수지 1지 유입 배관 관부식



배수지 2지 유입 배관 관부식



배수지 2지 볼트탈락



유출밸브실 관부식



유량계실 관부식



전기설비 상태양호



배수지 1지 진입사다리 상태양호



배수지 2지 진입사다리 상태양호

	
유량계실 임시사다리	유입밸브실 진입사다리 상태양호
	
배수지 주변 상태양호	배수지 주변 상태양호
	
배수지 1지 진입사다리 상태양호	배수지 2지 진입사다리 상태양호
	
유량계실 임시사다리	유입밸브실 진입사다리 상태양호



배수지 1지 덮개 상태양호



배수지 2지 덮개 상태양호




유량계실 덮개 상태양호



유입밸브실 덮개 상태양호



탄산화 시험



콘크리트 강도시험