

마도배수지(증설)



배수지 청소 시 외관조사



난간 제원측정



배수지 제원측정





건축시설물 제원측정







배수지1지 상부슬래브 녹



배수지1지 하부슬래브 균열

	
배수지1지 하부슬래브 도장손상	배수지1지 벽체 녹
	
배수지1지 벽체 박리, 박락(곰)	배수지1지 벽체 들뜸(곰)
	
배수지1지 벽체 녹	배수지1지 벽체[고압세척 후 백태 미확인]


	
배수지2지 상부슬래브 녹	배수지2지 바닥슬래브 균열
	
배수지 2지 바닥슬래브 도장박락	배수지 2지 바닥슬래브 도장손상
	
배수지 2지 벽체 균열	배수지 2지 벽체 녹



배수지2지 벽체 들뜸



배수지2지 벽체 박리, 박락



배수지2지 벽체 녹



배수지 2지 벽체 박리




배수지 2지 벽체 박락



배수지 2지 기둥 녹



배수지 2지 기둥 녹



배수지 2지 기둥 녹[고압세척 후 백태 미확인]



유입밸브실 내부 벽체 균열(0.3mm미만)



유입밸브실 내부 벽체 백태



유입밸브실 내부 벽체 백태



유입밸브실 외부 상부[방수층 재시공 완료]




유입밸브실 외부벽체[페인트 보수완료]



유출밸브실 벽체 누수흔적



1지 계단실 바닥슬래브 측면 백태



1지 계단실 내부 벽체, 큰보, 천장슬래브 상태양호



2지 계단실 내부 벽체, 기둥 상태양호




옥상층 상태양호



배수지 1지 유입관 상태양호



배수지 1지 유출관 및 퇴수관 상태양호



배수지 1지 유입관 상태양호



배수지 1지 유출관 및 퇴수관 상태양호



배수지 2지 유입관 상태양호



유입밸브실 배관설비 상태양호



유출밸브실 밸브 상태양호



유출밸브실 호이스트 상태양호




배수지 내부 안전난간 상태양호



항내 집수정 진입 사다리 미설치



유입밸브실 장비투입구 안전난간 상태양호



건축구조물 옥상층 진입사다리 볼트이완



유입밸브실 내부 안전난간 상태양호



유입밸브실 상부 안전난간 상태양호



유입밸브실 상부 안전난간 상태양호




유입밸브실 상부 안전난간 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사



부재치수 측정



부재변형 측정



건축물 기울기



변위 • 변형 측정