

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
상부슬래브	배수지 1지	배수지	No.1- 1		
기본손상 신규손상 보수현황					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열(0.3mm미만)	균열(0.3mm미만)	m	4.00/1	a
2	녹물	녹물	EA	10.00	-
3	백태	백태	m²	0.09/3	b
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번 호	
하부슬래브		배수지 1지		배수지		No.1- 3	
①기준손상 ②신규손상 ③보수완료							
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용			단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	도장박리	도장박리			m ²	2.43/7	-
2	도장박리, 박락	도장박리, 박락			m ²	53.92/11	-
3	도장기포	도장기포			m ²	2.50/2	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 12.				조사자 : 변건수 외 3명			

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
벽체	배수지 2지	배수지	No.1- 5		
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	망상균열	망상균열	m²	18.01/4	b
2	재료분리	재료분리	m²	0.16/1	b
3	백태	백태	m²	0.01/1	b
4	도장기포	도장기포	m²	15.84/2	-
5	도장박리, 박락	도장박리, 박락	m²	3.84/26	-
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호																																																													
하부슬래브		배수지 2지	배수지	No.1- 6																																																													
① 백태 (계량면적) 0.110.1(25A) ② 도장박리 0.21.1.2(25A) ③ 도장박리 0.31.1.2(25GA) ④ 도장박리 1.2x0.2 ⑤ 도장박리, 박락 0.017.0 ⑥ 도장박리 1.5x1.5 ⑦ 도장박리 0.1 (25GA) ⑧ 도장박리 0.1 (25GA) 조사결과표 <table><tr><th>번호</th><th>손상(결함)종류</th><th>손상(결함)내용</th><th>단위</th><th>손상물량(면적율)</th><th>평가 등급</th></tr><tr><td>1</td><td>녹물</td><td>녹물</td><td>EA</td><td>2.00/2</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>도장박리, 박락</td><td>도장박리, 박락</td><td>m²</td><td>56.10/26</td><td>-</td></tr><tr><td>3</td><td>백태</td><td>백태</td><td>m²</td><td>0.02/2</td><td>b</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 조사일자 : 2024. 12. 조사자 : 변건수 외 3명						번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급	1	녹물	녹물	EA	2.00/2	-	2	도장박리, 박락	도장박리, 박락	m²	56.10/26	-	3	백태	백태	m²	0.02/2	b	4						5						6						7						8						9					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급																																																												
1	녹물	녹물	EA	2.00/2	-																																																												
2	도장박리, 박락	도장박리, 박락	m²	56.10/26	-																																																												
3	백태	백태	m²	0.02/2	b																																																												
4																																																																	
5																																																																	
6																																																																	
7																																																																	
8																																																																	
9																																																																	

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
상부슬래브		검수실	배수지	No.1- 7		
상부슬래브 ①도장박리 2.8X5.0 ②철근노출 0.25X2.0 (T=30)						
조 사 결 과 표						
번 호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-		-	-	a
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번호	
벽체		검수실		배수지		No.1- 8	
좌측벽체 ③ 미장균열 5.0x3.2 ⑪ 도장박리 2.0x3.0 전면벽체 ④ 미장균열 2.8x2.0 ⑥ 도장박리 2.8x1.8 우측벽체 ⑧ 도장박리 5.0x3.2 ⑬ 도장박리 2.0x3.0 ⑤ 돌출 (마방로프타프) 2.0x2.0 후면벽체 ⑦ 미장균열 2.8x2.7 ⑤ 돌출 (마방로프타프) 2.8x3.2 배면벽체 ⑦ 균열 0.1/1.0 기존손상 신규손상 보수완료							
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류		손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	미장균열(0.3mm미만)		미장균열(0.3mm미만)		m	1.00/1	-
2	도장박리		도장박리		m²	32.48/4	-
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 12.				조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
하부슬래브		검수실	배수지	No.1- 9		
하부슬래브  기준손상 신규손상 보수완료						
조						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	도장박리	도장박리		m²	0.15/1	-
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
상부슬래브	유입밸브실#1	밸브실	No.1- 10

번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	백태	백태	m ²	0.11/2	b
2	물탈파손	물탈파손	m ²	3.00/1	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 12.

조사자 : 변건수 외 3명

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
벽체	유입밸브실#1	밸브실	No.1- 11

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	백태	백태	m²	0.96/1	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 12.	조사자 : 변건수 외 3명
------------------	----------------

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
상부슬래브		유입밸브실#2	밸브실	No.1- 13	
상부슬래브 ① 백태 0.110.1 ② 이격 L=2.0 (B=10mm) ③ 파손(삭열) 0.410.4 (T=10) ④ 이격 L=2.0 (B=20mm) ⑤ 이격 L=2.0 (B=15mm) ⑥ 파손(마갈모르타르) 0.510.5 (T=10) ⑦ 파손(마갈모르타르) 0.110.4					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	백태	백태	m ²	0.01/1	b
2	이격	이격	m	2.00/1	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표


부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
벽체	유입밸브실#2	밸브실	No.1- 14		
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	물탈 들뜸, 박락	물탈 들뜸, 박락	m ²	0.29/2	-
2	이격	이격	m ²	4.00/2	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
하부슬래브		유입밸브실#2	밸브실	No.1- 15	
상부슬래브 ① 배관 0.1X0.1 ② 이격 L=2.0 (B=10mm) ③ 이격 L=2.0 (B=20mm) ④ 이격 L=2.0 (B=15mm) 파이프 (삭제) 0.4X0.4 (T=10) 유입밸브 (D=800) ⑤ 유입밸브 (D=800) 15A ⑥ 유입밸브 (D=800) 0.5X0.5 (T=10) ⑦ 유입밸브 (D=800) 0.1X0.4					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
벽체	유출밸브실#1	밸브실	No.1- 17

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호		
상부슬래브		유출밸브실#2	밸브실	No.1- 19		
출입구(외부)  ① 파손 (모르타르) 4.0X0.2 (T=10) 상부슬래브  ⑤ 누수 L=0.1 ② 관부식 (2EA) 도정암 <D=200> 부속물 <D=200> ③ 벽대 0.1X0.4 도정암 <D=200> ④ 벽대 0.1X0.1 (2EA) 도정암 <D=200> ⑥ 제수 2.0X1.5 (H=2.4) Overflow ○ 기준손상 신규손상 보수완료						
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	물탈파손	물탈파손		m ²	0.80/1	-
2	누수	누수		m	0.10/1	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
하부슬래브	유출밸브실#2	밸브실	No.1- 21

상부슬래브

① 누수
L=0.1

② 라부식 (2EA)

③ 배관
0.1X0.4

④ 배관
0.1X0.1 (2EA)

⑤ 배수
2.0X1.5 (H=2.4)

출입구(외부)

① 입문 (모르타르)
1.0X0.2
(T=1.0)

기존손상
신규손상
보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	체수	체수	m ²	3.00/1	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 12.

조사자 : 변건수 외 3명

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
하부슬래브	유량계실	유량계실	No.1- 24

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	체수	체수	m ²	5.60/1	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 12.

조사자 : 변건수 외 3명

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
1호지 유입밸브		배관설비#1	기계설비	No.1- 25		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	밸브의 손상정도	작동상태, 부식 및 누수 유무-작동이 원활, 여타 손상이 전혀 없음		-	-	a
2	도장 및 부식	표면의 박리, 박락, 부식-도장손상이 없는 건전한 상태		-	-	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
1호지 유입배관		배관설비#1	기계설비	No.1- 26	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관체의 손상정도	변형 및 손상여부, 누수유무-변형 및 누수가 없는 건전한 상태	-	-	a
2	도장 및 부식	표면의 박리, 박락, 부식-국부적으로 부식이 발생	-	-	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
1호지 유출밸브		배관설비#1	기계설비	No.1- 27		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	밸브의 손상정도	작동상태, 부식 및 누수 유무-작동이 원활, 여타 손상이 전혀 없음		-	-	a
2	도장 및 부식	표면의 박리, 박락, 부식-도장손상이 없는 건전한 상태		-	-	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
1호지 유출배관		배관설비#1	기계설비	No.1- 28	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관체의 손상정도	변형 및 손상여부, 누수유무-변형 및 누수가 없는 건전한 상태	-	-	a
2	관부식	표면의 박리, 박락, 부식-국부적으로 부식이 발생	-	-	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
2호지 유입밸브		배관설비#2	기계설비	No.1- 29		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	밸브의 손상정도	작동상태, 부식 및 누수 유무-작동이 원활, 여타 손상이 전혀 없음		-	-	a
2	도장 및 부식	표면의 박리, 박락, 부식-도장손상이 없는 건전한 상태		-	-	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
2호지 유입배관		배관설비#2	기계설비	No.1- 30		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관체의 손상정도	변형 및 손상여부, 누수 유무 -누수의 진행이 관찰		-	-	d
2	관부식	국부적인 부식 발생		-	-	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
2호지 유출밸브		배관설비#2	기계설비	No.1- 31		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	밸브의 손상정도	작동상태, 부식 및 누수 유무-작동이 원활, 여타 손상이 전혀 없음		-	-	a
2	도장 및 부식	표면의 박리, 박락, 부식-도장손상이 없는 건전한 상태		-	-	b
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
2호지 유출배관		배관설비#2	기계설비	No.1- 32	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관체의 손상정도	면명 빛 손상여부, 누수 유무 -면명 빛 누수가 없는 건전한 상태	-	-	a
2	관부식	표면의 박리, 박락, 부식 -국부적으로 부식이 발생	-	-	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 12.		조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
기동반		배전설비#1	배전설비	No.1- 33		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	전기설비	설비의 외관 및 작동상태 - 전기설비의 불량인 상태		-	-	a
2	접지설비	접지설비 불량상태-접지불량이 전혀 없음		-	-	a
3	절연열화	절연열화 상태-절연열화가 전혀 없는 상태		-	-	a
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호		
제어반		배전설비#2	배전설비	No.1- 34		
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	전기설비	설비의 외관 및 작동상태 - 전기설비의 불량인 상태		-	-	a
2	접지설비	접지설비 불량상태-접지불량이 전혀 없음		-	-	a
3	절연열화	절연열화 상태-절연열화가 전혀 없는 상태		-	-	a
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 12.			조사자 : 변건수 외 3명			

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 62.1㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-1
근거(1단계)표번호	1-1					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열(0.3mm미만)	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 162.9m ²		표번호 2-2
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-2					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열(0.3mm미만)	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 62.1m²		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-3
근거(1단계)표번호	1-3					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 62.1㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-4
근거(1단계)표번호	1-4					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열 부 백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 162.9m²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-5
근거(1단계)표번호	1-5					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
망상균열	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
재료분리	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 62.1m²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-6					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 28.0m ²		표번호
복합부재명	검수실		개별시설물명	배수지		2-7
근거(1단계)표번호	1-7					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A =40.32m²		표번호
복합부재명	검수실		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-8					2-8
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 14.0m ²		표번호
복합부재명	검수실		개별시설물명	배수지		2-9
근거(1단계)표번호	1-9					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3m ²		표번호
복합부재명	유입밸브실#1		개별시설물명	밸브실		2-10
근거(1단계)표번호	1-10					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 14.7m ²		표번호 2-11
복합부재명	유입밸브실#1		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-11					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 3.0m ²			표번호
복합부재명	유입밸브실#1	개별시설물명	배수지			
근거(1단계)표번호	1-12					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
체수	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3m ²		표번호
복합부재명	유입밸브실#2		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-13					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
이격	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 14.7m ²		표번호
복합부재명	유입밸브실#2		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-14					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
이격	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견	- 파손은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함. - 철근노출은 면적율이 5%이상으로 "e"로 평가되었으나, 피복두께 부족 및 철근의 부식으로 인한 노출이 아닌 스펀들 설치를 위한 천공 시 발생한 손상이므로 중대한결함은 아닌것으로 판단됨.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 3m²			표번호
복합부재명	유입밸브실#2	개별시설물명	밸브실			
근거(1단계)표번호	1-15					2-15
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3m²		표번호
복합부재명	유출밸브실#1		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-16					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 17.5㎡		표번호
복합부재명	유출밸브실#1		개별시설물명	밸브실		2-17
근거(1단계)표번호	1-17					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열(0.3mm미만)	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A =3m ²		표번호
복합부재명	유출밸브실#1		개별시설물명	밸브실		2-18
근거(1단계)표번호	1-18					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
체수	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3m ²		표번호
복합부재명	유출밸브실#2		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-19					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
누수	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 17.5㎡		표번호
복합부재명	유출밸브실#2		개별시설물명	밸브실		2-20
근거(1단계)표번호	1-20					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3m'		표번호
복합부재명	유출밸브실#2		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-21					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
체수	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A =5.6㎡		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		2-22
근거(1단계)표번호	1-22					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A =24m²		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-23					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 5.6m ²		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-24					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
체수	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1호지 유입밸브		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배관설비#1		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-25					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
밸브의 손상정도	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(1호지 유입밸브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1호지 유입배관		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배관설비#1		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-26					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관체의 손상정도(누수상태)	세부지침 참조	중요결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(1호지 유입배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1호지 유출밸브		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배관설비#1		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-27					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
밸브의 손상정도	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(1호지 유출밸브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1호지 유출배관		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배관설비#1		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-28					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관체의 손상정도(누수상태)	세부지침 참조	중요결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(1호지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2호지 유입밸브		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배관설비#2		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-29					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
밸브의 손상정도	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(2호지 유입밸브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2호지 유입배관		개별부재규모	A = 1.0m'		표번호
복합부재명	배관설비#2		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-30					2-30
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관체의 손상정도(누수상태)	세부지침 참조	중요결함	d	2.0	1.0	2.0
도장 및 부식	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					2.0
	2. 개별부재(2호지 유입배관)의 상태평가결과 =					d

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2호지 유출밸브		개별부재규모	A = 1.0㎡		표번호
복합부재명	배관설비#2		개별시설물명	기계설비		
근거(1단계)표번호	1-31					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
밸브의 손상정도	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	국부결함	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(2호지 유출밸브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2호지 유출배관		개별부재규모	A = 1.0㎡		표번호
복합부재명	배관설비#2		개별시설물명	기계설비		2-32
근거(1단계)표번호	1-32					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관체의 손상정도(누수상태)	세부지침 참조	중요결함	a	5.0	1.0	5.0
도장 및 부식	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(2호지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기동반		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배전설비#1		개별시설물명	전기설비		
근거(1단계)표번호	1-33					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
전기설비 외관조사	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
접지설비	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
절연열화	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(기동반)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	제어반		개별부재규모	A = 1.0m ²		표번호
복합부재명	배전설비#2		개별시설물명	전기설비		
근거(1단계)표번호	1-34					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
전기설비 외관조사	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
접지설비	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
절연열화	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(제어반)의 상태평가결과 =					a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	287.1㎡					3-1
근거(2단계) 표번호	2-1~2-3					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	163.64	741.83
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (741.8/163.6) =						4.53
2. 복합부재(배수지 1지)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	287.1㎡					3-2
근거(2단계) 표번호	2-4~2-6					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (880.0/200.0) =						4.40
2. 복합부재(배수지 2지)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	검수실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	82.32㎡					3-3
근거(2단계) 표번호	2-7~2-9					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(검수실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	20.7㎡					3-4
근거(2단계) 표번호	2-10~2-12					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (880.0/200.0) =						4.40
2. 복합부재(1지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	20.7㎡					3-5
근거(2단계) 표번호	2-13~2-15					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	163.64	741.83
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (741.8/163.6) =						4.53
2. 복합부재(2지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유출밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	23.5㎡					3-6
근거(2단계) 표번호	2-16~2-18					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	181.82	810.92
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (810.9/181.8) =						4.46
2. 복합부재(1지 유출밸브실)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유출밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	23.5㎡					3-7
근거(2단계) 표번호	2-19~2-21					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (880.0/200.0) =						4.40
2. 복합부재(2지 유출밸브실)의 상태평가 결과 =						b

보합부재 상태평가표 : 2단계 평가표

복합부재 상태 평가표 : 2단계 평가표

복합부재명	유량계실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	35.2㎡					3-8
근거(2단계) 표번호	2-22~2-24					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	154.54	707.25
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (707.3/154.5) =						4.58
2. 복합부재(유량계실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배관설비#1		개별시설물명	기계설비		표번호
복합부재규모	1.0m²					3-9
근거(2단계) 표번호	2-25~2-28					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1호지 유입밸브	b	4.40	2	30.00	60.00	264.00
1호지 유입배관	b	4.40	2	20.00	40.00	176.00
1호지 유출밸브	b	4.40	2	30.00	60.00	264.00
1호지 유출배관	b	4.40	2	20.00	40.00	176.00
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (880.0/200.0) =						4.40
2. 복합부재(배관설비#1)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배관설비#2		개별시설물명	기계설비		표번호
복합부재규모	1.0m ²					3-10
근거(2단계) 표번호	2-29~2-32					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2호지 유입밸브	b	4.40	2	30.00	60.00	264.00
2호지 유입배관	d	2.00	4	20.00	80.00	160.00
2호지 유출밸브	b	4.40	2	30.00	60.00	264.00
2호지 유출배관	b	4.40	2	20.00	40.00	176.00
합계(Σ)				100.00	240.00	864.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (864.0/240.0) =						3.60
2. 복합부재(배관설비#2)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배전설비#1		개별시설물명	전기설비		표번호
복합부재규모	1.0m²					3-11
근거(2단계) 표번호	2-33					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
기동반	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(배전설비#1)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배전설비#2		개별시설물명	전기설비		표번호
복합부재규모	1.0m²					3-12
근거(2단계) 표번호	2-34					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
제어반	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(배전설비#2)의 상태평가 결과 =						a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배수지	개별시설물규모	철근콘크리트구조 (B4.6m×L13.5m×H4.5m×2지)	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-1~3-8			4-1
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m³)	계산값 (Ec3×S)
배수지 1지	a	4.53	287.10	1,300.56
배수지 2지	b	4.40	287.10	1,263.24
검수실	a	5.00	82.32	411.60
1지 유입밸브실	b	4.40	20.70	91.08
2지 유입밸브실	a	4.53	20.70	93.77
1지 유출밸브실	b	4.46	23.50	104.81
2지 유출밸브실	b	4.40	23.50	103.40
유량계실	a	4.58	35.20	161.22
합계(Σ)			780.12	3,529.68
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.40
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.40)=				0.18
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 3529.68 / (5 × 780.12) =				0.90
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.40 + 0.18 × 0.90 =				4.56
6. 개별시설물(배수지)의 상태평가결과 =				a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	기계설비	개별시설물규모	-	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-9~3-10			4-2
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	중요도 (W, %)	계산값 (Ec3×S)
배관설비#1	b	4.40	50.00	220.00
배관설비#2	b	3.60	50.00	180.00
합계(Σ)			100.00	400.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				3.60
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				4.40
3. $V1 = 0.3 \times (Max - Min) = 0.3 \times (4.40 - 3.60) =$				0.24
4. $V2 = \sum(Ec3 \times S) / (5 \times \sum S) = 400 / (5 \times 100) =$				0.80
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= $Min + V1 \times V2 = 3.60 + 0.24 \times 0.80 =$				3.79
6. 개별시설물(기계설비)의 상태평가결과 =				b

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	전기설비	개별시설물규모	-	표번호
근거(3단계) 표번호	3-11~3-12			4-3
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	중요도 (W, %)	계산값 (Ec3×S)
배전설비#1	a	5.00	50.00	250.00
배전설비#2	a	5.00	50.00	250.00
합계(Σ)			100.00	500.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 5.00)=				0.00
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 500 / (5 × 100) =				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 5.00 + 0.00 × 1.00 =				5.00
6. 개별시설물(전기설비)의 상태평가결과 =				a

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	토목구조물		복합시설물규모	시설용량(Q) 500m3/일		표번호
근거(4단계)표번호	4-1					5-1
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, m²)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배수지	a	4.56	1	780.12	780.12	3,558.91
합계(Σ)				780.12	780.12	3,558.91
평가의견						
종합평가결과	1. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et2) = ∑ (Et1×P) / ∑ P = 2. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.56 a

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	기전설비		복합시설물규모	-		표번호
근거(4단계)표번호	4-2~4-3					5-2
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	중요도(%) (S)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
기계설비	b	3.79	2	60.00	120.00	454.80
전기설비	a	5.00	1	40.00	40.00	200.00
합계(Σ)				100.00	160.00	654.80
평가의견	- 배관, 밸브 설비는 세부지점에 중요도가 명시되어 있지 않음. - 배관, 밸브 설비는 어느 하나가 문제가 있을 경우, 전체적으로 문제가 발생할 수 있으므로 중요도를 동일하게 적용하여 평가함.					
종합평가결과	1. 복합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et2) = $\sum (Et1 \times P) / \sum P =$ 2. 복합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.09 b

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	토목구조물		통합시설물규모	시설용량(Q) = 500㎡/일		표번호
근거(5단계)표번호	5-1					6-1
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
토목구조물	a	4.56	1	780.12	780.12	3,557.35
합계(Σ)				780.12	780.12	3,557.35
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et3) = Σ (Et2×P) / Σ P = 2. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.56 a

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	기전설비		통합시설물규모	-		표번호
근거(5단계)표번호	5-2					6-2
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
기전설비	b	4.09	2	1.00	2.00	8.18
합계(Σ)				1.00	2.00	8.18
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et3) = Σ (Et2×P) / Σ P = 2. 통합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.09 b

종합시설물 종합평가표						
종합시설물명	비봉구포배수지		종합시설물규모		시설용량(Q) = 500m³/일	표 번 호
6단계 표번호	각시설물 최종 단계					7-1
통합시설물구분	종합평가 결과	종합평가 지수 (Et3)	조정계수 (A)	중요도 (W)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Et3×P)
토목구조물	a	4.56	1.00	66.67	66.67	304.02
기전설비	b	4.09	2.00	33.33	66.66	272.64
합계 (Σ)				100.00	133.33	576.65
1. 종합시설물 종합평가지수(Et4) = Σ(Et3×P)/ΣP =						4.33
2. 종합시설물 종합평가등급 =						b