

개별부재 손상 및 결함상태 조사표(전기설비)

개별부재명 : 가압펌프 1호기 전기(주관로)		복합부재명 : 가압펌프 1호기 설비(주관로)		표번호
개별시설물명 : 펌프설비		복합시설물명 : 통합가압장		1-001
점검항목	조사항목	점검결과	손상(결함) 정도	상태결과
기동반 및 현장제어반	1. PNL 내, 외관	양호	전기설비의 불량률이 경미한 상태	c
	2. 표시, 계기상태	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	3. 방진, 방습	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	4. 접점, 동작, 설정	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	5. 콘덴서	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	6. 배선	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	7. 접지	양호	접지불량이 매우 미미한 상태	b
	8. 전기작동	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
펌프모터	1. 펌프모터 외관	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	2. 외함접지	양호	접지불량이 매우 미미한 상태	b
	3. 절연저항	양호	절연열화가 매우 미미한 상태	b
	4. 작동상태	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	5. 전선관 배관	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
특이사항				

개별부재명 : 가압펌프 2호기 전기(주관로)		복합부재명 : 가압펌프 2호기 설비(주관로)		표번호
개별시설물명 : 펌프설비		복합시설물명 : 통합가압장		1-002
점검항목	조사항목	점검결과	손상(결함) 정도	상태결과
기동반 및 현장제어반	1. PNL 내, 외관	양호	전기설비의 불량률이 경미한 상태	c
	2. 표시, 계기상태	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	3. 방진, 방습	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	4. 접점, 동작, 설정	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	5. 콘덴서	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	6. 배선	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	7. 접지	양호	접지불량이 매우 미미한 상태	b
	8. 전기작동	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
펌프모터	1. 펌프모터 외관	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	2. 외함접지	양호	접지불량이 매우 미미한 상태	b
	3. 절연저항	양호	절연열화가 매우 미미한 상태	b
	4. 작동상태	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
	5. 전선관 배관	양호	전기설비의 불량률이 매우 미미한 상태	b
특이사항				