




1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호							
상부슬래브 및 보		배수지 1지	배수지	No.1- 1							
 <table><tr><td></td><td>기본손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>							기본손상		신규손상		보수완료
	기본손상										
	신규손상										
	보수완료										
조 사 결 과 표											
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급					
1	녹물	-		m ²	1.23	-					
2	방수도막박리	-		m ²	0.25	-					
3	철근노출	면적률이 1.0% 미만		m ²	0.01	b					
4											
5											
6											
7											
8											
9											
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수								

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번 호	
하부슬래브		배수지 1지		배수지		No.1- 2	
 기준손상 신규손상 보수완료							
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용			단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만			m	27	a
2	방수도막박리	-			㎡	6.68	-
3	방수도막탈락	-			㎡	18.25	-
4							
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호							
벽체		배수지 1지	배수지	No.1- 3							
향남도이배수지 - 1지 벽체  <table><tr><td></td><td>기준손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>							기준손상		신규손상		보수완료
	기준손상										
	신규손상										
	보수완료										
조 사 결 과 표											
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급						
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	7.50	a						
2	도장박락	-	m ²	0.06	-						
3	마감 모르타르 탈락	-	m ²	1.00	-						
4	방수도막박리	-	m ²	0.16	-						
5	철근노출	면적률이 1.0% 미만	m ²	0.01	b						
6	파손	면적률이 10% 미만	m ²	0.15	b						
7	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 86.5mm	-	-	a						
8											
9											
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수								


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번호	
기둥		배수지 1지		배수지		No.1- 4	
A-1 a b c d A-2 a b c d A-3 a b c d A-4 a b c d A-5 a b c d C-4 a b c d C-5 a b c d C-6 a b c d D-1 a b c d D-2 a b c d		A-6 a b c d B-1 a b c d B-2 a b c d B-3 a b c d B-4 a b c d D-3 a b c d D-4 a b c d D-5 a b c d D-6 a b c d E-1 a b c d		B-5 a b c d B-6 a b c d C-1 a b c d C-2 a b c d C-3 a b c d E-2 a b c d E-3 a b c d E-4 a b c d E-5 a b c d E-6 a b c d		기존손상 신규손상 보수완료	
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급	
1	녹물(부식)	-		m²	0.01	-	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번 호															
상부슬래브 및 보		배수지 2지		배수지		No.1- 5															
						<table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			기존손상				신규손상				보수완료				
									기존손상												
									신규손상												
									보수완료												
조 사 결 과 표																					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급															
1	녹물(부식)	-		m ²	0.34	-															
2	방수도막박리	-		m ²	0.60	-															
3	철근노출	면적률이 5% 미만		m ²	0.08	b															
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수																	


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호													
하부슬래브		배수지 2지	배수지	No.1- 6													
 <table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>							기존손상				신규손상				보수완료		
	기존손상																
	신규손상																
	보수완료																
조 사 결 과 표																	
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급												
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	39.80	a												
2	방수도막박리	-	m ²	5.05	-												
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수														

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번호	
기둥		배수지 2지		배수지		No.1- 8	
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 C-1 C-2 C-3		C-4 C-5 C-6 D-3 D-4 D-5 D-6 E-2 E-3 E-4		D-1 D-2 E-1 E-5 E-6		기존손상 신규손상 보수완료	
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급	
1	방수도막박리	-		m²	0.30	-	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수			


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호										
상부슬래브	1지 유입밸브실	밸브실	No.1- 9										
상부슬래브  <table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기존손상				신규손상				보수완료
	기존손상												
	신규손상												
	보수완료												
조 사 결 과 표													
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급								
1	상태양호	-	-	-	a								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수										

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
벽체	1지 유입밸브실	밸브실	No.1- 10

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호						
상부슬래브	2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 12						
상부슬래브  <table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기존손상		신규손상		보수완료
	기존손상								
	신규손상								
	보수완료								
조 사 결 과 표									
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급				
1	상태양호	-	-	-	a				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수						

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
벽체		2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 13	
</					

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
하부슬래브		2지 유입밸브실	밸브실	No.1- 14	
하부슬래브 기준손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
상부슬래브		통합유출밸브실	밸브실	No.1- 15	
상부슬래브 1지 2지 </					

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
벽체	통합유출밸브실	밸브실	No.1- 16

	기존손상
	신규손상
	보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	실링재 열화	-	m	13.00	-
2	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 102.5mm	-	-	a
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호																																																																									
상부슬래브		검수실 내부	배수지	No.1- 18																																																																									
상부슬래브 0.2/1.0 ⑩ 도장손상(박리) 0.8×3.0 ①9 균열 0.1/2.0 2EA ②1 균열 0.1/1.0 ②0 균열 0.1/0.8 ②2 철근노출 0.1×0.1 기존손상 신규손상 보수완료 <tr><th colspan="6">조 사 결 과 표</th></tr> <tr><th>번호</th><th>손상(결함)종류</th><th>손상(결함)내용</th><th>단위</th><th>손상물량(면적율)</th><th>평가 등급</th></tr> <tr><td>1</td><td>균열</td><td>폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만</td><td>m</td><td>5.80</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td>도장손상(박리)</td><td>-</td><td>m²</td><td>2.40</td><td>-</td></tr> <tr><td>3</td><td>철근노출</td><td>면적률이 1.0% 미만</td><td>m²</td><td>0.01</td><td>b</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">조사일자 : 2024. 10.</td><td colspan="4">조사자 : 변건수</td></tr>						조 사 결 과 표						번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급	1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	5.80	-	2	도장손상(박리)	-	m ²	2.40	-	3	철근노출	면적률이 1.0% 미만	m ²	0.01	b	4						5						6						7						8						9						조사일자 : 2024. 10.		조사자 : 변건수			
조 사 결 과 표																																																																													
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급																																																																								
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	5.80	-																																																																								
2	도장손상(박리)	-	m ²	2.40	-																																																																								
3	철근노출	면적률이 1.0% 미만	m ²	0.01	b																																																																								
4																																																																													
5																																																																													
6																																																																													
7																																																																													
8																																																																													
9																																																																													
조사일자 : 2024. 10.		조사자 : 변건수																																																																											

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호		
하부슬래브	검수실 내부	배수지	No.1- 20		
⑧ 균열 0.1/1.5 전면 ㉓ 균열 0.2/0.3(3EA) ㉑ 균열 0.1/0.4 후면 기준손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	1.59	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.		조사자 : 변건수			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표


부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
벽체	검수실 외부	배수지	No.1- 21

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	누수흔적	-	m ²	2.00	-
2	선홈통 고정밴드 파 손	-	ea	1	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수
------------------	-----------

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
상부슬래브	검수실 외부	배수지	No.1- 22



	기준손상
	신규손상
	보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	체수 흔적	-	ea	2.00	-
2	배수로 막힘	-	ea	2	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수
------------------	-----------

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표


부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
벽체		제어실 내부	배수지	No.1- 23	
전면 상 하 좌면 상 하 좌측 상 모르타르 균열 0.1mm 이상 좌측 하 우측 상 우측 하 후면 상 하 배면 상 하 배면 상 모르타르 균열 0.1mm 이상 배면 하					

기존손상

신규손상

보수완료

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호							
상부슬래브		유량계실	밸브실	No.1- 24							
상부슬래브  <table><tr><td></td><td>기준손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>							기준손상		신규손상		보수완료
	기준손상										
	신규손상										
	보수완료										
조 사 결 과 표											
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급						
1	상태양호	-	-	-	a						
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수								


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
벽체		유량계실	밸브실	No.1- 25	
전면벽체 D400 배면벽체 D400 외측벽체 외측벽체 기준손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
하부슬래브	유량계실	밸브실	No.1- 26

하부슬래브



	기준손상
	신규손상
	보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수
------------------	-----------

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
1지 유입배관		배수지 1지 배관설비	배관설비	No.1- 27	
전면벽체 Over Flow D300 ①관부식 ②관부식 ③관부식 ④균열 0.2/3.0 ⑤균열 0.1/4.5 유입배관 D300 ⑥관부식 ⑦도장박리 0.1X0.1(6EA) 좌측벽체 ⑨파손 0.3×0.3 ⑩파손 0.1×0.1 ⑪파손 0.1×0.1 ⑫파손 0.1×0.1 ⑬파손 0.1×0.1 ⑭파손 0.1×0.1 ⑮파손 0.1×0.1 ⑯방수도막박리 0.3×1.0 ⑰방수도막박리 0.2×0.2 ⑱마감 오픈타르 탈락 1.0×1.0 ⑲관부식(볼트부식) ㉑방수도막박리 0.2×0.2 기존손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	관부식이 발생함	EA	3.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
1지 유출배관	배수지 1지 배관설비	배관설비	No.1- 28		
② 관부식 ③ 관부식 기준손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
2지 유입배관		배수지 2지 배관설비	배관설비	No.1- 29	
유입배관 D350  ① 관부식 ⑭ 차수 불량 ② 균열 0.1/0.5 ③ 균열 0.1/3.0 ④ 균열 0.1/2.0 ⑤ 균열 0.1/1.0 ⑥ 균열 0.1/2.5 ⑦ 관부식 ⑧ 균열 0.1/3.0 ⑨ 균열 0.1/3.0 Over Flow D200 기존손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	관부식이 발생함	EA	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호										
2지 유출배관	배수지 2지 배관설비	배관설비	No.1- 30										
 <table><tr><td></td><td>기준손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기준손상				신규손상				보수완료
	기준손상												
	신규손상												
	보수완료												
조 사 결 과 표													
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급								
1	관부식	관부식이 발생함	EA	2.00	b								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수										

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호																																																													
1지 유입배관		1지 유입밸브실 배관설비	배관설비	No.1- 31																																																													
The diagram illustrates a cross-section of a pipe joint assembly. It includes a central vertical pipe section with a valve at the top. The assembly is surrounded by various components labeled in Korean, such as '상부송출구' (top outlet), '유입밸브' (inlet valve), '배관' (pipe), and '배관설비' (pipe equipment). A circular seal or gasket is shown around the pipe joint.																																																																	
조 사 결 과 표 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 8%;">번호</th><th style="width: 17%;">손상(결함)종류</th><th style="width: 39%;">손상(결함)내용</th><th style="width: 7%;">단위</th><th style="width: 20%;">손상물량(면적율)</th><th style="width: 8%;">평가 등급</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>상태양호</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급	1	상태양호	-	-	-	-	2						3						4						5						6						7						8						9					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급																																																												
1	상태양호	-	-	-	-																																																												
2																																																																	
3																																																																	
4																																																																	
5																																																																	
6																																																																	
7																																																																	
8																																																																	
9																																																																	
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수																																																														

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
통합유출배관	통합유출밸브실 배관설비	배관설비	No.1- 33
상부승강장 1차 2차 ○ 상부승강장 열차 L=6.5m ○ 상부승강장 열차 L=6.5m ○ 관부식 D=1.0 H=0.3mm ○ 관부식 D=1.0 H=0.3mm ○ 관부식 D=1.0 			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
유량계실배관	유량계실 배관설비	배관설비	No.1- 34

전면벽체

D400

배면벽체

D400


기준손상

신규손상


보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음.	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호						
1지 유입밸브	1지 유입밸브설 밸브설비	밸브설비	No.1- 35						
 <table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기존손상		신규손상		보수완료
	기존손상								
	신규손상								
	보수완료								
조 사 결 과 표									
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급				
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음.	-	-	a				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수						


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호						
2지 유입밸브	2지 유입밸브설 밸브설비	밸브설비	No.1- 36						
 <table><tr><td></td><td>기준손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기준손상		신규손상		보수완료
	기준손상								
	신규손상								
	보수완료								
조 사 결 과 표									
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급				
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음.	-	-	a				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수						

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호						
통합유출밸브	통합유출밸브설 밸브설비	밸브설비	No.1- 37						
 <table><tr><td></td><td>기존손상</td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기존손상		신규손상		보수완료
	기존손상								
	신규손상								
	보수완료								
조 사 결 과 표									
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급				
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음.	-	-	a				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수						

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호										
유량계실 밸브	유량계실밸브설비	밸브설비	No.1- 38										
 <table><tr><td></td><td>기본손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기본손상				신규손상				보수완료
	기본손상												
	신규손상												
	보수완료												
조 사 결 과 표													
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급								
1	밸브의 손상정도	밸브의 작동이 원활하고 여타 손상이 전혀 없음.	-	-	a								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수										

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
기동반 및 제어반	제어실	전기설비	No.1- 39



	기준손상
	신규손상
	보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수		

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브 및 보		개별부재규모	A = 821.5m ²		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-1
근거(1단계)표번호	1-1					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
철근노출	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브 및 보)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 821.5㎡			표번호
복합부재명	배수지 1지	개별시설물명	배수지			2-2
근거(1단계)표번호	1-2					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 517.5㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-3
근거(1단계)표번호	1-3					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
철근노출	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 216㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-4
근거(1단계)표번호	1-4					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브 및 보		개별부재규모	A = 821.5m ²		표 번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-5
근거(1단계)표번호	1-5					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
철근노출	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브 및 보)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 821.5m ²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-6
근거(1단계)표번호	1-6					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 517.5m ²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-7
근거(1단계)표번호	1-7					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 216㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-8
근거(1단계)표번호	1-8					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3.74㎡		표 번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-9
근거(1단계)표번호	1-9					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 10.53m ²		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-10
근거(1단계)표번호	1-10					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3.74m ²		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-11
근거(1단계)표번호	1-11					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3.74㎡		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-12
근거(1단계)표번호	1-12					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 10.53㎡		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-13
근거(1단계)표번호	1-13					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 3.74㎡			표번호
복합부재명	2지 유입밸브실	개별시설물명	밸브실			2-14
근거(1단계)표번호	1-14					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5
평가의견	-					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 11.88m ²		표번호
복합부재명	통합유출밸브실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-15					2-15
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 26.22m ²		표번호
복합부재명	통합유출밸브실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-16					2-16
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 11.88m ²		표번호
복합부재명	통합유출밸브실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-17					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 27m ²		표번호
복합부재명	검수실 내부		개별시설물명	밸브실		2-18
근거(1단계)표번호	1-18					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
철근노출	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 63m ²		표번호
복합부재명	검수실 내부		개별시설물명	밸브실		2-19
근거(1단계)표번호	1-19					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 27㎡			표번호
복합부재명	검수실 내부	개별시설물명	밸브실			2-20
근거(1단계)표번호	1-20					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견		박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.				
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 84m ²		표번호
복합부재명	검수실 외부		개별시설물명	밸브실		2-21
근거(1단계)표번호	1-21					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 27m ²		표번호
복합부재명	검수실 외부		개별시설물명	밸브실		2-22
근거(1단계)표번호	1-22					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 48㎡		표번호
복합부재명	제어실 내부		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-23					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 3.74m ²		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		2-24
근거(1단계)표번호	1-24					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 10.53㎡		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		2-25
근거(1단계)표번호	1-25					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 3.74㎡		표번호
복합부재명	유량계실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-26					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	배수지 1지 배관설비		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-27					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(1지 유입배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유출배관	개별부재규모	1.0	표번호		
복합부재명	배수지 1지 배관설비	개별시설물명	배관설비	2-28		
근거(1단계)표번호	1-28					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 ($Ec1 = M \times F$)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수($Ec2$) = 상태평가지수($Ec1$) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(1지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입배관	개별부재규모	1.0	표번호		
복합부재명	배수지 2지 배관설비	개별시설물명	배관설비	2-29		
근거(1단계)표번호	1-29					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 ($Ec1 = M \times F$)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수($Ec2$) = 상태평가지수($Ec1$) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(2지 유입배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유출배관	개별부재규모	1.0	표번호		
복합부재명	배수지 2지 배관설비	개별시설물명	배관설비	2-30		
근거(1단계)표번호	1-30					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 ($Ec1 = M \times F$)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수($Ec2$) = 상태평가지수($Ec1$) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(2지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-31					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(1지 유입배관)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입배관	개별부재규모	1.0			표번호
복합부재명	2지 유입밸브실 배관설비	개별시설물명	배관설비			2-32
근거(1단계)표번호	1-32					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(2지 유입배관)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	통합유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	통합유출밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-33
근거(1단계)표번호	1-33					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(통합유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유량계실배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유량계실 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-34
근거(1단계)표번호	1-34					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유량계실배관)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 유입밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		2-35
근거(1단계)표번호	1-35					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(1지 유입밸브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 유입밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		2-36
근거(1단계)표번호	1-36					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(2지 유입밸브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	통합유출밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	통합유출밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		2-37
근거(1단계)표번호	1-37					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(통합유출밸브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유량계실 밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유량계실밸브설비		개별시설물명	밸브설비		
근거(1단계)표번호	1-38					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유량계실 밸브)의 상태평가결과 =					a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	2376.5m ²					3-1
근거(2단계) 표번호	2-1~2-4					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브 및 보	b	4.40	2	12.50	25.00	110.00
벽체	b	4.40	2	31.25	62.50	275.00
하부슬래브	a	5.00	1	25.00	25.00	125.00
기둥	a	5.00	1	31.25	31.25	156.25
합계(Σ)				100.00	143.75	666.25
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (666.3/143.8) =						4.63
2. 복합부재(배수지 1지)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	2376.5m ²					3-2
근거(2단계) 표번호	2-5~2-8					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브 및 보	b	4.40	2	12.50	25.00	110.00
벽체	a	5.00	1	31.25	31.25	156.25
하부슬래브	a	5.00	1	25.00	25.00	125.00
기둥	a	5.00	1	31.25	31.25	156.25
합계(Σ)				100.00	112.50	547.50
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (547.5/112.5) =						4.87
2. 복합부재(배수지 2지)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	18.01㎡					3-3
근거(2단계) 표번호	2-9~2-11					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(1지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유입밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	18.01㎡					3-4
근거(2단계) 표번호	2-12~2-14					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(2지 유입밸브실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	통합유출밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	㎡					3-5
근거(2단계) 표번호	2-15~2-17					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(통합유출밸브실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	검수실 내부		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	117m ²					3-6
근거(2단계) 표번호	2-18~2-20					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	4.40	2	18.18	36.36	159.98
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	163.64	741.83
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (741.8/163.6) =						4.53
2. 복합부재(검수실 내부)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	검수실 외부		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	111㎡					3-7
근거(2단계) 표번호	2-21~2-22					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	28.60	28.60	143.00
벽체	a	5.00	1	71.40	71.40	357.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(검수실 외부)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	제어실 내부		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	㎡					3-8
근거(2단계) 표번호	2-23					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
벽체	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(제어실 내부)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유량계실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	18.01㎡					3-9
근거(2단계) 표번호	2-24~2-26					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	a	5.00	1	45.46	45.46	227.30
하부슬래브	a	5.00	1	36.36	36.36	181.80
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(유량계실)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 1지 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-10
근거(2단계) 표번호	2-27~2-28					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
1지 유출배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(배수지 1지 배관설비)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 2지 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-11
근거(2단계) 표번호	2-29~2-30					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2지 유입배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
2지 유출배관	b	4.00	2	50.00	100.00	400.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(배수지 2지 배관설비)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 유입밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-12
근거(2단계) 표번호	2-31					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(1지 유입밸브실 배관설비)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 유입밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-13
근거(2단계) 표번호	2-32					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2지 유입배관	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(2지 유입밸브실 배관설비)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	통합유출밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-14
근거(2단계) 표번호	2-33					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
통합유출배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(통합유출밸브실 배관설비)의 상태평가 결과는 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유량계실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-15
근거(2단계) 표번호	2-34					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
유량계실배관	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(유량계실 배관설비)의 상태평가 결과 =						a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배수지	개별시설물규모	철근콘크리트구조 (B26.5m×L31.0m×H4.5m×2지)	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-1~3-9			4-1
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m²)	계산값 (Ec3×S)
배수지 1지	a	4.63	2,376.50	11,003.20
배수지 2지	a	4.87	2,376.50	11,573.56
1지 유입밸브실	a	5.00	18.01	90.05
2지 유입밸브실	a	5.00	18.01	90.05
통합유출밸브실	a	5.00	0.00	0.00
검수실 내부	a	4.53	117.00	530.01
검수실 외부	a	5.00	111.00	555.00
제어실 내부	a	5.00	0.00	0.00
유량계실	a	5.00	18.01	90.05
합계(Σ)			5,035.03	23,931.91
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.53
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.53)=				0.14
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 23931.91 / (5 × 5035.03) =				0.95
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.53 + 0.14 × 0.95 =				4.66
6. 개별시설물(배수지)의 상태평가결과 =				a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배관설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-10~3-15			4-2
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m)	계산값 (Ec3×S)
배수지 1지 배관설	b	4.00	1.00	4.00
배수지 2지 배관설	b	4.00	1.00	4.00
1지 유입밸브실 배 관설비	a	5.00	1.00	5.00
2지 유입밸브실 배 관설비	a	5.00	1.00	5.00
통합유출밸브실 배 관설비	b	4.00	1.00	4.00
유량계실 배관설비	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			6.00	27.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.00)=				0.30
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 27 / (5 × 6) =				0.90
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.00 + 0.30 × 0.90 =				4.27
6. 개별시설물(배관설비)의 상태평가결과 =				b

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	밸브설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-16~3-19			4-3
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
1지 유입밸브실 밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
2지 유입밸브실 밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
통합유출밸브실 밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
유량계실밸브설비	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			4.00	20.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 5.00)=				0.00
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 20 / (5 × 4) =				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 5.00 + 0.00 × 1.00 =				5.00
6. 개별시설물(밸브설비)의 상태평가결과 =				a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	전기설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-20			4-4
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
제어실	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			1.00	5.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 5.00)=				0.00
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 5 / (5 × 1) =				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 5.00 + 0.00 × 1.00 =				5.00
6. 개별시설물(전기설비)의 상태평가결과 =				a

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	토목구조물		복합시설물규모	시설용량(Q) = 5,000㎡/일		표번호
근거(4단계)표번호	4-1					5-1
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배수지	a	4.66	1	5,035.03	5,035.03	23,478.34
합계(Σ)				5,035.03	5,035.03	23,478.34
평가의견						
종합평가결과	1. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et2) = Σ (Et1×P) / Σ P = 2. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.66 a

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	기전설비		복합시설물규모	-		표번호
근거(4단계)표번호	4-2~4-4					5-2
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배관설비	b	4.27	2	1.00	2.00	8.54
밸브설비	a	5.00	1	1.00	1.00	5.00
전기설비	a	5.00	1	1.00	1.00	5.00
합계(Σ)				3.00	4.00	18.54
평가의견	- 배관, 밸브 설비는 세부지점에 중요도가 명시되어 있지 않음. - 배관, 밸브 설비는 어느 하나가 문제가 있을 경우, 전체적으로 문제가 발생할 수 있으므로 중요도를 동일하게 적용하여 평가함.					
종합평가결과	1. 복합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et2) = $\sum (Et1 \times P) / \sum P =$ 2. 복합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.64 a

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	토목구조물		통합시설물규모	시설용량(Q) = 5,000 m³/일		표번호
근거(5단계)표번호	5-1					6-1
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, m³)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
토목구조물	a	4.66	1	5,035.03	5,035.03	23,463.24
합계(Σ)				5,035.03	5,035.03	23,463.24
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et3) = Σ (Et2×P) / Σ P = 2. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.66 a

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	기전설비		통합시설물규모	-		표번호
근거(5단계)표번호	5-2					6-2
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
기전설비	a	4.64	1	1.00	1.00	4.64
합계(Σ)				1.00	1.00	4.64
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et3) = $\sum (Et2 \times P) / \sum P =$ 2. 통합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.64 a

종합시설물 종합평가표						
종합시설물명	향남도이배수지		종합시설물규모		시설용량(Q) = 5,000㎥/일	표 번 호
6단계 표번호	각시설물 최종 단계					7-1
통합시설물구분	종합평가 결과	종합평가 지수 (Et3)	조정계수 (A)	중요도 (W)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Et3×P)
토목구조물	a	4.66	1.00	66.67	66.67	310.68
기전설비	a	4.64	1.00	33.33	33.33	154.65
합계 (Σ)				100.00	100.00	465.33
1. 종합시설물 종합평가지수(Et4) = Σ(Et3×P)/ΣP =						4.65
2. 종합시설물 종합평가등급 =						a