






1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
상부슬래브	배수지 1지	배수지	No.1- 1		
 기본손상 일부손상 중상 무손상					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	녹물	-	m ²	0.29	-
2	도막박리	-	m ²	0.71	-
3	보수부 백태	-	m ²	1.56	-
4	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 81.5mm	-	-	a
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.		조사자 : 변건수 외 2명			


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번호	
보		배수지 1지		배수지		No.1- 2	
							
기준손상 신규손상 보수완료							
조 사 결 과 표							
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급	
1	녹물	-		m ²	1.80	-	
2	도막박리	-		m ²	2.43	-	
3	백태	면적률이 5% 미만		m ²	0.14	b	
4	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 66.8mm		-	-	a	
5							
6							
7							
8							
9							
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수 외 2명			


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
벽체		배수지 1지	배수지	No.1- 3	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	33.00	a
2	녹물	-	m ²	1.72	-
3	도막박리	-	m ²	0.12	-
4	백태	면적률이 5% 미만	m ²	0.13	b
5	이물질 노출	-	m ²	0.01	-
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호		
하부슬래브		배수지 1지	배수지	No.1- 5		
 기준손상 신규손상 보수완료						
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만		m	19.90	a
2	도막박리	-		m²	23.00	-
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호		
상부슬래브		배수지 2지	배수지	No.1- 6		
						
조 사 결 과 표						
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용		단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만		m	1.60	a
2	녹물	-		m ²	5.14	-
3	누수흔적	-		m ²	0.10	-
4	도막박리	-		m ²	11.32	-
5						
6						
7						
8						
9						
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명			

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
벽체		배수지 2지	배수지	No.1- 8	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	74.20	a
2	균열부 백태	-	m ²	4.10	-
3	녹물	-	m ²	6.12	-
4	논슬립 탈락	-	ea	1	-
5	도장박리	-	m ²	0.16	-
6	도장박리, 균열	-	m ²	0.21	-
7	백태	면적률이 5% 미만	m ²	0.02	b
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재		개별시설		표 번호											
기둥		배수지 2지		배수지		No.1- 9											
						<table><tr><td></td><td>기본손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>신규손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>			기본손상				신규손상				보수완료
	기본손상																
	신규손상																
	보수완료																
조 사 결 과 표																	
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용			단위	손상물량(면적율)	평가 등급										
1	녹물	-			m ²	0.05	-										
2	도막박리	-			m ²	0.03	-										
3	백태	면적률이 5% 미만			m ²	2.26	b										
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
조사일자 : 2024. 10.				조사자 : 변건수 외 2명													

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
벽체		유입밸브실	밸브실	No.1- 12	
a b d c 기본손상 심각손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	신축이음부 파손	-	m	2.50	b
2	백태	면적률이 5% 미만	m²	0.02	b
3	백태 및 누수흔적	면적률이 5% 미만	m²	0.05	b
4	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	2.6	a
5	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 103.5mm	-	-	a
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번호	
하부슬래브		유입밸브실	밸브실	No.1- 13	
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	3.98	a
2	균열	폭 0.3mm 이상	m	8.00	b
3	신축이음부 파손	-	m	7.5	b
4	베드 균열	베드의 기초에 미세균열이 부분적으로 발생한 보통의 상태	m²	6.36	c
5	베드 파손	-	m²	4.6	c
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번 호
상부슬래브	유출밸브실	밸브실	No.1- 14

a

상부슬래브

b

⑦ 신축이음부 파손
L=5.0m

c

d

	기준손상
	신규손상
	보수완료

조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	신축이음부 파손	-	m	5.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.

조사자 : 변건수 외 2명

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재		복합부재	개별시설	표 번 호	
벽체		유출밸브실	밸브실	No.1- 15	
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	누수, 백태	면적률이 5% 미만	m	2.97	b
2	백태	면적률이 5% 미만	m ²	5.70	b
3	신축이음부 파손	-	m	9	b
4	누수흔적	-	m ²	0.43	-
5	망상균열, 백태	면적률이 5% 미만	m ²	0.5	b
6	탄산화 측정깊이	탄산화 잔여깊이 : 103.2mm	-	-	a
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표


부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호
하부슬래브	유출밸브실	밸브실	No.1- 16

기존손상	기존손상
신규손상	신규손상
보수완료	보수완료


조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	신축이음부 파손	-	m	5.00	b
2	균열	폭 0.1mm 이상 0.2mm 미만	m	2.50	a
3	균열	폭 0.3mm 이상	m	1.5	b
4					
5					
6					
7					
8					
9					

조사일자 : 2024. 10.	조사자 : 변건수 외 2명
------------------	----------------


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
1지 유입배관	1지 배수지	배관설비	No.1- 17		
 기준손상 일반손상 중수손상					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	경미한 전면부식이 조금 발생	ea	2.00	b
2	관 내부 도막박리	-	ea	1.00	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
1지 유출배관	1지 배수지	배관설비	No.1- 18		
 기준손상 신규손상 보수필요					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	경미한 전면부식이 조금 발생	ea	2.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
2지 유입배관	2지 배수지	배관설비	No.1- 19		
 기준손상 심각손상 보수필요					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	관부식	경미한 전면부식이 조금 발생	ea	3.00	b
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
2지 유출배관	2지 배수지	배관설비	No.1- 20		
 기준손상 심각손상 보수필요					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.		조사자 : 변건수 외 2명			


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
유입배관	유입밸브실 배관설비	배관설비	No.1- 21		
 기준손상 심각손상 보수필요					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		


1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
유출배관	유출밸브실 배관설비	배관설비	No.1- 22		
 기준손상 신규손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
유입밸브	유입밸브실 밸브설비	밸브시설	No.1- 23		
 기준손상 심각손상 보수필요					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호		
유출밸브	유출밸브실 밸브설비	밸브시설	No.1- 24		
 기준손상 심각손상 보수완료					
조 사 결 과 표					
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급
1	상태양호	-	-	-	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명		

1 단계 : 부재(부위)별 손상상태 평가표

부위 / 개별부재	복합부재	개별시설	표 번호										
기동반 및 제어반	전기실	전기설비	No.1- 25										
 <table><tr><td></td><td>기준손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>심각손상</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>보수완료</td></tr></table>					기준손상				심각손상				보수완료
	기준손상												
	심각손상												
	보수완료												
조 사 결 과 표													
번호	손상(결함)종류	손상(결함)내용	단위	손상물량(면적율)	평가 등급								
1	상태양호	-	-	-	a								
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
조사일자 : 2024. 10.			조사자 : 변건수 외 2명										

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 1527.2m ²		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-1
근거(1단계)표번호	1-1					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	보		개별부재규모	A = 642.6㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-2
근거(1단계)표번호	1-2					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(보)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 798.66㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-3
근거(1단계)표번호	1-3					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 642.6㎡		표번호
복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		2-4
근거(1단계)표번호	1-4					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 1527.2㎡			표번호
복합부재명	배수지 1지	개별시설물명	배수지			2-5
근거(1단계)표번호	1-5					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 1527.2m ²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-6
근거(1단계)표번호	1-6					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	보		개별부재규모	A = 642.6㎡		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-7
근거(1단계)표번호	1-7					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(보)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 798.66m²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-8
근거(1단계)표번호	1-8					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기둥		개별부재규모	A = 642.6㎡		표 번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-9
근거(1단계)표번호	1-9					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(기둥)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 1527.2m ²		표번호
복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		2-10
근거(1단계)표번호	1-10					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 100m²		표번호
복합부재명	유입밸브실		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-11					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체		개별부재규모	A = 125㎡		표번호
복합부재명	유입밸브실		개별시설물명	배수지		2-12
근거(1단계)표번호	1-12					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브	개별부재규모	A = 100m ²			표번호
복합부재명	유입밸브실	개별시설물명	배수지			2-13
근거(1단계)표번호	1-13					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
신축이음부 파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태 및 누수흔적	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	상부슬래브		개별부재규모	A = 100m ²		표번호
복합부재명	유출밸브실		개별시설물명	배수지		
근거(1단계)표번호	1-14					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
균열	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
신축이음 파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
베드 균열	세부지침 참조	일반손상	c	3.0	1.3	3.9
베드 파손	세부지침 참조	일반손상	c	3.0	1.3	3.9
평가의견	- 파손은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함. - 철근노출은 면적율이 5%이상으로 "e"로 평가되었으나, 피복두께 부족 및 철근의 부식으로 인한 노출이 아닌 스펀들 설치를 위한 천공 시 발생한 손상이므로 중대한결함은 아닌것으로 판단됨.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					3.9
	2. 개별부재(상부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	벽체	개별부재규모	A = 215m²			표번호
복합부재명	유출밸브실	개별시설물명	배수지			2-15
근거(1단계)표번호	1-15					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
신축이음부 파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(벽체)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	하부슬래브		개별부재규모	A = 100m ²		표번호
복합부재명	유출밸브실		개별시설물명	밸브실		
근거(1단계)표번호	1-16					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
누수, 백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
신축이음 파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
망상균열, 백태	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
탄산화 잔여깊이	세부지침 참조	국부결함	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(하부슬래브)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호 2-17
복합부재명	1지 배수지		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-17					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
신축이음부 파손	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
균열	세부지침 참조	일반손상	a	5.0	1.0	5.0
균열	세부지침 참조	일반손상	b	4.0	1.1	4.4
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.4
	2. 개별부재(1지 유입배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	1지 유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	1지 배수지		개별시설물명	배관설비		2-18
근거(1단계)표번호	1-18					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(1지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 배수지		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-19					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(2지 유입배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	2지 유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	2지 배수지		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-20					2-20
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
관부식	세부지침 참조	중요결함	b	4.0	1.0	4.0
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					4.0
	2. 개별부재(2지 유출배관)의 상태평가결과 =					b

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유입배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유입밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		
근거(1단계)표번호	1-21					2-21
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유입배관)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유출배관		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유출밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		2-22
근거(1단계)표번호	1-22					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유출배관)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유입밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유입밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		2-23
근거(1단계)표번호	1-23					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견	박락은 보수방안을 고려하여 30mm로 명기하였으나, 실측 깊이는 30mm미만으로 조사되어 "c"로 적용함.					
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유입밸브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	유출밸브		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	유출밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		2-24
근거(1단계)표번호	1-24					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(유출밸브)의 상태평가결과 =					a

개별부재 상태평가표 : 2단계 평가표

개별부재명	기동반 및 제어반		개별부재규모	1.0		표번호
복합부재명	전기실		개별시설물명	전기설비		2-25
근거(1단계)표번호	1-25					
평가항목	평가기준	평가유형	평가결과	평가점수 (M)	영향계수 (F)	평가지수 (Ec1 = M × F)
상태양호	세부지침 참조	손상없음	a	5.0	1.0	5.0
평가의견						
상태평가결과	1. 개별부재 상태평가지수(Ec2) = 상태평가지수(Ec1) 중 최소값 =					5.0
	2. 개별부재(기동반 및 제어반)의 상태평가결과 =					a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 1지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	5138.26㎡					3-1
근거(2단계) 표번호	2-1~2-5					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	10.00	10.00	50.00
보	b	4.40	2	20.00	40.00	176.00
벽체	b	4.40	2	25.00	50.00	220.00
기둥	b	4.40	2	25.00	50.00	220.00
하부슬래브	a	5.00	1	20.00	20.00	100.00
합계(Σ)				100.00	170.00	766.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (766.0/170.0) =						4.51
2. 복합부재(배수지 1지)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	배수지 2지		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	2968.46㎡					3-2
근거(2단계) 표번호	2-6~2-10					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	10.00	10.00	50.00
보	b	4.40	2	20.00	40.00	176.00
벽체	b	4.40	2	25.00	50.00	220.00
기둥	b	4.40	2	25.00	50.00	220.00
하부슬래브	a	5.00	1	20.00	20.00	100.00
합계(Σ)				100.00	170.00	766.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (766.0/170.0) =						4.51
2. 복합부재(배수지 2지)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유입밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	415m ²					3-3
근거(2단계) 표번호	2-11~2-13					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	a	5.00	1	18.18	18.18	90.90
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	181.82	810.92
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (810.9/181.8) =						4.46
2. 복합부재(유입밸브실)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유출밸브실		개별시설물명	배수지		표번호
복합부재규모	325m ²					3-4
근거(2단계) 표번호	2-14~2-16					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
상부슬래브	b	3.90	2	18.18	36.36	141.80
벽체	b	4.40	2	45.46	90.92	400.05
하부슬래브	b	4.40	2	36.36	72.72	319.97
합계(Σ)				100.00	200.00	861.82
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (861.8/200.0) =						4.31
2. 복합부재(유출밸브실)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 배수지		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-5
근거(2단계) 표번호	2-17					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유입배관	b	4.40	2	100.00	200.00	880.00
합계(Σ)				100.00	200.00	880.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (880.0/200.0) =						4.40
2. 복합부재(1지 배수지)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	1지 배수지		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-6
근거(2단계) 표번호	2-18					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
1지 유출배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = ∑ (Ec2×P) / ∑P = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(1지 배수지)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 배수지		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-7
근거(2단계) 표번호	2-19					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2지 유입배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(2지 배수지)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	2지 배수지		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-8
근거(2단계) 표번호	2-20					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
2지 유출배관	b	4.00	2	100.00	200.00	800.00
합계(Σ)				100.00	200.00	800.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (800.0/200.0) =						4.00
2. 복합부재(2지 배수지)의 상태평가 결과 =						b

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유입밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-9
근거(2단계) 표번호	2-21					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
유입배관	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(유입밸브실 배관설비)의 상태평가 결과 =						a

유

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유출밸브실 배관설비		개별시설물명	배관설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-10
근거(2단계) 표번호	2-22					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
유출배관	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = $\sum (Ec2 \times P) / \sum P = (500.0/100.0) =$						5.00
2. 복합부재(유출밸브실 배관설비)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유입밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-11
근거(2단계) 표번호	2-23					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
유입밸브	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(유입밸브실 밸브설비)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	유출밸브실 밸브설비		개별시설물명	밸브설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-12
근거(2단계) 표번호	2-24					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
유출밸브	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(유출밸브실 밸브설비)의 상태평가 결과 =						a

복합부재 상태평가표 : 3단계 평가표

복합부재명	전기실		개별시설물명	전기설비		표번호
복합부재규모	1.0					3-13
근거(2단계) 표번호	2-25					
개별부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec2)	조정계수 (A)	중요도 (W, %)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Ec2×P)
기동반 및 제어반	a	5.00	1	100.00	100.00	500.00
합계(Σ)				100.00	100.00	500.00
평가의견						
1. 복합부재 평가지수(Ec3) = Σ (Ec2×P) / ΣP = (500.0/100.0) =						5.00
2. 복합부재(전기실)의 상태평가 결과 =						a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배수지	개별시설물규모	철근콘크리트구조 (B47.2m×L36.8m×H5.1m×2지)	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-1~3-4			4-1
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m²)	계산값 (Ec3×S)
배수지 1지	a	4.51	5,138.26	23,173.55
배수지 2지	a	4.51	2,968.46	13,387.75
유입밸브실	b	4.46	415.00	1,850.90
유출밸브실	b	4.31	325.00	1,400.75
합계(Σ)			8,846.72	39,812.96
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.31
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				4.51
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (4.51 - 4.31)=				0.06
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 39812.96 / (5 × 8846.72) =				0.90
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.31 + 0.06 × 0.90 =				4.36
6. 개별시설물(배수지)의 상태평가결과 =				b

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	배관설비	개별시설물규모	1.0	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-5~3-10			4-2
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, m)	계산값 (Ec3×S)
1지 배수지	b	4.40	1.00	4.40
2지 배수지	b	4.00	1.00	4.00
유입밸브실 배관설	a	5.00	1.00	5.00
유출밸브실 배관설	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			4.00	18.40
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				4.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 4.00)=				0.30
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 18.4 / (5 × 4) =				0.92
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 4.00 + 0.30 × 0.92 =				4.28
6. 개별시설물(배관설비)의 상태평가결과 =				b

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	밸브설비	개별시설물규모	1.0	표 번호
근거(3단계) 표번호	3-11~3-12			4-3
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
유입밸브실 밸브설	a	5.00	1.00	5.00
유출밸브실 밸브설	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			2.00	10.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. V1 = 0.3 × (Max - Min) = 0.3 × (5.00 - 5.00)=				0.00
4. V2 = Σ(Ec3 × S) / (5 × ΣS) = 10 / (5 × 2) =				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= Min + V1 × V2 = 5.00 + 0.00 × 1.00 =				5.00
6. 개별시설물(밸브설비)의 상태평가결과 =				a

개별시설물 종합평가표 : 4단계 평가표

개별시설물명	전기설비	개별시설물규모	1.0	표번호
근거(3단계) 표번호	3-13			4-4
상 태 평 가				
복합부재구분	상태평가 결과	상태평가지수 (Ec3)	규 모 (S, EA)	계산값 (Ec3×S)
전기실	a	5.00	1.00	5.00
합계(Σ)			1.00	5.00
평가의견				
1. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최소값 (Min) =				5.00
2. 복합부재의 상태평가지수(Ec3) 중 최대값 (Max) =				5.00
3. $V1 = 0.3 \times (Max - Min) = 0.3 \times (5.00 - 5.00) =$				0.00
4. $V2 = \sum(Ec3 \times S) / (5 \times \sum S) = 5 / (5 \times 1) =$				1.00
5. 개별시설물의 상태평가지수(Ec4)= $Min + V1 \times V2 = 5.00 + 0.00 \times 1.00 =$				5.00
6. 개별시설물(전기설비)의 상태평가결과 =				a

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	토목구조물		복합시설물규모	시설용량(Q) = 15,000㎡/일		표번호
근거(4단계)표번호	4-1					5-1
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배수지	b	4.36	2	8,846.72	17,693.44	77,214.17
합계(Σ)				8,846.72	17,693.44	77,214.17
평가의견						
종합평가결과	1. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et2) = Σ (Et1×P) / Σ P = 2. 복합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.36 b

복합시설물 종합평가표 : 5단계 평가표

복합시설물명	기전설비		복합시설물규모	-		표번호
근거(4단계)표번호	4-2~4-4					5-2
개별시설명	종합평가 결과	평가지수 (Et1)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et1×P)
배관설비	b	4.28	2	1.00	2.00	8.55
밸브설비	a	5.00	1	1.00	1.00	5.00
전기설비	a	5.00	1	1.00	1.00	5.00
합계(Σ)				3.00	4.00	18.55
평가의견	- 배관, 밸브 설비는 세부지점에 중요도가 명시되어 있지 않음. - 배관, 밸브 설비는 어느 하나가 문제가 있을 경우, 전체적으로 문제가 발생할 수 있으므로 중요도를 동일하게 적용하여 평가함.					
종합평가결과	1. 복합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et2) = $\sum (Et1 \times P) / \sum P =$ 2. 복합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.64 a

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	토목구조물		통합시설물규모	시설용량(Q) = 15,000㎡/일		표번호
근거(5단계)표번호	5-1					6-1
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, ㎡)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
토목구조물	b	4.36	2	8,846.72	17,693.44	77,143.40
합계(Σ)				8,846.72	17,693.44	77,143.40
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가지수(Et3) = Σ (Et2×P) / Σ P = 2. 통합시설물(토목구조물)의 종합평가 결과 =					4.36 b

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	기전설비		통합시설물규모	-		표번호
근거(5단계)표번호	5-2					6-2
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
기전설비	a	4.64	1	1.00	1.00	4.64
합계(Σ)				1.00	1.00	4.64
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et3) = $\sum (Et2 \times P) / \sum P =$ 2. 통합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.64 a

상태평가 결과표 : 6단계 평가표

통합시설물명	기전설비		통합시설물규모	-		표번호
근거(5단계)표번호	-					6-3
복합시설물 구분	종합평가 결과	종합평가지수 (Et2)	조정계수 (A)	규 모 (S, EA)	조정값 (P=A×S)	계산값 (Et2×P)
건축물	a	4.75	1	1.00	1.00	4.75
합계(Σ)				1.00	1.00	4.75
평가의견						
종합평가결과	1. 통합시설물(기전설비)의 종합평가지수(Et3) = $\sum (Et2 \times P) / \sum P =$ 2. 통합시설물(기전설비)의 종합평가 결과 =					4.75 a

종합시설물 종합평가표						
종합시설물명	봉담상리배수지		종합시설물규모	시설용량(Q) = 15,000m³/일		표 번 호
6단계 표번호	각시설물 최종 단계					7-1
통합시설물구분	종합평가 결과	종합평가 지수 (Et3)	조정계수 (A)	중요도 (W)	조정값 (P=A×W)	계산값 (Et3×P)
토목구조물	b	4.36	2.00	50.00	100.00	436.00
기전설비	a	4.64	1.00	25.00	25.00	116.00
건축물	a	4.75	1.00	25.00	25.00	118.75
합계 (Σ)				100.00	150.00	670.75
1. 종합시설물 종합평가지수(Et4) = $\Sigma(Et3 \times P) / \Sigma P =$						4.47
2. 종합시설물 종합평가등급 =						b