


12 플탄구장배수지

범례											
	간벽		양상강벽		바닥, 벽벽		재로판리		벽		도장기포
	도장벽리		부식		바닥, 벽벽		재로판리		벽		도장기포
	물통		부수, 습관		바닥		재로판리		벽		도장기포
	이동형벽		재수		바닥		재로판리		벽		도장기포
단 위 : cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm											

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모					단 위	비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	EA		
1	벽	-	-	2.00	2	EA	기초	
2	재료판리	0.2	0.4	0.08	1	m ²	기초	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PROJECT

(주) 신라이엔씨, 다온이엔씨(주)






2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

TRF

플랜구경배수지 - 1지 상부슬래브

이규우


DATE
2024. 11. 01



번호	내 용	측량 규모				단위	비고
		목	길이	물량	개소		
1	관부식	-	-	1.00	1	EA	기준
2	치수불량	-	-	1.00	1	EA	기준
3	도장기포	9.0	3.5	31.50	1	m ³	기준
4	복	-	-	1.00	1	EA	기준
5	도장기포	0.5	0.5	0.25	1	m ³	기준
6	재료분리	0.2	1.0	0.20	1	m ³	기준
7	도장기포	3.7	1.7	6.29	1	m ³	기준
8	복	-	-	1.00	1	EA	기준
9	도장박리	0.1	0.1	0.02	2	m ³	기준
10	파손(모르타르)	0.1	0.6	0.54	9	m ³	기준
11	재료분리	0.5	0.5	0.50	2	m ³	기준
12	도장기포	13.7	2.5	34.25	1	m ³	기준
13	관부식	-	-	2.00	2	EA	기준
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


범례											
	관정		방사관정		파수		차량관정		관정		관정
	도장박리		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		도장기포		관정
	물통		누수, 습윤		배관		관내 노출		관		관정
	이물검출장치		관수		이물검출장치		관수부		기타		관정
단위 : cm, mm, L, m, As, m X m, T, mm, H, mm											

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모					비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	단 위	
1	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
2	누수	-	-	4.00	4	EA	기준
3	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
4	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
5	누수	-	-	1.00	1	EA	기준
6	도장박리	0.2	0.4	0.08	1	m ²	기준
7	도장박리	0.1	0.4	0.04	1	m ²	기준
8	도장박리	0.2	0.2	0.04	1	m ²	신규
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소


(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검


팔탄구정배수지 - 1지 하부슬래브

이기우



03




B-2



B-3



범례											
	근골		방수강골		파손		재포복리		점화		도장기포
	도장박리		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		도장기포		기타
	물통		누수, 습윤		배관		배관노출		누수		기타
	이동형벽체		채수		배관노출상		배수부		배수		기타
단위 : cm, mm, L= m, A= m X m, T= mm, H= mm											



KEY PLAN

손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모				단 위	비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수		
1	도장박리	0.1	0.2	0.02	1	m ²	기준
2	도장박리	-	-	1.00	1	EA	기준
3	도장박리	0.1	0.2	0.02	1	m ²	기준
4	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
5	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	삭제
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

CLIENT

화성시 맑은물사업소

PRODUCT

(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

TRAIL

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

플랜구정배수지 - 1지 기동

시공명/기종

이규우

DATE


2024. 11. 04

NO.

04


범례									
	근철		망상강철		괴수		재로판리		철로
	도장판리		부식		벽리, 벽벽		반형, 좌굴		도장기포
	물통		누수, 습관		벽면		원근노출		벽
	이동형벽체		채수		마감재손상		모수부		기타
단위: cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm									

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모					비 고
		면 적	깊 이	물 량	개 수	단 위	
1	노출	-	-	2.00	2	EA	기준
2	재로판리	0.2	2.5	0.50	1	m ²	기준
3	재로판리	0.2	1.4	0.28	1	m ²	기준
4	노출	-	-	2.00	2	EA	신규
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소







(주) 신라이엔씨, 다온이엔씨(주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

플랜구경배수지 - 2지 상부슬래브

이규우

05



표계검량식

내역	선정 규모					비고
	표면	크기	영량	개소	단위	
표면						

1	관박식	-	-	1.00	1	EA	기존
2	관박식	-	-	1.00	1	EA	기존

3	도장바리	0.1	0.1	0.01	1	m	기준
4	도장바리	0.1	0.4	0.04	1	m	기준

5	도장박리	0.1	0.1	0.02	2	m	기준
6	도장박리	0.4	0.4	0.16	1	m	기준

7	도장박리	0.2	0.4	0.08	1	m	기준
8	부식	-	-	2.00	2	EA	기준

9	관부식	-	-	2.00	2	EA	기준
10	도장박리	1.5	1.5	2.25	1	m ³	기준

11	파손(모르타르)	0.1	0.1	0.01	1	m ³	기준
12	누수	-	-	1.00	1	EA	신규

13					
14					

1						
15						
51						

16					
17					
18					

2						
19						
20						

20							
21							
22							

22						
23						
24						

24							
25							

화성시 맑은물사업소

(주)신라이앤씨, 다움이앤씨(주)

PROJECT

2024년 화성시 상수도시설을 안전점검

TITLE

팔탄구정배수지 - 2지 벽체

시공현황/용도

이기우

SCALE NONE

DATE 2024. 12.

DRAWING NO. 06

(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

PROJECT

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

팔탄구장배수지 - 2지 벽체


사상 책임 기술자

이기우

S SCALE	NONE
DATE	2024.12.
DRAWING NO.	
06	


범례											
	근철		양상강철		괴수		재로판리		철로		도장기포
	도장박리		부식		벽리, 벽박		변형, 좌굴		도장기포		철
	물통		누수, 습관		배관		원근노출		기타		기타
	이동형벽체		채수		마감재손상		부수부				
단위 : cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm											

KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모					비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	단 위	
1	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
2	누수	-	-	1.00	1	EA	기준
3	누수	-	-	1.00	1	EA	기준
4	누수	-	-	1.00	1	EA	기준
5	도장박리	0.2	0.2	0.04	1	m ²	기준
6	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
7	도장박리	0.2	0.2	0.04	1	m ²	기준
8	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
9	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
10	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	기준
11	도장박리	0.5	1.0	0.50	1	m ²	신규
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							



화성시 맑은물사업소






(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

플랜구경배수지 - 2지 하부슬래브





이기우

07

[illegible]

포계전량유출



번호	내 용	손상 규 모					단 위	비 고
		폭	깊 이	물 량	개 소			
1	도장박리	0.1	0.1	0.06	6	m ²	기준	
2	도장박리	0.1	0.1	0.01	1	m ²	신규	
3	도장박리	0.4	2.0	0.80	1	m ²	신규	
4	도장박리	0.4	1.9	0.76	1	m ²	신규	
5	도장박리	0.4	1.0	0.40	1	m ²	신규	
6	도장박리	0.3	0.3	0.09	1	m ²	신규	
7	도장박리	0.4	0.7	0.28	1	m ²	신규	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								



번호	내 용	측정 규모				단위	비 고
		폭	깊이	물량	개소		
1	도장바리	0.3	3.0	1.80	2	m ³	기존
2	도장바리	0.3	5.0	3.00	2	m ³	기존
3	도장바리	0.1	3.0	0.30	1	m ³	기존
4	양상도장(모르타르)	1.0	1.0	1.00	1	m ³	기존
5	도장바리	0.2	0.2	0.04	1	m ³	기존
6	도장바리	0.1	0.8	0.08	1	m ³	기존
7	도장바리	1.0	3.0	3.00	1	m ³	기존
8	도장바리	0.7	1.0	0.70	1	m ³	기존
9	균열(모르타르)	0.1	1.2	1.20	1	m	기존
10	도장바리	0.3	1.5	0.45	1	m ³	기존
11	도장바리	0.5	1.0	0.50	1	m ³	기존
12	도장바리	1.8	5.0	9.00	1	m ³	기존
13	균열	1.0	1.5	3.00	2	m	기존
14	균열	1.0	1.5	3.00	2	m	기존
15	균열	1.0	1.2	1.20	1	m	기존
16	균열	1.0	1.2	1.20	1	m	기존
17	도장바리	0.2	0.2	0.04	1	m ³	기존
18	균열(모르타르)	0.1	0.6	1.20	2	m	기존
19	균열	1.0	1.5	1.50	1	m	신규
20	균열	1.0	1.5	1.50	1	m	신규
21	균열(모르타르)	0.1	1.0	1.0	1	m	신규
22							
23							
24							
25							

범례									
	간벽		창상강벽		문		계단		바닥
	도장바닥		부식		부수, 습관		벽면		변형, 좌굴
	물통		유입계선		계수		마감재손상		철근노출
	이물침투방지		단위		단위		단위		단위
단위: cm, mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm									
	벽면		벽면		벽면		벽면		벽면
	벽면		벽면		벽면		벽면		벽면
	벽면		벽면		벽면		벽면		벽면
	벽면		벽면		벽면		벽면		벽면

상부슬래브




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모					비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	단 위	
1	벽면	0.2	0.3	0.06	1	㎡	기준
2	관부식	-	-	1.00	1	EA	기준
3	채수	1.5	2.0	3.00	1	㎡	기준
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							


문 레									
	간월		양상강월		파손		차량관리		열화
	도장관리		부식		벽면, 벽각		변형, 좌굴		도장기포
	물통		누수, 습윤		배관		원인노출		불
	이물침투적		채수		마감재손상		문수부		기타
단 위 : cm, mm, L= m, As= m X m, T= mm, H= mm									



KEY PLAN



손상물량 집계표


번호	내 용	손 상 구 모					비 고
		면 적	깊 이	물 량	개 수	단 위	
1	관부식	-	-	1.00	1	EA	기준
2	채수	1.5	2.0	3.00	1	m ³	기준
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							






--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

번호	내 용	순 상 구 모				단 위	비 고
		목	결 이	물 량	개 소		
1	이물절탈적	-	13.5	13.50	1	m	기존
2	토사입적	11.0	7.0	77.00	1	m³	석재
3	이물절탈적	-	40.0	40.00	1	m	기존
4	포장균열	-	3.0	3.00	1	m	기존
5	파손	0.1	1.5	0.30	2	m²	기존
6	포장균열	-	3.0	3.00	1	m	기존
7	포장균열	-	3.0	6.00	2	m	기존
8	포장균열	-	3.0	3.00	1	m	기존
9	이물절탈적	-	15.0	15.0	1	m	기존
10	사면침식	2.0	3.0	6.00	1	m³	기존
11	포장균열	-	14.0	28.00	2	m	기존
12	토사유실	0.6	1.2	0.72	1	m³	기존
13	배수로이격	-	-	1.00	1	EA	기존
14	망상균열(포장부)	4.0	11.0	44.00	1	m²	기존
15	파손	0.1	2.7	0.27	1	m²	기존
16	백태	0.1	2.7	0.81	3	m²	기존
17	파손	0.1	2.7	0.27	1	m²	기존
18	백태	0.1	2.7	1.62	6	m²	기존
19	파손	0.1	2.7	0.27	1	m²	기존
20	포장균열	-	3.0	6.00	2	m	기존
21	포장파손	0.4	1.3	0.52	1	m²	기존
22	파손	0.3	0.4	0.12	1	m²	기존
23	포장균열	-	3.0	6.00	2	m	기존
24	능형망파손	-	-	1.00	1	EA	보수
25	토사입적	10.0	13.0	130.0	1	m³	신규




KEY PLAN



손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 구 모				비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	단 위
1	균열	1.0	1.2	1.20	1	m
2	균열	0.2	0.8	0.80	1	m
3	균열	1.0	1.2	1.20	1	m
4	균열	0.2	1.2	1.20	1	m
5	균열	0.1	1.2	1.20	1	m
6	균열	1.0	1.2	1.20	1	m
7	균열	0.1	1.3	1.30	1	m
8	균열	0.2	2.2	2.20	1	m
9	균열	1.0	0.3	0.30	1	m
10	균열	0.1	1.2	1.20	1	m
11	균열	0.1	0.1	0.10	1	m
12	균열	0.1	0.5	0.50	1	m
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



화성시 맑은물사업소


(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검


팔탄구장배수지 - 기타건 축물(전기 실 및 관리동) 내부

이기우

상부슬래브



바닥기초




범례

	근철		양상근철		벽식		벽리, 벽박		반형, 좌굴		도랑기포
	도랑벽리		물통		누수, 습관		배관		배관노출		기타
	이물침투방지		채수		마감재손상		보수부		기타		

단 위 : cm, mm, L=mm, A=mm X m, T=mm, H=mm


KEY PLAN




손상물량 집계표

번호	내 용	손 상 규 모				비 고
		폭	깊 이	물 량	개 수	단 위
1	근철	1.0	0.3	0.30	1	m
2	타일파손	0.1	0.2	0.06	3	m²
3	타일파손	0.1	0.2	0.04	2	m²
4	타일파손	0.1	0.2	0.06	3	m²
5	타일파손	0.1	0.2	0.02	1	m²
6	타일파손	0.2	5.0	1.00	1	m²
7	타일파손	1.0	1.0	1.00	1	m²
8	창파손	-	-	2.00	2	EA
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						


후면벽체




전면벽체



우측벽체



좌측벽체



화성시 맑은물사업소

(주) 신라이엔씨, 다윈이엔씨(주)

2024년 화성시 상수도시설물 안전점검

팔탄구장배수지 - 기타건 축물(전기 실 및 관리동) 외부

이 기 구

19