

배양배수지(신)




배수지 외부 전경



배수지 내부 전경



외관조사 전경





난간 제원측정



배수지 제원측정



배수지 제원측정

	
배수지1지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)	배수지1지 상부슬래브 녹
	
배수지1지 보 균열(0.3mm미만)	배수지1지 보 녹
	
배수지1지 벽체 도장기포	배수지1지 벽체 백태



배수지1지 벽체 도장박리



배수지1지 벽체 도장박락



배수지1지 하부슬래브 도장박리



배수지1지 기둥 녹, 부식



배수지1지 기둥 도장기포



배수지1지 기둥 도장기포



배수지2지 기둥 [보수완료]



배수지2지 하부슬래브 [보수완료]




배수지2지 내부 [보수완료]






배수지2지 내부 [보수완료]



배수지2지 벽체 [보수완료]



배수지2지 벽체 [보수완료]

	
배수지2지 보 녹	배수지2지 상부슬래브 녹
	
배수지2지 보 균열(0.3mm미만)	배수지2지 상부슬래브 균열(0.3mm미만)
	
1지 유입밸브실 상부슬래브 백태	1지 유입밸브실 상부슬래브 백태




1지 유입밸브실 하부슬래브 चे수



통합유출밸브실 벽체 백태



건축물 내부[보수완료]



건축물 내부[보수완료]



건축물 옥상층 균열(모르타르)



건축물 외부 박락(모르타르)



건축물 옥상층 이물질퇴적



건축물 외부 박리(마감재)



유입밸브실 관부식



유출밸브실 관부식



배수지 1지 유입배관 관부식



배수지 2지 유입배관 관부식




배수지 1지 유출배관 관부식 / 차수불량



배수지 2지 유출배관 관부식



항내 집수정 진입 사다리 설치 상태양호



배수지 내부 안전난간 상태양호



배수로 상태양호



장내포장 상태양호



외부 사면 상태양호



배수지 펜스 상태양호



콘크리트 강도시험



콘크리트 강도시험



탄산화 깊이 측정



철근 최소피복 조사

