

시설물 개요



시설물명	문화배수지
위치	화성시 남양서로 620번길
준공년도	2017년 4월 30일
규모	1지 : 40.0m x 45.0m x 5.0m / 2지 : 40.0m x 45.0m x 5.0m
시약	페놀프탈레인 용액 (1%)
측정기구	드릴, 버니어캘리퍼스
경과년수	6년 이상

측정 DATA

부위		위치	방위	높이	사용골재	측정면 종류	측정 값(mm)		분무 후 경과시간	연한 적자색 유무
							최대	평균		
토목	밸브실 지하1층 벽체	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	5.0	5.0	직후	무
	밸브실 지하1층 벽체	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	3.5	3.5	직후	무
	밸브실 지하2층 벽체	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	3.0	3.0	직후	무
	밸브실 지하2층 벽체	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	2.0	2.0	직후	무
건축	검수실 보	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	5.0	5.0	직후	무
	검수실 벽체	옥내	-	-	보통골재	확인되지 않음	3.0	3.0	직후	무