


개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
01	상부슬래브	배수지 1지	배수지	1-1



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	17	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	46.4 x 41.4				
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
02	하부슬래브	배수지 1지	배수지	1-2



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	33.00	-
2	-	도장손상	m ²	0.08	-
3	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	35.20	a
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	47.4 x 41.9				
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
03	벽체	배수지 1지	배수지	1-3




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	4.00	-
2	-	도장손상	m ²	0.77	-
3	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	9.20	a
4	콘크리트 파손	계단 파손	m ²	0.04	b
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	41.4 / 46.4 x 5.0				
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				


개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
04	도류벽	배수지 1지	배수지	1-4


G8-C8




C8-G8



C8-C3



C3-C8




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	상태양호				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)					
특기사항	도류벽은 세부지침에 중요도가 규정되지 않아 책임기술자가 판단하여 기둥과 가중치를 재분배하였음				


개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
05	도류벽	배수지 1지	배수지	1-4


E7-E1




E1-E7



G8-G1




G1-G8



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	상태양호				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)					
특기사항	도류벽은 세부지침에 중요도가 규정되지 않아 책임기술자가 판단하여 기둥과 가중치를 재분배하였음				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
06	기둥	배수지 1지	배수지	1-5



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	66	-
2	-	도장손상	m ²	0.46	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
07	기둥	배수지 1지	배수지	1-5



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	66	-
2	-	도장손상	m ²	0.46	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
08	기둥	배수지 1지	배수지	1-5



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	66	-
2	-	도장손상	m²	0.46	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
09	기둥	배수지 1지	배수지	1-5



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	크	EA	66	-
2	-	도장손상	m ²	0.46	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 크"는 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
1	보	배수지 1지	배수지	1-6



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	8	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)					
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
10	상부슬래브	배수지 2지	배수지	1-7




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	2	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

크기(m) 46.4 x 41.4

특기사항 세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
11	하부슬래브	배수지 2지	배수지	1-8



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	노	EA	10	-
2	-	도장손상	m ²	0.58	-
3	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	3.5	a
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	47.4 x 41.9				
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 노"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
12	벽체	배수지 2지	배수지	1-9




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	26	-
2	-	도장손상	m ²	0.4	-
3	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	10.2	a
4	백태	백태	m ²	0.16	b
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	41.4 / 46.4 x 5.0				
특기사항	세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.				


개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
13	도류벽	배수지 2지	배수지	1-10


G8-C8




C8-G8



C3-C8



C8-C3




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	상태양호				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)					
특기사항	도류벽은 세부지침에 중요도가 규정되지 않아 책임기술자가 판단하여 기둥과 가중치를 재분배하였음				


개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
14	도류벽	배수지 2지	배수지	1-10


E1-E7




E7-E1



G1-G8




G8-G1



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	상태양호				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)					
특기사항	도류벽은 세부지침에 중요도가 규정되지 않아 책임기술자가 판단하여 기둥과 가중치를 재분배하였음				

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
15	기둥	배수지 2지	배수지	1-11



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	17	-
2	-	도장손상	m ²	0.28	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 12~18 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
16	기둥	배수지 2지	배수지	1-11



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	17	-
2	-	도장손상	m²	0.28	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
17	기둥	배수지 2지	배수지	1-11



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	17	-
2	-	도장손상	m ²	0.28	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
18	기둥	배수지 2지	배수지	1-11



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	17	-
2	-	도장손상	m ²	0.28	-
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					


크기(m)

특기사항

기둥은 조사망도번호 06~09 동일하게 적용함.
세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
10	보	배수지 2지	배수지	1-12




번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	-	녹	EA	4	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

크기(m)

특기사항 세부지침(상수도편) 상태평가항목 및 기준에 "도장손상, 녹"은 평가유형에 없는 것으로 확인되어 평가표에 작성만 하였음.

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
19	상부슬래브	유입밸브실	유입유출밸브실	1-13



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	상태양호	-	-	-	-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	6.0 x 35.4				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
19	하부슬래브	유입밸브실	유입유출밸브실	1-14



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	누수	누수흔적 / 현저한 흔적	m²	3.35	b
2	누수	체수 / 현저한 흔적	m²	1.5	b
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	6.0 x 35.4				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
20	벽체	유입밸브실	유입유출밸브실	1-15



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	22.5	a
2	콘크리트 균열	망상균열	m ²	1.5	a
3	벽태	벽태	m ²	0.07	b
4	누수	조인트 누수 / 파손에 의한 누수	m	7	c
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	34.4 x 3.5				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
21	상부슬래브	유출밸브실	유입유출밸브실	1-16



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	1.8	a
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	6.0 x 35.4				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표


조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
21	하부슬래브	유출밸브실	유입유출밸브실	1-17



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	콘크리트 균열	망상균열	m ²	172.5	b
2	누수	체수 / 현저한 흔적	m ²	6.0	b
3	누수	체수흔적 / 현저한 흔적	m ²	3.0	b
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	6.0 x 35.4				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표

조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
22	벽체	유출밸브실	유입유출밸브실	1-18



번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	누수	누수 / 현저한 흔적	m	0.8	b
2	누수	누수흔적/ 현저한 흔적	m ²	0.18	b
3	콘크리트 균열	균열(0.3mm미만)	m	17.3	a
4	백태	백태	m ²	1.87	b
5	누수	실런트 열화 파손에 의한 누수	m	3.5	c
6					
7					
8					
9					
10					
크기(m)	34.4 x 3.5				
특기사항					

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표				
조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호
-	유입기계설비	기계설비	기전설비	1-19

번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급
1	펌프베드 기초부	상태양호			a
2	관체의 손상정도	상태양호			b
3	밸브의 손상정도	상태양호			a
4	강재 부식	배수지 1지 관 부식	EA	1	b
5	강재 변형	상태양호			a
6	강재 도장상태	배수지 1지 관 도장손상	EA	1	b
7					
8					
9					
10					

크기(m)	
특기사항	외관조사망도 03, 12, 19 ~ 22 참고

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표											
조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호							
-	유출기계설비	기계설비	기전설비	1-20							
번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급						
1	펌프베드 기초부	상태양호			a						
2	관체의 손상정도	상태양호			a						
3	밸브의 손상정도	상태양호			a						
4	강재 부식	볼트부식	EA	2	b						
5	강재 변형	상태양호			a						
6	강재 도장상태	상태양호			a						
7											
8											
9											
10											
크기(m)											
특기사항	외관조사망도 03, 12, 19 ~ 22 참고										

개별부재(부위) 손상 및 결함상태 조사표											
조사망번호	부재(부위)명	복합부재명	개별시설물명	표번호							
-	기동반 및 제어반	전기설비	기전설비	1-20							
번호	조사항목	조사내용	단위	크기	등급						
1	절연열화	상태양호			a						
2	접지불량	상태양호			a						
3	전기설비의 불량	상태양호			a						
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
크기(m)											
특기사항	외관조사망도 19 ~ 22 참고										