



문호배수지 외관조사망도




범 례

단 위 : G=mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm




손 상 을 량 표

연도	적용년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	년도	공법명/자재명	수량	
1	2020	흙	-	-	3.00	EA	3				기준
2	2020	흙	-	-	2.00	EA	2				기준
3	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
4	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
5	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
6	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
7	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
8	2020	흙	-	-	5.00	EA	5				기준
9	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
10	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
11	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
12	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
13	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
14	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
15	2020	흙	-	-	1.00	EA	1				기준
16	2023	흙	-	-	3.00	EA	3				신규
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											









범례

단위 : cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm



손상량표


번	적용년도	손상내용	손상량				보수내역				비고
			폭	길이	면적	단위	개소	노동	공변형/자재량	금액	
1	2020	노출	-	-	4.00	EA	4				기준
2	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
3	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
4	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
5	2020	노출	-	-	5.00	EA	5				기준
6	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
7	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
8	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
9	2020	균열	0.1	4.5	4.50	m	1				기준
10	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
11	2020	도장손상	0.5	0.1	0.05	m²	1				기준
12	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
13	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
14	2020	균열	0.1	3.0	3.00	m	1				기준
15	2020	균열	0.1	15.2	15.20	m	1				기준
16	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
17	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
18	2020	균열	0.1	4.0	4.00	m	1				기준
19	2020	균열	0.1	8.5	8.50	m	1				기준
20	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
21	2020	노출	-	-	2.00	EA	2				기준
22	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
23	2020	노출	-	-	1.00	EA	1				기준
24	2020	노출	-	-	4.00	EA	4				기준
25	2023	노출	-	-	1.00	EA	1				신규
26	2023	노출	-	-	1.00	EA	1				신규
27											
28											
29											
30											




손 상 물 량 표

[illegible]


G8-C8




C8-G8



C8-C3



C3-C8




범례

	콘크리트		철근		아스팔트콘크리트		배수		방호벽
	교면		교대		교각		교상		교단
	교면		교대		교각		교상		교단
	교면		교대		교각		교상		교단

단위: cm, mm, L: m, A: m X m, T: mm, H: mm

KEY PLAN



손상량표

구분	구분	구분	손상량					보수내역			비고
			구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	구분	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 1지 도류벽(1)

DESIGNER

김중희

SCALE

NOTE


DATE

2023. 06.


DRAWING NO.

04


E7-E1




E1-E7



G8-G1



G1-G8




범례

	콘크리트		철근콘크리트		벽돌		돌		아스팔트		골재		모래		물
	모래암		화강암		편암		대리석		유리		금속		목재		단열재
	철근		철근망		철판		철관		철보		철주		철벽		철바닥
	철슬라브		철보		철주		철벽		철바닥		철슬라브		철보		철주

단위: mm, cm, m, L: mm, A: m X m, T: mm, H: mm

KEY PLAN



손상량표

구분	구분	손상내용	손상량					보수내역			비고
			벽	기둥	슬라브	단면	개소	면적	공사량/재료량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 1지 도류벽(2)

DESIGNER

김중희


SCALE

DATE

DRAWING NO.


2023. 06.

05




범례					
	콘크리트		철근		강판
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트
	아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트		아스팔트콘크리트

단위 : cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm




번호	측년도	손상내용	손상률					보수내역			비고
			폭	깊이	길이	단면	개소	노도	공법명/자재명	수량	
1	2020	폭	-	-	1.00	EA	I				기준
2	2020	폭	-	-	1.00	EA	I				기준
3	2020	도랑손상	0.1	0.1	0.01	m	I				기준
4	2020	도랑손상	0.1	0.1	0.01	m	I				기준
5	2020	도랑손상	0.1	0.1	0.01	m	I				기준
6	2020	도랑손상	0.1	0.1	0.01	m	I				기준
7	2020	폭	-	-	1.00	EA	I				기준
8	2020	도랑손상	0.1	0.1	0.01	m	I				기준
9	2023	도랑손상	0.1	0.1	0.02	m	2				산규
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											




범 례

단 위 : cm=mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm




손 상 을 랑 표

번 호	적 용 연 도	손 상 내 용	손 상 륜 량					보 수 내 역			비 고	
			폭	깊 이	관 령	량	단 위	개 소	보 도	공 변 일 / 자 재 일		일 량
1	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
2	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
3	2020	흙	-	-		2.00	EA	2				기 존
4	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
5	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
6	2020	흙	-	-		2.00	EA	2				기 존
7	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
8	2020	흙	-	-		2.00	EA	2				기 존
9	2020	흙	-	-		2.00	EA	2				기 존
10	2020	흙	-	-		1.00	EA	1				기 존
11	2020	흙	-	-		3.00	EA	3				기 존
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												




범례

KEY PLAN




손상량표

번	년	손상내용	손상량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개수	노동	공법/재료	비고	
1	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
2	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
3	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기준
4	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기준
5	2020	파손	-	-	-	2.00	EA	2			기준
6	2020	파손	-	-	-	2.00	EA	2			기준
7	2020	파손	-	-	-	2.00	EA	2			기준
8	2020	파손	-	-	-	2.00	EA	2			기준
9	2020	파손	-	-	-	3.00	EA	3			기준
10	2020	파손	-	-	-	3.00	EA	3			기준
11	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
12	2020	파손	-	-	-	3.00	EA	3			기준
13	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m ²	2				기준
14	2020	파손	-	-	-	3.00	EA	3			기준
15	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기준
16	2020	파손	-	-	-	6.00	EA	6			기준
17	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
18	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
19	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
20	2020	파손	-	-	-	2.00	EA	2			기준
21	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
22	2020	파손	-	-	-	1.00	EA	1			기준
23	2023	도장손상	0.1	0.1	0.02	m ²	2				산규
24	2023	도장손상	0.1	0.1	0.09	m ²	9				산규
25											
26											
27											
28											
29											
30											




범 례

단 위 : cm=mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm




손 상 을 량 표

번호	적용 년도	손상내용	손상물량						보수내역			비고
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	비도	공법명/자재명	물량	
1	2020	균열	-	-		2.00	EA	2				기준
2	2020	도장손상	0.1	0.1		0.04	m	4				기준
3	2020	균열	-	-		4.00	EA	4				기준
4	2020	도장손상	0.1	0.1		0.02	m	2				기준
5	2020	도장손상	0.1	0.1		0.01	m	1				기준
6	2020	균열	-	-		2.00	EA	2				기준
7	2020	도장손상	0.1	0.1		0.03	m	3				기준
8	2020	도장손상	0.2	0.2		0.04	m	1				기준
9	2020	도장손상	0.1	0.1		0.04	m	4				기준
10	2020	도장손상	0.1	0.1		0.01	m	1				기준
11	2020	균열	-	-		2.00	EA	2				기준
12	2020	도장손상	0.1	0.1		0.03	m	3				기준
13	2023	도장손상	0.1	0.1		0.02	m	2				신규
14	2023	도장손상	0.1	0.1		0.01	m	1				신규
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												




범례									
	강물		빙상면		파손		재료문리		흙벽
	도출층상		부서		막리, 막막		변형점		기표
	물줄		누수, 습윤		벽귀		출근노출		녹
	이물질의존		채수		미광채층상		보수부		기타
단위: cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm									

KEY PLAN



손상량표


번	점년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	년도	공법명/자재명	수량	
1	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기존
2	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기존
3	2023	불	-	-	4.00	EA	4				신규
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											



범례

	균열		도장손상		부식		파손		철근		재료도면		기초		기타
	파손		철근		재료도면		기초		기타		균열		도장손상		부식


단위: cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm




손상량표

번	적용년도	손상내용	손상량					보수내역			비고
			폭	길이	면적	단위	개소	내도	공법명/자재명	수량	
1	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기존
2	2020	도장손상	0.3	0.3	0.09	m ²	1				기존
3	2020	도장손상	0.2	0.2	0.04	m ²	1				기존
4	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기존
5	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m ²	2				기초
6	2020	도장손상	0.1	0.1	0.03	m ²	3				기초
7	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기초
8	2020	녹	-	-	2.00	EA	2				기초
9	2020	녹	-	-	1.00	EA	1				기초
10	2020	녹	-	-	1.00	EA	1				기초
11	2020	녹	-	-	1.00	EA	1				기초
12	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기초
13	2020	녹	-	-	1.00	EA	1				기초
14	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기초
15	2020	도장손상	0.3	0.3	0.09	m ²	1				기초
16	2020	녹	-	-	4.00	EA	4				기초
17	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				기초
18	2020	도장손상	0.2	0.2	0.04	m ²	1				기초
19	2023	균열	0.1	1.0	1.00	m	1				신규
20	2023	균열	0.1	1.5	1.50	m	1				신규
21	2023	도장손상	0.1	0.2	0.02	m ²	1				신규
22	2023	도장손상	0.1	0.1	0.01	m ²	1				신규
23	2023	도장손상	0.2	0.3	0.06	m ²	1				신규
24	2023	균열	0.1	1.0	1.00	m	1				신규
25	2023	도장손상	0.1	0.4	0.04	m ²	1				신규
26	2023	도장손상	0.1	0.3	0.03	m ²	1				신규
27	2023	도장손상	0.1	0.5	0.05	m ²	1				신규
28											
29											
30											


I10-A10




A1-I1



A10-A1




I1-I10



범례

KEY PLAN



손상량표

번	적용 년도	손상내용	손상량					보수내역			비고
			폭	길이	면적	단위	개수	년도	공법명/자재명	수량	
1	2020	균열	0.1	1.0	1.00	m	1				기준
2	2020	균열	0.1	1.7	1.70	m	1				기준
3	2020	균열	0.1	3.0	3.00	m	1				기준
4	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m²	2				기준
5	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
6	2020	균열	0.1	1.0	2.00	m	2				기준
7	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
8	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
9	2020	누	-	-	11.00	EA	11				기준
10	2020	백태	0.1	1.3	0.13	m²	1				기준
11	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m²	2				기준
12	2020	도장손상	0.2	0.3	0.06	m²	1				기준
13	2020	백태	0.1	0.3	0.03	m²	1				기준
14	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
15	2020	균열	0.1	0.7	0.70	m	1				기준
16	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
17	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
18	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m²	2				기준
19	2020	누	-	-	2.00	EA	2				기준
20	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
21	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
22	2020	누	-	-	3.00	EA	3				기준
23	2020	백태	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
24	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
25	2020	균열	0.1	1.6	1.60	m	1				기준
26	2020	도장손상	0.1	0.1	0.05	m²	5				기준
27	2020	도장손상	0.1	0.1	0.02	m²	2				기준
28	2020	도장손상	0.1	0.1	0.03	m²	3				기준
29	2023	누	-	-	3.00	EA	3				신규
30	2023	도장손상	0.1	0.1	0.02	m²	2				신규

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 2지 벽체

작성/확인/기초사

김중희

SCALE

NONE


DATE

2023. 06.


DRAWING NO.

12


I10-A10




A1-I1



A10-A1




I1-I10



범례

단위 : cm=mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm


KEY PLAN




손상량표

번호	연도	손상내용	손상량					보수내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	년도	공법명/자재명	수량	
31	2023	백태	0.1	0.1		0.01	m	1				산규
32	2023	백태	0.1	0.1		0.01	m	1				산규
33	2023	도장손상	0.1	0.1		0.01	m	1				산규
34	2023	녹	-	-		1.00	EA	1				산규
35	2023	도장손상	0.1	0.5		0.05	m	1				산규
36	2023	균열	0.1	0.2		0.20	m	1				산규
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												


G8-C8




C8-G8



C3-C8



C8-C3




범례

	콘크리트		강근콘크리트		벽돌		자연석		목재
	단열재		유리		금속판		철망		철망
	철망		철망		철망		철망		철망
	철망		철망		철망		철망		철망
	철망		철망		철망		철망		철망

단위: mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상량표

점수	손상내용	손상량					보수내역			비고
		벽	기둥	대	바닥	천장	보	기둥	바닥	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 2지 도류벽(1)

DESIGNER

김종희

SCALE

1:1


DATE

2023. 06.


DRAWING NO.

13


E1-E7




E7-E1



G1-G8



G8-G1




범례

	콘크리트		철근		벽돌		돌		골재		모래		단열재		방수재
	아스팔트		목재		유리		금속		페인트		시멘트		타일		바닥재
	지붕재		벽면재		천장재		바닥재		벽면재		천장재		바닥재		벽면재


단위 : mm, cm, m, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN




손상량표

점수	점수 점수	손상내용	손상량					보수내역				비고
			폭	깊이	길이	수량	단위	개소	비고	공법명/재료명	수량	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												



















범 례

단 위 C=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm



손 상 을 랑 표


번 호	적 용 연 도	손상내용	손상량량					보수내역			비 고
			폭	깊이	면적	단위	개소	비율	공법명/자재명	수량	
1	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
2	2020	누	-	-	2.00	EA	2				기준
3	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
4	2020	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				기준
5	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
6	2020	누	-	-	1.00	EA	1				기준
7	2023	도장손상	0.1	0.1	0.05	m²	5				선규
8	2023	도장손상	0.1	0.1	0.01	m²	1				선규
9	2023	누	-	-	1.00	EA	1				선규
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											



범례

단위 : cm=mm, L=m, A=m X m, T=mm, H=mm


KEY PLAN



















손상량표


번호	적용년도	손상내용	손상량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개수	노도	공법명/자재명	비고	
1	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기준
2	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기준
3	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기준
4	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기준
5	2020	불	-	-	1.00	EA	1				기준
6	2023	도장손상	0.1	0.1	0.14	m ²	14				성규
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

범례					
	균열		철근보강		콘크리트
	철근보강		철근보강		철근보강
	철근보강		철근보강		철근보강
	철근보강		철근보강		철근보강
	철근보강		철근보강		철근보강
단위: mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm					




손 상 물 량 표													
번호	점검 년도	손상내용	손상물량					보수내역			비고		
			폭	길이	깊이	물량	단위	개소	비도	공법명/자재명		물량	
1	2020	복	-	-		1.00	EA	1				기준	
2	2020	복	-	-		1.00	EA	1				기준	
3	2023	도장손상	0.1	0.1		0.02	m²	2				신규	
4	2023	도장손상	0.1	0.2		0.02	m²	1				신규	
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													







범 례

단 위 : cm=mm, L=mm, A=m X m, T=mm, H=mm




손 상 을 랑 표

번호	적용 년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고	
			폭	깊이	길이	면적	단위	개소	비율	공법명/자재명		수량
1	2020	노출	-	-		2.00	EA	2				기존
2	2020	도장손상	0.1	0.1		0.01	m²	1				기존
3	2023	노출	-	-		1.00	EA	1				신규
4	2023	도장손상	0.1	0.1		0.02	m²	2				신규
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												






범례

단위: cm=mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm



손상량표

번호	적용 년도	손상내용	손상율량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	년도	공법명/자재명	수량	
1	2020	채수	1.0	1.5		㎡	1				기존
2	2020	누수흡적	1.3	0.2		㎡	1				기존
3	2020	누수흡적	0.6	1.2		㎡	1				기존
4	2020	누수흡적	0.3	0.4		㎡	1				기존
5	2023	누수흡적	1.5	1.5		㎡	1				신규
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											




범례

① 균열	② 균열	③ 균열	④ 균열	⑤ 균열
⑥ 균열	⑦ 균열	⑧ 균열	⑨ 균열	⑩ 균열
⑪ 균열	⑫ 균열	⑬ 균열	⑭ 균열	⑮ 균열
⑯ 균열	⑰ 균열	⑱ 균열	⑲ 균열	⑳ 균열




단위: c=mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN




손상량표

번호	작성 년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	년도	공법명/자재명	
1	2020	균열	0.1	1.0		1.00	m	I			기존
2	2020	균열	0.1	2.9		2.90	m	I			기존
3	2020	균열	0.1	2.0		2.00	m	I			기존
4	2020	균열	0.1	0.3		0.30	m	I			기존
5	2020	누수(joint)	-	3.5		3.50	m	I			기초
6	2020	균열	0.1	1.0		1.00	m	I			기존
7	2020	균열(보수부)	0.1	1.8		1.80	m	I			기초
8	2020	균열(보수부)	0.1	1.7		1.70	m	I			기초
9	2020	균열(보수부)	0.2	3.5		3.50	m	I			기초
10	2020	벽태	0.1	0.3		0.03	m ²	I			기초
11	2020	균열	0.1	2.0		2.00	m	I			기초
12	2020	균열	0.1	0.6		0.60	m	I			기초
13	2020	균열	0.1	3.2		3.20	m	I			기초
14	2020	균열	0.1	2.5		2.50	m	I			기초
15	2023	벽태	0.1	0.4		0.04	m ²	I			신규
16	2023	망상균열	1.0	1.5		1.50	m ²	I			신규
17	2023	누수(joint)	-	3.5		3.50	m	I			신규
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											



범례

단위: mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm




손상량량표

번호	작성 년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고	
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	년도	공법명/자재명		수량
1	2020	백태(보수부)	0.5	2.5		1.25	m	1				기준
2	2020	균열	0.1	1.9		1.90	m	1				기준
3	2020	백태	0.1	0.3		0.03	m	1				기준
4	2020	백태	0.7	0.1		0.07	m	1				기준
5	2020	백태	0.1	0.2		0.02	m	1				기준
6	2020	누수	-	0.1		0.10	m	1				기준
7	2020	누수	-	0.1		0.10	m	1				기준
8	2020	백태(보수부)	0.2	2.5		0.50	m	1				기준
9	2020	누수(보수부)	-	0.6		0.60	m	1				기준
10	2020	균열	0.1	2.5		2.50	m	1				기준
11	2020	균열	0.1	1.9		1.90	m	1				기준
12	2020	균열	0.1	1.9		1.90	m	1				기준
13	2020	균열	0.1	2.5		5.00	m	2				기준
14	2020	살라트열화	-	3.5		3.50	m	1				기준
15	2020	누수층적	0.1	1.8		0.18	m	1				기준
16	2023	균열	0.1	2.3		2.30	m	1				신규
17	2023	균열	0.1	1.8		1.80	m	1				신규
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

상부슬래브



하부슬래브




범례

	콘크리트		강철콘크리트		벽돌		자연돌		목재
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌쌓기		목재
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌쌓기		목재
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌쌓기		목재

단위: mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상량표

번호	적용년도	손상내용	손상량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	년도	공법명/자재명	
1	2020	망상균열	3.4	2.1		7.14	m	1			기초
2	2020	망상균열	1.5	1.2		1.80	m	1			기초
3	2020	균열	0.2	1.5		1.50	m	1			기초
4	2020	망상균열	1.5	1.4		2.10	m	1			기초
5	2020	망상균열	1.5	1.4		2.10	m	1			기초
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 검수실 상부슬래브, 하부슬래브

작성작업자

김중희

SCALE







NOTE

DATE

2023. 06.

DRAWING NO.

23




범례

	콘크리트		철근콘크리트		벽돌		자연돌		목재
	돌쌓기		벽돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기
	돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기		돌쌓기

단위: mm, L: m, A: m X m, T: mm, H: mm


KEY PLAN



손상량표


번호	점검도	손상내용	손상률					보수내역			비고
			벽	기둥	천장	단면	개소	면적	공사량/재료량	비고	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

상부슬래브



↑ 배수지

하부슬래브




↑ 배수지

범례

	콘크리트		강철콘크리트		벽돌		돌		목재		단열재		방수재		바닥재		천장재		벽면재		지붕재		기타
	콘크리트		강철콘크리트		벽돌		돌		목재		단열재		방수재		바닥재		천장재		벽면재		지붕재		기타

단위: mm, cm, m, A= m X m, T= mm, H=mm


KEY PLAN




손상량표

번호	적용년도	손상내용	손상량						보수내역				비고
			폭	길이	깊이	수량	단위	개소	비고	공법명/자재명	수량	비고	
1	2020	균열	0.1	2.0		2.00	m	1					기준
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													


전면벽체



우측벽체



후면벽체



좌측벽체




범례

	콘크리트		강근콘크리트		벽돌		자연돌		목재
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌, 돌		나무
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌, 돌		나무
	돌쌓기		벽돌쌓기		벽돌, 벽돌		돌, 돌		나무

단위: mm, cm, m, A: m X m, T: mm, H: mm

KEY PLAN



손상량표


번호	점검 년도	손상내용	손상율					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	면적	개소	비도	공법명/자재명	비고	
1	2020	균열	0.1	0.3		0.30	m	1			기존
2	2020	균열	0.1	0.8		0.80	m	1			기존
3	2023	균열	0.1	0.6		0.60	m	1			신규
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

① 배수구막힘
(1EA)

② 박리
5.5X5.3
(T=2)

③ 박리
5.5X5.3
(T=2)

④ 배수구막힘
(1EA)




↓ 배수지

범례

	관로		방수관로		파손		재료문리		불통
	도출관상		부식		박리, 박락		변형, 좌굴		기존
	돌출		누수, 솟음		백괴		출근, 노출		복
	이물, 침전물		채수		미광채손상		보수부		기타

단위: mm, L=mm, A=mm X mm, T=mm, H=mm

KEY PLAN



손상량표

번호	적용 년도	손상내용	손상량량					보수내역			비고
			폭	길이	깊이	단위	개소	년도	공법명/자재명	수량	
1	2020	배수구막힘	-	-	1.00	EA	I				기존
2	2020	박리	5.5	5.3	2	㎡	I				기존
3	2020	박리	5.5	5.3	2	㎡	I				기존
4	2023	배수구막힘	-	-	1.00	EA	I				신규
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

CLIENT

화성시 맑은물사업소

주식회사 금오시설안전

PROJECT

2023년 화성시 상수도시설물 안전점검용역

TITLE

문호배수지 - 옥상 하부슬래브

작성/작성/작성

김중희

SCALE

NONE

DATE

2023. 06.

DRAWING NO.

27

