


옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

외관조사망도
(성산교)

옥산오창고속도로(주)


(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION



범례


			발 주 처	목산오창 고속도로(주)
			용 역 명	
			목산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역	
			도 면 명	성산고 교면상부 S1
			도 면 번 호	01

손 상 물 량 표

[illegible]

← 옥산방향

오창방향 →




A1

(A2)


KEY PLAN

← 옥산방향



오창방향 ➡

SECTION




합계

	균열		망상균열		재료분리	발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 성산고 바닷관하면 S1 도 면 번 호 02
	면치, 광등		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 →



SECTION




品	名
---	---

	균열		땅살림일		재료분리	발 주 처 육신오창 고속도로(주) 용 역 명 육신-오창 고속도로 시설물 안전점검용역 도 면 명 성신고 거터 외부 S1-1 도 면 번 호 03
	면치, 광동		박리, 파손		물고임, 결빙	
	누수, 습윤부		백태		퇴적물	
	철근노출		침하		열화	
	부식		좌굴, 변형		기타	


손 상 물 량 표

오창방향 →


[illegible]

KEY PLAN

오창방향 →



SECTION



범례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 토		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	04

손 상 물 량 표










[illegible]

표		빈 열		망상단열		재료분리
		편치, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
		누수, 습윤부		배 배		퇴적물
면		철근노출		침 하		열 화
		부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	육산오창 고속도로(주)
용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
도 면 명	성산고 교대 A1
도 면 번호	05

손 상 물 량 표

[illegible]

			발 주 처 옥산오창 고속도로(주) 용 역 명 옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검구역
			
			
			
			도 면 명 성산교 교대 A2
			도 면 번 호 06