


옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (생태통로 01)


옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN




SECTION




品名	数量
----	----

	간 없음		방상간함		재료분리	발 주 처	목산오창 고속도로(주)
	면치, 광동		박리, 파손		흙고임, 결빙	용 역 명	목산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습원부		토 침		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 좌	도 면 명	생태종로 01 외관조사항목
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	01

손 상 물 량 표




시점부




종점부

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



253

	간 없음		만성간염		재발방지	발 주 처	목산오창 고속도로(주)
	면치, 광동		복리, 파손		굴고임, 침범	영 모 명	
	누수, 습윤부		표 지		외적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명	생태도로 01 외관조사량도
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번호	02