


옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (월동자재보관창고)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

ID : 월동자재보관창고 외부 정면



정면

손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

범례

	간 결		양상간결		재료표면	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	원칙, 광택		박진, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습기부		원 표		표적물		
	철근노출		철 하		열 화	도 면 명	03. 활동자재보관장고 외관조서양도
	부식		최급, 변형		기 타	도 면 연 호	01

ID : 월동자재보관창고 외부 배면



배 연

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN


SECTION

법
례

	간 열		망상간열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	편치, 광동		박린, 파손		물고임, 결빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물	도 면 명	
	철근노출		침 하		열 화	도 면 번 호	02
	부 식		좌굴, 변형		기 타		

ID : 월동자재보관창고 외부 좌측면

손상물량표

[illegible]

좌측면

KEY PLAN


SECTION

법
례

	도 로		고속도로		국도	발 주 처	육산오강 고속도로(주)
	터널, 양터널		대교, 교차로		하도, 지하도	용 역 명	육산-오강 고속도로 시설물 안전점검요령
	도로, 차도		고속도로		국도	도 면 명	
	도로		고속도로		국도	도 면 번호	03

ID : 월동자재보관창고 외부 우측면

손상물량표

[illegible]

우측면


KEY PLAN

SECTION

법
례

	간 열		당상관열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주) 용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	면치, 광동		벽면, 파손		콜고임, 열변	
	누수, 습윤부		벽 텍		토적물	
	철근노출		침 하		열 화	
	부식		좌굴, 변형		기 타	도면번호 04

ID : 월동자재보관창고 내부 1층 평면



1층 평면

손상물량표

[illegible]


KEY PLAN

SECTION

법
례

	리		양상길일		재료부리	발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
	전차, 방통		파리, 파손		물고임, 일일	영 고 명	
	누수, 유출부		보 려		토적물	옥산 오창 고속도로 시설물 안전점검용역	
	철근노출		전 하		열 화	도 면 명	03. 활동자재보관창고 외관조사항도
	부 식		침관, 단열		기 타	도 면 전 호	05

ID : 월동자재보관창고 외부 지붕 평면



지붕 평면

손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN

SECTION

제 2 회

**한글**

펀치, 공동



14 of 15





■ 설문조사



망상균열



■ 박리, 파손



100





아



재료분리



물고임, 결



23





ता

발 주 처

옥산오창 고속도로(주)

일	요일	비고
---	----	----

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명

03. 월동자재보관창고 외관조사망도

도면번호

06