








옥산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역

외관조사망도 (서오창IC RAMP-A1교)

옥산오창고속도로(주)

(주)명성엔지니어링

손 상 물 량 표

[illegible]

	균 열		망상균열		재료분리
	편지, 공동		박리, 파손		물고임, 결빙
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물
	철근노출		침 하		열 화
	부 식		좌굴, 변형		기 타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

옥산-오창 고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명


01

손 상 물 량 표

[illegible]

←지방도540방향

오창방향 →




KEY PLAN

←지방도540방향

오창방향 ➡

SECTION




五五

	공 일		방상균열		재료분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)	
	편지, 공동		박리, 파손		콜고임, 결빙		용 역 명 육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		퇴적물		
	철근노출		침 하		열 화	도 면 명 서오정(C RAMP-A1)교 바닥판하면 S1	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호 02	

손상물량표


←지방도540방향

오창방향 ➡

[illegible]


KEY PLAN

←지방도540방향



오창방향 ➡


SECTION



五
和

	관 열		방상관열		재료분리	발 주 처	육산오창 고속도로(주)
	전지, 광동		박리, 파손		물고임, 절빙	용 역 명	육산-오창 고속도로 시설물 안전점검용역
	누수, 습윤부		백 태		피착물		
	철근노출		천 하		열 화	도 면 명	서오창IC RAMP-A1교 거터외부 S1
	부 식		좌굴, 변형		기 타	도 면 번 호	03


손 상 물 량 표

[illegible]

←지방도540방향

오창방향 ➡


SECTION




폼
레

	국 립		광상국립		새로분리	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	전차, 공동		바리, 파손		돌고임, 결빙	
	누수, 습윤부		내 덕		외적물	도 면 명 서오창IC Ramp-A1교 교대 A1
	철근노출		잔 하		열 화	
	부 식		좌굴, 변형		기 타	

손 상 물 량 표

[illegible]

←지방도540방향



오창방향 ➡

SECTION



五 五

	도 로		고속도로		차도분기	발 주 처 육산오창 고속도로(주)
	터널, 양터		다리, 파수		물고임, 절반	
	수주, 습유수		트 덕		회차물	도 면 명 서오창IC RAMP-A1교 교대 A2
	철근노출		천 하		열 화	
	부식		회갈, 변형		기타	