







손상물량표

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	㎡	0.06	
2	거더외부	도장박리	0.1	1.0	2	㎡	0.2	
3	거더외부	도장박리	0.1	0.1	2	㎡	0.02	
4	거더외부	도장박리	0.3	0.2	1	㎡	0.06	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								


손상범례

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		틀림, 층분리
	철근노출		부식
	침수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더내부	철근등압개탈락	-	-	1	ea	1.0	
2	거더내부	철근등압개탈락	-	-	3	ea	3.0	
3	거더내부	도장물품	0.5	1.0	1	m ²	0.5	
4	거더내부	도장물품	2.0	1.0	1	m ²	2.0	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	군열		별대, 별부
	파산, 탈락, 박리, 박락		별관, 총부리
	절근노출		부식
	채수		별수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상군열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타




번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	거더내부	중앙동일개일각	-	-	2	ea	2.0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	구분 1.2		벽면, 철근
	파손, 탈락, 박리, 박락		흄, 송풍리
	철근 노출		부식
	채수		배수구 막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	근열		백대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		돌출, 총분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상근열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		백태, 결로
	파손, 탈락, 박리, 박락		불응, 총분리
	절근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	깊이	개소	단위	수량	
1	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	
2	교대	균열	0.2	0.8	1	m	0.8	
3	교대	파손	12.0	0.1	1	㎡	1.2	
4	교대	누수흔적	0.2	1.0	1	㎡	0.2	
5	교대	누수흔적	1.0	4.0	1	㎡	4.0	
6	신축이음	흙응제 탈락	-	2.0	1	m	2.0	
7	방침장치	방침콘크리트균열	0.1	0.2	4	m	0.8	
8	교대	누수흔적	5.0	2.0	1	㎡	10.0	
9	교대	누수흔적	7.0	2.0	1	㎡	14.0	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽대, 결로
	파손, 탈락, 박리, 막락		틀뜸, 층분리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연호고가교

Span A1 Details:

- Top Reinforcement:**
 - ① 누수흔적 (0.2X1.0)@2ea
 - ③ 파손 12.0X0.1
 - ④ 누수흔적 0.2X1.0
- Bottom Reinforcement:**
 - ② 0.2/0.8
 - ⑧ 누수흔적 5.0X2.0
 - ⑨ 누수흔적 7.0X2.0
- Labels:** 안심방향 (Left), 범물방향 (Right), SH 12, SH 1

Span A2 Details:

- Top Reinforcement:**
 - ⑦ 받침콘크리트 균열 (0.1/0.2)@4ea
- Bottom Reinforcement:**
 - ⑤ 누수흔적 1.0X4.0
 - ⑥ 흙음재 탈락 L=2.0m
- Labels:** 범물방향 (Left), 안심방향 (Right), SH 1, SH 12

067

