


번호	위치	손상내용	손상량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
2	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
3	포장부	포장균열	-	10.00	1	m	10.00	
4	포장부	포장균열	-	2.00	1	m	2.00	
5	포장부	포장균열	-	6.00	1	m	6.00	
6	포장부	포장균열	-	1.70	1	m	1.70	
7	포장부	포장균열	-	2.00	3	m	6.00	
8	포장부	포장균열	-	3.00	1	m	3.00	
9	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	m	5.00	
10	포장부	포장 양상균열	10.0	0.50	1	m	5.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	근원		백대, 절문
	파손, 탈락, 막리, 막함		들뜸, 층분리
	절근노출		부식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교



용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

00 87 50

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역
(상반기 정기안전점검)

구
간

연지교

위	
치	

교면포장

N
O

001

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	바닥판 하면	균열	0.20	6.00	1	m	6.00	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	금발		백대, 절문
	파손, 탈락, 파기, 마락		들름, 흥분리
	홀근노출		무식
	제수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

↑
五五

①균열 0.2/6.0

A1

A2

안심
➔

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

040 87 50

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역
(상반기 정기안전점검)

구	간
---	---



연지교

위	
치	

바닥판하면


N
O

002



번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	7	m	10.50	
2	종문대	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	0.60	2	m	1.20	
3	종문대	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	0.80	1	m	0.80	
4	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	2	m	3.00	
5	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
6	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
7	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	5	m	7.50	
8	방호벽	균열(Cw≤0.2mm)	0.2	1.50	3	m	4.50	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구분	명칭	구분	명칭
	균열		벽돌, 밑보
	파손, 탈락, 박리, 박락		흙층, 층별리
	철근노출		부식
	채수		배수구막힘
	이물질 퇴적		변형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타



T	T	T	T	T	T
I	I	I	I	I	I
L	L	L	L	L	L

번호	위치	손상내용	손상물량					비고
			폭	길이	개소	단위	수량	
1	교대	균열(Ccr≤0.2mm)	0.2	2.40	1	m	2.40	
2	교대	백태	0.80	0.20	1	m²	0.16	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

구체	명칭	구체	명칭
	간결		현대, 절본
	파손, 탈락, 파기, 파락		능동, 총력전
	출근노출		무식
	제수		태수구막힘
	이물질 퇴적		연형
	망상균열		열화
	재료분리		보수
	누수, 습윤부		기타

연지교

교대 A1

①균열
0.2/2.4

② 0.8x0.2

★★일부손상 보수완료

교대 A2

용역사

(주)명성엔지니어링

발주처

대구동부순환도로(주)

040 87 50

2023년 상반기 시설물 안전점검 및 공동시설점검 기술용역
(상반기 정기안전점검)

구
간

연지교

위
치

교대

N	
O	

004