

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)

Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면(좌)


경사/방향 : 50/115

연 장 : 369m

높 이 : 38.5m

범물

안심



Bieniawski의 RMR분류

Bieniawski의 RMR분류											N o.	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	
											방 향	11 / 177	12 / 174	51 / 113	51 / 116		
간 격(m)	연 장(m)	틈 새(mm)	거칠기	충전률(mm)		풍화도						간 격	S4	S4	S4	S4	
> 2.0	S1	< 1.0	P1	tight	A1	매우거칠	R1	void	F1	Fresh	6	연 장	P3	P4	P4	P4	
0.6 ~ 2.0	S2	1.0 ~ 3.0	P2	< 0.1	A2	거칠	R2	hard	< 5	F2	S.W.	5	틈 새	A3	A2	A2	A3
0.2 ~ 0.6	S3	3.0 ~ 10.0	P3	0.1 ~ 1.0	A3	약간거칠	R3		> 5	F3	M.W.	3	거칠기	R3	R3	R2	R2
0.06 ~ 0.2	S4	10.0 ~ 20.0	P4	1.0 ~ 5.0	A4	매끄러움	R4	soft	< 5	F4	H.W.	1	충전률	F4	F2	F2	F2
< 0.06	S5	> 20.0	P5	> 5.0	A5	경면화	R5		> 5	F5	C.W.	0	풍화도	3	3	3	3

1. 전체적으로 안정한 비탈면임.
2. 전구간 녹생토 등의 표면보호공이 시공되어 있어 전구간 양호한 상태로 관찰됨.
3. 사면의 주변으로 산마루배수구가 연결되어 있으며 전체적인 외관상대는 양호함.
4. L형옹벽이 설치되어 있으나 이격거리가 협소한 것으로 나타남.

조 사 자 소 견

위험도	피해도
☐ 대책불필요	☐ 없음
☐ 낮음	☐ 낮음
☐ 보통	☐ 보통
☐ 높음	☐ 높음
☐ 매우 높음	☐ 매우 높음